



Consejo Universitario

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO

N° 221 -2024-UNTRM/CU

Chachapoyas, 07 MAR 2024

VISTO:

El acuerdo de sesión ordinaria N° III de Consejo Universitario, de fecha 05 de marzo de 2024; y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su régimen de gobierno de acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220, su Estatuto y reglamentos, atendiendo a sus necesidades y características;

Que mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 022-2023-UNTRM/AU, de fecha 01 de diciembre de 2023, se aprueba la Actualización del Estatuto de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;

Que mediante Resolución de Consejo Universitario N° 947-2023-UNTRM/CU, de fecha 27 de diciembre de 2023, se aprueba la Directiva N° 030-2023-UNTRM-UM "Directiva para la Elaboración, Propuesta, Aprobación, Modificación y Derogación de Documentos de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas";

Que mediante Oficio N° 0736-2024-UNTRM-R/DGA, de fecha 27 de febrero de 2024, la Directora General de Administración, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Oficio N° 0105-2024-UNTRM-R/DGA/USGGA, del Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental, con la propuesta de "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025", el mismo que fue elaborado teniendo en cuenta la normativa vigente; por cuanto solicita su revisión y opinión favorable a fin de continuar con los trámites de aprobación mediante acto resolutivo;

Que con Informe N° 043-2024-UNTRM-R-OPP/UM, de fecha 01 de marzo de 2024, el Jefe de la Unidad de Modernización, informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en virtud del principio de licitud y segregación de funciones, opina: 3.1. Que, de la revisión del Programa de Mantenimiento de la UNTRM-2025, presentado y elaborado por la Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental, en condición de área usuaria, se encuentra acorde a lo establecido en la Directiva N° 030-2023-UNTRM/UM, sumado a ello, está en el marco de las funciones asignadas en el ROF de la UNTRM; de modo que, contando previamente con el visto bueno del área usuaria es factible la aprobación del proyecto denominado: "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025";

Que mediante Oficio N° 0317-2024-UNTRM-R/OPP, de fecha 01 de marzo de 2024, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, el proyecto de documento de gestión administrativa denominado "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025"; para el pronunciamiento legal que amerite, y posteriormente mediante su despacho sea derivado a la Dirección de Administración para los trámites consiguientes para su aprobación;



Consejo Universitario

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 221 -2024-UNTRM/CU

Que con Oficio N° 0250-2024-UNTRM-R/OAJ, de fecha 04 de marzo de 2024, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, informa a la Directora General de Administración, que procede a realizar el visto bueno correspondiente al proyecto de "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025", por encontrarse acorde al marco normativo, en consecuencia, se traslada a su Despacho para el trámite respectivo;

Que con Oficio N° 864-2024-UNTRM-R/DGA, de fecha 04 de marzo de 2024, la Directora General de Administración, remite al señor Rector, el proyecto de "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025", que encontrándose acorde al marco normativo y con el visto bueno de las áreas competentes, recomienda poner a consideración del Consejo Universitario para su respectiva aprobación con acto resolutivo;

Que asimismo, el Estatuto Universitario señala en el "Artículo 30. Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la UNTRM. (...)";

Que el Consejo Universitario en sesión ordinaria, de fecha 05 de marzo de 2024, aprobó el "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025"; que consta de doscientos veintiocho (228) folios;

Que estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto Universitario y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Rectoral N° 022-2023-UNTRM/R y ratificado con Resolución de Consejo Universitario N° 012-2023-UNTRM/CU, le confieren al Rector en calidad de Presidente del Consejo Universitario; y contando con los vistos buenos de la Dirección General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Modernización;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS – 2025", que como anexo forma parte integrante de la presente resolución en doscientos veintiocho (228) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las disposiciones internas que se opongan a la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la universidad, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS




Jorge Luis Maicelo Quintana Ph.D.
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Abg. Mag. Roger Angeles Sánchez
Secretario General



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS -2025**

ROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO O CARGO	SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR:	Unidad de Servicios Generales Y Gestión Ambiental	Jefe	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  Ing. Herlin Noé Sánchez Chávez Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental
	Unidad de Modernización	Jefe	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  Mg. Carlos Francisco Grosso Vásquez JEFE DE LA UNIDAD DE LA MODERNIZACIÓN
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Jefa	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  CPC. JESÚS E. REYNA TUESTA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
	Oficina de Asesoría Jurídica	Jefa	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  Abg. Karín del Rosario Burga Muñoz Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
	Dirección General de Administración	Jefa	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  Milagritos del Carmen Zamora Vega Directora General de Administración



UNTRM

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS - 2025**

RESOLUCIÓN

DE APROBACIÓN: RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°221-2024-UNTRM/CU

Aprobado por:
Consejo Universitario

N° Páginas:
228

Fecha de aprobación:
07 de marzo de 2024

ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	4
II.	OBJETIVOS.....	6
III.	ASPECTOS GENERALES.....	6
IV.	ALCANCES	8
V.	BASE LEGAL	8
VI.	JUSTIFICACIÓN	8
VII.	SITUACION ACTUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9
VIII.	ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DGA 79	
IX.	ACTIVIDADES A REALIZARSE.....	80
X.	BASE TEÓRICA.....	82
XI.	DIAGNÓSTICO	82
XII.	SITUACION ACTUAL DE VEHICULOS	227
XIII.	ANEXO	228



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS - 2025**

I. PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) fue creada mediante Ley N° 27347 del 18 de septiembre de 2000 e inició sus actividades académicas en junio de 2001, gracias a la Resolución N° 114 de Autorización de Funcionamiento emitida por el CONAFU con fecha 25 de mayo de 2001.

Desde su creación, hasta el 8 de diciembre de 2009, la Universidad ha sido administrada y gobernada por 5 comisiones designadas por CONAFU.

El 8 de diciembre de 2009 realizó su Ceremonia Académica de Juramentación de las nuevas autoridades elegidas, el CONAFU otorga mediante resolución N° 627-2009 de fecha 27 de noviembre de 2009 la Autorización Definitiva de Funcionamiento de la Universidad con lo que adquiere su autonomía y pasa a integrarse como miembro de la Asamblea Nacional de Rectores con todas las prerrogativas que le otorga la Ley Universitaria.

En efecto, el 21 de noviembre de 2009, fecha en que se celebra también el Aniversario de Creación Política del Departamento de Amazonas y a convocatoria de CONAFU, la Asamblea Universitaria eligió a las primeras autoridades de la UNTRM, las mismas que fueron reconocidas mediante Resolución N° 598-2009-CONAFU de fecha 24 de noviembre de 2009.

Con la dación de la Nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, la UNTRM fue la primera universidad pública en iniciar su implementación y adecuación, conformando así su Asamblea Estatutaria, la misma que designó al Comité Electoral a fin de que convoque a elecciones para elegir las nuevas autoridades de la UNTRM.

El 17 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial el peruano la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017-SUNEDU/CD, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, para ofrecer el servicio educativo superior universitario, convirtiendo así en la tercera universidad pública en recibir el licenciamiento.

Actualmente la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza cuenta con 10 facultades dentro de las cuales existen 27 escuelas profesionales y 39 carreras profesionales.

FACULTADES

➤ SEDE CHACHAPOYAS

1. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación (FECICO).
2. Facultad de Arqueología y Antropología (FARAN).
3. Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA).
4. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA).
5. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (FICIAM).
6. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología (FIZAB).
7. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADCIP).
8. Facultad de Medicina (FAMED).

➤ FILIAL BAGUA

1. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica (FISME).

➤ FILIAL UTCUBAMBA

1. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA).

➤ FILIAL RODRIGUEZ DE MENDOZA



ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNTRM

- a) Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación (FECICO)
- i. Escuela Profesional de Educación:
 - Primaria
 - Secundaria con menciones en:
 - Historia, Geografía y Filosofía.
 - Lengua y Literatura.
 - ii. Escuela Profesional de Educación Intercultural Bilingüe:
 - Inicial.
 - Primaria.
 - Secundaria con menciones en:
 - Matemática.
 - Lengua y Literatura.
 - Ciencias Naturales y Bioética.
 - iii. Escuela Profesional de Idiomas.
 - iv. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.
- b) Facultad de Arqueología y Antropología (FARAN).
- i. Escuela Profesional de Arqueología.
 - ii. Escuela Profesional de Antropología.
- c) Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA).
- i. Escuela Profesional de Enfermería.
 - ii. Escuela Profesional de Estomatología.
 - iii. Escuela Profesional de Tecnología Médica.
 - iv. Escuela Profesional de Psicología.
- d) Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
- i. Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial.
 - ii. Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma.
 - iii. Escuela Profesional de Ingeniería Forestal.
 - iv. Ingeniería en Agroecología.
- e) Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (FICIAM)
- i. Escuela Profesional de Ingeniería Civil.
 - ii. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental.
 - iii. Arquitectura y Urbanismo.
- f) Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología (FIZAB)
- i. Escuela Profesional de Ingeniería Zootecnista
 - ii. Escuela Profesional de Ingeniería en Agronegocios.
 - iii. Ingeniería de Ciencia de Datos.
- g) Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica (FISME), Filial Bagua
- i. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.
 - ii. Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
 - iii. Ingeniería de Biosistemas.
- h) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)
- i. Escuela Profesional de Administración en Turismo.
 - ii. Escuela Profesional de Contabilidad.



- iii. Escuela Profesional de Economía.
- iv. Escuela Profesional de Administración de Empresas.

Filial Utcubamba

- i. Escuela Profesional de Economía.
 - ii. Escuela Profesional de Administración de Empresas.
- i) Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADCIP)
 - i. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas.
 - j) Facultad de Medicina (FAMED)
 - i. Escuela Profesional de Medicina Humana.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Considerar procedimientos con los cuales se examinan periódicamente las condiciones de bienes muebles e inmuebles, a fin de asegurar la conservación en condiciones óptimas de funcionamiento reduciendo posibles averías y fallos provocados, garantizado la disponibilidad y el funcionamiento eficiente de la infraestructura y mobiliario, obteniendo así un mejor rendimiento en la calidad del servicio académico y administrativo para la Comunidad Universitaria de la UNTRM. En concordancia con los lineamientos legales, académicos y dentro de las posibilidades económicas de la universidad.

2.2. Objetivos específicos

- a) Mantener las instalaciones físicas de la universidad, en condiciones óptimas para desarrollar las actividades, en un ambiente de trabajo adecuado y con calidad de servicio que se ofrece a la comunidad universitaria y público en general.
- b) Brindar asistencia técnica y velar por un adecuado mantenimiento de los bienes, muebles e inmuebles.
- c) Mantener los bienes muebles, inmuebles y equipos, en perfecto funcionamiento dentro de los estándares de calidad y gestión.
- d) Disminuir los costos de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y de los sistemas: eléctricos, agua y desagüe, infraestructura y limpieza de la UNTRM.
- e) Cumplir con la normatividad vigente que exige MINEDU, MEF, SUNEDU, INDECI entre otras instituciones.

III. ASPECTOS GENERALES


2.3. Ubicación

El campus universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas está ubicado en la calle Higos Urco 342-350-356 Calle Universitaria N° 304-Chachapoyas-Amazonas

2.4. Ubicación geográfica.

El Distrito de Chachapoyas se encuentra ubicado en la región Amazonas, entre las coordenadas UTM 9°31,210.05 Norte y 184,145.78 Este. a una altitud de 2,320 m.s.n.m.





a) Altitudes referenciales

La Capital : 2,483 m.s.n.m.
 Punto más alto : 2,800 m.s.n.m.
 Punto más bajo : 2,200 m.s.n.m

b) Accesibilidad

Esta ciudad se ubica a una altitud de 2.483 msnm, en el nor-oriente peruano, cerca al río Utcubamba.

Se encuentra a 56 km desde Pedro Ruiz Gallo, 236 km desde Moyobamba, 441 km desde Chiclayo y 1222 km desde Lima vía Chiclayo que se recorren en 21 h.

Para acceder al barrio de Higos Urco, específicamente al Campus Universitario, hay que recorrer desde la plaza mayor de Chachapoyas a través una vía pavimentada y un tiempo aproximado de 05 min por el Jr. Ortiz Arrieta, luego por el Jr. Junín y por último por el Jr. Triunfo, una longitud de aproximadamente 1.75 km.

2.5. Condiciones climáticas

El campus universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas se emplaza sobre la sierra del departamento de Amazonas y, según la clasificación climática de Thornthwaite, validada por el SENAMHI, es una zona de clima templado lluvioso con humedad todas las estaciones del año con precipitaciones entre 1200 mm 3000 mm aproximadamente. La temperatura media mensual del aire varía entre 15 y 22° C, valores extremos que corresponden a los meses de julio y febrero respectivamente.

2.6. Autoridades de la Universidad

Ph.D Jorge Luis Maicelo Quintana - Rector.
 Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres - Vicerrector Académico.
 Dra. María Nelly Luján Espinoza - Vicerrectora de Investigación.



2.7. Misión y Visión

a) Misión

Formar profesionales líderes a través de una educación de calidad basada en investigación e innovación con sentido humanista, a estudiantes universitarios capaces de afrontar los retos de un entorno globalizado con ética, comprometidos con la diversidad cultural y el desarrollo sostenible de la sociedad.

b) Visión

Ser líder y referente nacional e internacional en formación académica, investigación científica, tecnológica y humanista de calidad que contribuya al desarrollo de la sociedad.

IV. ALCANCES

El presente plan de mantenimiento es de uso obligatorio para el mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y equipos de la UNTRM.

Inicia con la elaboración del cronograma, con las necesidades de mantenimiento detectadas, y finaliza con la evaluación y seguimiento de las actividades.

V. BASE LEGAL

- Ley General de Educación, Ley N° 28044, art. 13° Inciso f).
- Ley Universitaria N° 30220, art. N° 13, 28.3° y 113.3°
- Ley N° 20783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reglamento Nacional de Edificaciones - actualizado mediante Decreto Supremo N°30-2019-VIVIENDA.
- Norma Técnica Peruana de Edificaciones Versión 2022, con Resolución Directoral N°010-2022-INACAL/DN.
- Código Nacional de Electricidad - Resolución Ministerial N°214-2011-MEM/DM.
- Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2023-UNTRM/AU, aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Art. 165° Inciso c.

VI. JUSTIFICACIÓN

Siendo la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el organismo responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados de acuerdo al marco legal a las universidades, se destinan a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. La autorización otorgada mediante el Licenciamiento por la SUNEDU es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 06 (seis) años. Siendo requisitos mínimos para otorgar el Licenciamiento a las Universidades en sus Programas Académicos es indispensable cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad, Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre Otros). Es de carácter obligatorio velar por el cumplimiento del componente III.9 Mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Indicador 30. Existencia de presupuesto y un plan de mantenimiento. Medio de Verificación, Presupuesto y Plan de mantenimiento aprobado por la autoridad competente de la Universidad. Es relevante y de urgencia implementar el "Plan de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y equipos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas" a fin de garantizar la calidad de los servicios básicos en infraestructura y equipamiento.

VII. SITUACION ACTUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A continuación, se presenta el estado real de bienes inmuebles y muebles mediante una descripción cualitativa general.

La UNTRM cuenta con bienes muebles e inmuebles ubicados en las filiales y sedes, el cual será detallado según su situación actual en exteriores e interiores:

2.1. Situación actual de inmuebles en exteriores

a) Sede Chachapoyas

SITUACION ACTUAL DE INMUEBLES EN EXTERIORES					
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	ESTADO DE PABELLONES		
			B	R	D
1.00	SEDE ADMINISTRATIVA	BLOQUE A		X	
		BLOQUE B		X	
2.00	CENTRO DE CONVENCIONES			X	
3.00	PROYECCIÓN SOCIAL			X	
4.00	ESCUELA DE POSGRADO		X		
5.00	FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	ADMINISTRACIÓN DE FACULTAD DE ENFERMERIA		X	
		AULAS FACULTAD DE ENFERMERÍA		X	
6.00	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	AULAS FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA		X	
		ADMINISTRACIÓN Y LABORATORIOS		X	
		ÁREA COMÚN		X	
7.00	PLAZA CÍVICA Y PUENTE PEATONAL			X	
8.00	BIBLIOTECA CENTRAL			X	
9.00	CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA			X	
10.00	FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	ADMINISTRACIÓN		X	
		AULAS		X	
		CAFETÍN		X	
11.00	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	PABELLÓN DE AULAS Y ADMINISTRATIVO		X	
		PUENTE		X	
		ÁREA COMÚN		X	
12.00	CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA KUELAP INAAK		X		
13.00	COMEDOR UNIVERSITARIO		X		
14.00	LABORATORIO DE ESTOMATOLOGÍA			X	
15.00	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA ANIMAL, REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO			X	
16.00	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INVESTIGACION - DATA CENTER			X	
17.00	LABORATORIO DE FISIOLÓGIA MOLECULAR		X		
18.00	LABORATORIO DE AGROSTOLOGÍA		X		
19.00	LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIOS DE ANIMALES DOMÉSTICOS			X	
20.00	ESTACIÓN DE BUSES			X	
21.00	ALMACÉN DE ÁREA VERDES			X	
22.00	CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS INORGÁNICOS, ORGÁNICOS Y PELIGROSOS			X	

SITUACION ACTUAL DE INMUEBLES EN EXTERIORES					
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	ESTADO DE PABELLONES		
			B	R	D
23.00	LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y ALIMENTOS BALANCEADOS		X		
24.00	LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS			X	
25.00	PABELLÓN DE LABORATORIOS	PABELLÓN		X	
		PUENTE		X	
26.00	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIA AGRARIAS - FICA	ADMINISTRACIÓN	X		
		AULAS	X		
		ÁREA COMÚN		X	
27.00	FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGÍA	ADMINISTRACIÓN	X		
		AULAS	X		
		ÁREA COMÚN		X	
28.00	MODULO INNA				
29.00	LABORATORIO DE FISIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL		X		
30.00	LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA Y ENTOMOLOGÍA			X	
31.00	LABORATORIO DE GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN		X		
32.00	LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS		X		
33.00	LABORATORIO DE HIDRÁULICAS Y FLUIDOS		X		
34.00	POLIDEPORTIVO				
35.00	PABELLÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL - CEPRE	AULAS	X		
		ADMINISTRATIVA	X		
36.00	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS	PABELLÓN DE AULAS			X
		ADMINISTRATIVA		X	
37.00	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA Y DESARROLLO		X		
38.00	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CLIMATOLOGÍA Y ENERGÍA RENOVABLE		X		
39.00	FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL	PABELLÓN DE AULAS			X
		ADMINISTRATIVA		X	
		LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS		X	
		ÁREA COMÚN		X	
40.00	MÓDULO DE PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL		X		
41.00	LABORATORIO DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y POST CONSECHA		X		
42.00	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA (INDES-CES)	X			

b) Filiales

SITUACIÓN ACTUAL DE INMUEBLES EN EXTERIORES				
ITEM	FILIAL	ESTADO DE PABELLONES		
		B	R	D
1.00	FILIAL UTCUBAMBA		X	
2.00	FILIAL BAGUA		X	
3.00	FILIAL SAN NICOLAS		X	

c) Estaciones experimentales

SITUACIÓN ACTUAL DE INMUEBLES EN EXTERIORES					
ITEM	ESTACION EXPERIMENTAL	MODULO	ESTADO DE PABELLONES		
			B	R	D
1.00	ESTACION EXPERIMENTAL HUAMBO			X	
2.00	ESTACION EXPERIMENTAL AGUA DULCE			X	
3.00	ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHACHAPOYAS	PLANTA DE NITRÓGENO LIQUIDO		X	
		MÓDULO DE CUYES		X	
		CENTRO DE VENTAS		X	
		GRANJA DE AVES 01		X	
		GRANJA DE AVES 02		X	
		CENTRO DE COLECTA DE SEMEN		X	
		ESTABLO DE VACAS		X	

2.2. Situación actual de inmuebles y muebles en interiores

a) Sede Chachapoyas

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
PROYECCION SOCIAL	PRIMER NIVEL		1. Secretaria	X				X		X			X		
			2. Área Música y canto	X				X		X			X		
			3. SS.HH Damas	X				X			X			X	
			4. SS.HH Caballeros	X				X			X			X	
			5. Escaleras y pasadizo	X				X			X			X	
	SEGUNDO NIVEL		1. Área de teatro	X				X		X				X	
	TERCER NIVEL		1. Área de danza	X				X		X				X	
	ESCUELA DE POSGRADO	PRIMER NIVEL		1. SS.HH de mujeres	X				X		X				X
			2. Aula 102	X				X		X				X	
			3. Archivo EPG	X				X		X				X	
			4. Sala de cómputo e impresiones	X				X		X				X	
			5. Dirección de gestión de docente, curricular y educación virtual	X				X		X				X	
			6. Pasadizo en el Piso 1 puerta principal de entrada/ingreso	X				X		X				X	
SEGUNDO NIVEL			1. SS.HH, De varones	X				X		X				X	
			2. Área de sistematización e informática EPG	X				X		X				X	
			3. Sala de reuniones EPG	X				X		X				X	
			4. Informes y comunicaciones EPG	X				X		X				X	
			5. Secretaría dirección EPG	X				X		X				X	
			6. Dirección EPG	X				X		X				X	
			7. Seguimiento de Graduación	X			X		X		X			X	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	PABELLON ADMINISTRATIVO	PRIMER NIVEL	8. Coordinación de doctorado	X				X		X					X	
			9. Secretaría académico EPG	X			X			X					X	
			10. Coordinación de maestría - Aula 203	X			X			X					X	
			11. Coordinación de doctorado - Aula 204	X			X			X					X	
		TERCER NIVEL	1. SS.HH de mujeres	X			X			X					X	
			2. S.U.M	X				X		X			X			
			3. Biblioteca EPG	X				X		X				X		
			4. Sala de docentes EPG	X			X			X				X		
			5. Sala de actos EPG	X				X		X				X		
		AMBIENTES COMUNES	1. Escaleras del segundo al tercer piso	X				X		X				X		
		PABELLON AULAS	PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas	X			X			X			X		
				2. SS.HH Caballeros	X			X			X			X		
				3. E.P Psicología	X				X		X				X	
4. Cubículo de docentes	X						X		X			X				
5. Secretaría de departamento académico	X						X		X				X			
6. Dirección general	X						X		X				X			
7. Biblioteca	X						X		X			X				
8. Pasadizo	X						X		X			X				
SEGUNDO NIVEL	1. Cubículo de docentes			X				X		X			X			
	2. Secretaria			X				X		X			X			
	3. Dirección			X				X		X			X			
	4. SS.HH			X			X				X			X		
	4. Sala de reuniones			X				X		X			X			
5. Acervo documentario	X			X			X			X						
6. SS.HH Damas	X			X			X			X						
7. SS.HH Caballeros	X			X			X			X						
8. Acreditación y calidad académica	X				X		X			X						
9. Segundas especialidades	X				X		X			X						
7. Pasadizo	X				X		X			X						
TERCER NIVEL	1. SS.HH Damas	X			X			X			X					
	2. SS.HH Caballeros	X			X			X			X					
	3. Auditorio	X				X		X			X					
AREA COMUN	1. Deterioro de pintura en muros	X				X		X			X					
PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas	X				X		X			X					
	2. SS.HH Caballeros	X				X		X			X					
	3. SS.HH Discapacitados	X				X		X			X					
	4. Cafetín	X				X		X			X					
	5. Tópico	X				X		X			X					
	6. Atención medica	X				X		X			X					

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
			7. Área de almacén	X			X			X			X			
			8. Observación	X				X		X			X			
			9. Farmacia	X				X		X			X			
			10. Consultorio psicológico	X				X		X			X			
			11. Dirección de bienestar universitario	X				X		X			X			
			12. Servicio de recreación - Recreación y deporte	X				X		X			X			
			13. Servicio de asistencia social	X			X			X			X			
			14. Pasadizo y escalera	X				X		X			X			
			SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	X				X		X			X		
				2. Aula 202	X				X		X			X		
				3. Aula 203	X				X		X			X		
				4. Aula 204	X				X		X			X		
				5. SS.HH Damas	X				X		X			X		
				6. SS.HH Caballeros	X				X		X			X		
		7. Pasadizo y escalera			X			X		X			X			
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	X			X			X			X			
			2. Aula 302	X			X			X			X			
			3. Aula 303	X			X			X			X			
			4. Aula 304	X			X			X			X			
			5. SS.HH Damas	X				X		X			X			
			6. SS.HH Caballeros	X				X		X			X			
			8. Pasadizo y escalera	X				X		X			X			
			CUARTO NIVEL	1. Aula 401	X			X			X			X		
		2. Aula 402		X			X			X			X			
		3. Aula 403		X			X			X			X			
		4. Aula 404		X			X			X			X			
		5. SS.HH Damas		X				X		X			X			
		6. SS.HH Caballeros		X				X		X			X			
		7. Pasadizo y escalera		X				X		X			X			
		CENTRO DE INTERPRETACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTRAPOLOGIA KUELAP INAAK	PRIMER NIVEL	1. Biblioteca	X			X			X			X		
2. Sala de exposición	X					X			X			X				
3. Auditorio	X					X			X				X			
4. SS. HH Damas y Caballeros	X						X			X		X				
5. Almacén	X						X		X				X			
6. Pasadizo y escalera	X						X		X			X				
SEGUNDO NIVEL	1. Sala de trabajo		X				X		X				X			
	2. Secretaria INAAK		X				X		X			X				
	3. Sala de juntas		X				X		X				X			
	4. Lab. Antropología		X				X		X				X			
	5. SS.HH Damas y Caballeros		X				X		X			X				
	6. Lab. Arqueología		X				X		X				X			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
			7. Seminario de estudio de casos	X				X			X			X		
			8. Secretaria de antropología	X				X			X			X		
			9. Dirección	X				X			X				X	
			10. Pasadizo	X				X			X			X		
			1. Proyectos	X				X			X			X		
			2. Área administrativa	X				X			X				X	
			4. Dirección ejecutiva	X				X			X			X		
			5. Investigadores	X					X		X			X		
			6. SS.HH Damas y Caballeros	X				X				X		X		
			7. Data center	X				X			X			X		
8. Sala de reuniones	X				X			X			X					
9. Archivo	X				X			X			X					
10. Pasadizo y escalera	X					X		X			X					
		PRIMER NIVEL	1. Dirección incubadora de empresas	X				X			X		X			
			2. Repositorio institucional	X				X			X		X			
			3. Proyecto PROCEPIP	X					X		X		X			
			4. Dirección e innovación y transparencia tecnológica	X					X			X		X		
			5. Dirección de bienes y servicios	X					X		X		X			
			6. SS.HH Caballeros	X				X			X		X			
			7. SS.HH Damas	X				X			X		X			
			8. Especialista DID	X				X			X		X			
			9. Unidad de propiedad intelectual y patentes	X					X		X		X			
			10. SS.HH Damas y Caballeros	X				X			X		X			
		SEGUNDO NIVEL	1. Laboratorio 01	X				X			X		X			
			2. Laboratorio 02	X				X			X		X			
			3. Laboratorio 03	X				X			X		X			
			4. Laboratorio 04	X				X			X		X			
			5. Almacén 01	X					X		X		X			
			6. Almacén 02	X				X			X		X			
			7. SS.HH Damas y Caballeros	X					X		X		X			
			8. Pasadizo y escalera	X					X		X		X			
		TERCER NIVEL	1. Auditorio	X				X			X		X			
			2. Cafetín	X				X			X		X			
			3. SS.HH Damas y Caballeros	X				X			X		X			
		CUARTO NIVEL	1. Auditorio	X				X			X		X			
			2. Cafetín	X				X			X		X			
			3. SS.HH Damas y Caballeros	X				X			X		X			
			1. SS.HH Damas	X				X								
			2. SS.HH Caballeros	X				X								
		PRIMER NIVEL	3. Área de copias	X				X			X			X		
			4. Agro producciones sostenibles	X					X							
			5. Dirección ejecutiva	X					X		X			X		

CENTRO DE PROGRAMACION DE LA INVESTIGACION Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA - PROCEPIP

INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA INDES - CES



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INVESTIGACION - DATA CENTER			6. Área de investigación	X			X		X			X			
			7. Archivo	X			X		X				X		
			8. Área de administración	X			X		X			X			
			9. Almacén	X			X		X			X			
			10. secretaria	X			X		X				X		
			11. Cocina	X			X		X				X		
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Damas	X			X		X			X			
			2. SS.HH Caballeros	X			X		X			X			
			3. Sala de reuniones	X			X		X				X		
			4. Área de investigación	X			X		X			X			
			5. Área de geomática	X			X		X			X			
			6. Almacén	X			X		X			X			
			7. Incorporación de investigación	X			X		X			X			
		AZOTEA	1. General	X			X			X		X			
		SOTANO	1. Ambiente 01 y 02	X			X		X			X			
			2. Ambiente 03	X			X		X			X			
			3. Ambiente 04	X			X		X			X			
4. Ambiente 05	X				X		X				X				
PRIMER NIVEL	1. Jefatura	X			X		X				X				
	2. Unidad de soporte técnico	X			X		X			X					
	3. Data center	X			X		X				X				
	4. Centro de entretenimiento	X			X		X			X					
	5. SS.HH Damas y Caballeros	X			X		X			X					
	6. Pasadizo y escalera	X			X		X								
SEGUNDO NIVEL	1. Unidad de desarrollo y aplicaciones	X			X		X			X					
	2. Unidad de administración de base de datos	X			X		X			X					
	3. Pasadizo	X			X		X			X					
	4. SS.HH Damas y Caballeros	X			X		X				X				
	5. Ambiente de desarrollo	X			X		X				X				
	6. Sala de convenciones	X			X		X				X				
LABORATORIO DE FISILOGIA MOLECULAR	PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	X			X			X			X			
		2. Auditorio	X			X		X				X			
		3. Oficina	X			X		X				X			
		4. Sala de dirección	X			X		X				X			
		5. Secretaria e investigación	X			X		X				X			
		6. Oficina 01	X			X		X				X			
		7. Oficina 02	X			X		X				X			
		8. Pasadizo	X			X		X				X			
	SEGUNDO NIVEL	1. Área pre - PCR malaria y dengue	X			X		X				X			
		2. Área de cultivo	X			X			X			X			

FACULTAD - LABORATORIO	MÓDULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.				
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D		
			3. Área de extracción de ADN y ARN malaria y dengue	X			X			X				X			
			4. Área de amplificación	X			X			X				X			
			5. Área de electroquímica	X			X			X				X			
			6. Área de electroforesis	X				X		X				X			
			7. Área de COVID	X				X			X			X			
			8. Pasadizo	X				X		X				X			
			9. PCR COVID	X				X			X			X			
			10. SS.HH Damas y Caballeros	X				X		X				X			
			11. Pasadizo y escalera	X				X		X				X			
			LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA	PRIMER NIVEL		1. SS.HH Damas y Caballeros	X			X		X				X	
						2. Sala de docentes	X			X		X			X		
3. Área de enseñanza	X						X		X				X				
4. Dirección	X						X		X			X					
5. Oficina de administración	X						X		X				X				
6. Almacén	X						X		X			X					
7. Pasadizo y escalera	X							X		X			X				
SEGUNDO NIVEL		1. SS.HH Damas y Caballeros		X		X			X				X				
		2. Área de investigación I		X			X		X			X					
		3. Área de investigación III		X			X		X			X					
		4. Área de digestibilidad de pestos y farros		X			X		X				X				
		5. Sala de exposición		X			X		X			X					
		6. Área de conservación y clasificación de forrajes		X			X		X				X				
		7. Almacén de reactivos		X			X		X				X				
LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIOS DE ANIMALES DOMESTICOS	PRIMER NIVEL		1. SS.HH Damas y Caballeros	X			X		X				X				
			2. Administración PROSAN	X			X		X			X					
			3. Coordinación PROSAN	X			X			X			X				
			4. Vestidores	X			X		X			X					
			5. Anatomía y patología animal	X		X			X			X					
			6. Recolección de muestras	X			X		X				X				
			7. Área de investigación	X			X		X				X				
8. Pasadizo y escalera			X			X		X				X					
SEGUNDO NIVEL		1. SS.HH Damas y Caballeros	X			X		X			X						
		2. Área de bioseguridad	X			X		X			X						
		3. Oficina de investigación 01	X			X		X				X					
		4. Almacén 01 y 02	X			X		X			X						
		5. Virología y parasitología	X			X			X			X					
		6. Sala de reuniones	X			X		X			X						

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
			7. Área de investigación	X			X			X			X		
			8. Auditorio	X			X			X			X		
			9. Lab. Microbiología de leche	X			X			X			X		
			10. Pasadizo	X			X			X			X		
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL, REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO	PRIMER NIVEL	1. Recepción	X			X			X			X			
		2. Secretaria	X			X			X			X			
		3. Área de lavado y esterilización	X			X			X			X			
		4. Preparación de medio y cultivo	X			X			X			X			
		5. Área de manipulación y cultivo de embriones	X			X			X			X			
		6. Pasadizo y escalera	X			X			X			X			
		7. Área de enseñanza	X			X			X			X			
		8. Área de criogenización	X			X			X			X			
		9. SS.HH Damas y Caballeros	X			X			X			X			
	SEGUNDO NIVEL	1. Oficina 01	X			X			X			X			
		2. Lab. 01	X			X			X			X			
		3. Lab. 02	X			X			X			X			
		4. Sala de reuniones de investigadores	X			X			X			X			
		5. Jefatura de laboratorio	X			X			X			X			
		6. Sala de reuniones	X			X			X			X			
		7. Pasadizo	X			X			X			X			
	ALMACEN	PRIMER NIVEL	1. Almacén de abastecimiento	X			X			X			X		
PRIMER NIVEL		1. Almacén de áreas verdes	X			X			X			X			
PRIMER NIVEL		1. Almacén de USGyGA	X			X			X			X			
ESTACION DE BUSES	PRIMER NIVEL	1. Almacén 01	X			X			X			X			
	PRIMER NIVEL	1. Almacén 02	X			X			X			X			
LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL, BROMATOLOGIA Y ALIMENTOS BALANCEADOS	PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	X			X			X			X			
		2. Oficina docentes y investigadores	X			X			X			X			
		3. Oficina de investigación	X			X			X			X			
		4. Archivo	X			X			X			X			
		5. Oficina de atención al cliente	X			X			X			X			
		6. Reparación y preparación de muestras	X			X			X			X			
		7. Análisis por imagen y espectroscopios	X			X			X			X			
		8. Oficina	X			X			X			X			
		9. Almacén de muestras	X			X			X			X			
		10. Cafetín	X			X			X			X			
		11. Pasadizo y escalera	X			X			X			X			
	SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	X		X				X			X			
		2. Cromatografía	X			X			X			X			
		3. Análisis de micro ingredientes	X			X			X		X				



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS			4. Análisis de fibras y digestibilidad	X				X		X				X		
			5. Materiales y reactivos	X				X		X		X				
			6. Auditorio	X				X		X				X		
			7. Pasadizo	X				X		X				X		
	PRIMER NIVEL			1. Área de análisis fisicoquímico de suelos	X			X		X				X		
				2. Vestuario de mujeres	X				X		X				X	
				3. Área de análisis químico de suelos	X				X		X				X	
				4. Recepción	X				X		X			X		
				5. Oficina principal	X				X		X			X		
				6. Pasadizo	X				X		X		X		X	
7. Área de análisis físico químico				X				X		X				X		
8. Área de análisis espectrómetro de emisión atómica				X				X		X				X		
9. Almacén				X				X		X				X		
10. Vestuario de hombres				X				X		X				X		
SEGUNDO NIVEL			1. Área de investigación formativa	X				X		X			X			
			2. Área de análisis microbiológico de aguas	X				X		X			X			
			3. Área análisis fisicoquímicos de agua	X				X		X			X			
			4. Área de análisis de bioindicadores de suelos y aguas	X				X		X				X		
			5. Almacén	X				X		X						
			6. Vestidores de Damas y Caballeros	X				X		X		X		X		
			7. Sala de investigadores	X				X		X				X		
			8. Pasadizo	X				X		X				X		
PABELLÓN DE LABORATORIOS	PRIMER NIVEL		1. Lab. de Ingeniería		X			X		X		X				
			2. Lab. de Tecnología agroindustrial		X			X		X		X				
			3. Lab. Física		X			X		X		X				
			4. Lab. de Biotecnología		X			X		X		X				
	SEGUNDO NIVEL			1. Lab. Biología		X	X			X			X			
				2. Lab. Bioquímica y microbiología		X			X		X		X			
				3. Lab. Química												
	TERCER NIVEL			1. Anatomía y psicología humana y nutrición												
				2. Lab. Enfermería		X			X		X		X			
				3. Unidad de complementación académica		X			X		X		X			
				4. Unidad de bienestar y parto natural		X	X		X		X		X			
				5. Escolar adolescente		X	X		X		X		X			
6. Pre escolar					X	X		X		X		X				

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGIA		CUARTO NIVEL	7. Inmunización	X			X			X			X			
			1. Aula PD 401	X				X		X			X			
			2. Aula PD 402	X				X		X			X			
			3. Aula PD 403	X				X		X			X			
			4. Almacén	X			X			X			X			
		AREA COMUN		1. Escaleras y pasadizo	X			X			X			X		
	ADMINISTRACION	PRIMER NIVEL	1. Mesa de partes	X			X			X			X			
			2. Secretaria	X			X			X			X			
			3. Secretaria de escuela	X			X			X			X			
			4. SS.HH Damas y Caballeros	X			X			X			X			
			5. Secretaria	X			X			X			X			
			6. Dirección de escuela	X			X			X			X			
			7. Sala de impresiones	X			X			X			X			
			8. Sala de profesores	X			X			X			X			
			9. Escalera y pasadizo	X			X			X			X			
		SEGUNDO NIVEL	1. Sala de sesiones	X			X			X			X			
			2. Secretaria de decanato	X			X			X			X			
			3. Decanato	X			X			X			X			
			4. SS.HH Damas y Caballeros	X			X			X			X			
			5. Sala de espera	X			X			X			X			
			6. Profesor secretario	X			X			X			X			
			7. Archivo de la facultad	X			X			X			X			
			8. Secretaria de departamento	X			X			X			X			
			9. Escalera y pasadizo	X			X			X			X			
	TERCER NIVEL	1. Sala de computo	X			X			X			X				
2. Pasadizo		X			X			X			X					
AULAS	PRIMER NIVEL	1. Aula 101	X			X			X			X				
		2. Aula 102	X			X			X			X				
		3. Aula 103	X			X			X			X				
		4. Aula 104	X			X			X			X				
	SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	X			X			X			X				
		2. Aula 202	X			X			X			X				
		3. Aula 203	X			X			X			X				
		4. Aula 204	X			X			X			X				
	TERCER NIVEL	1. Aula 301	X			X			X			X				
		2. Aula 302	X			X			X			X				
		3. Aula 303	X			X			X			X				
		4. Aula 304	X			X			X			X				
CUARTO NIVEL	1. Aula 401	X			X			X			X					
	2. Aula 402	X			X			X			X					
	3. Aula 403	X			X			X			X					
	4. Aula 404	X			X			X			X					



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
INSTITUTO DE INVESTIGACION NEGOCIOS AGROPECUARIOS - INNA		PRIMER NIVEL	1. Secretaria	X			X			X				X		
			2. Dirección	X				X			X			X		
			3. Almacén	X				X			X			X		
			4. SS.HH Hombre	X			X				X			X		
			5. Sala de conferencia	X				X			X			X		
			6. Control audiovisual	X				X			X			X		
			7. Hall	X				X			X			X		
			4. Proyect	X				X			X			X		
			5. Lab. Automatización de procesos	X				X			X			X		
			6. SS.HH Mujeres	X				X				X		X		
		7. Smart working	X				X			X			X			
		8. Prototy ping	X				X			X			X			
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula mentor	X				X			X				X	
			2. Oficina de investigación	X				X			X				X	
			3. Coordinación de proyectos	X				X			X				X	
			4. Zona de emprendimiento	X				X			X				X	
			5. Marketing sensorial 01	X				X			X				X	
			6. Marketing sensorial 02	X				X			X				X	
			7. Marketing digital	X				X			X				X	
			8. Cocina	X				X			X				X	
9. SS.HH mujeres y hombres	X					X				X			X			
10. Almacén	X					X			X				X			
LABORATORIO DE FISILOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL		PRIMER NIVEL	1. Oficina principal	X				X		X			X			
			2. Área de postcosecha y procesamientos de café	X				X		X			X			
			3. SS.HH mujeres y hombres	X				X		X			X			
			4. Análisis químico	X				X		X			X			
			5. Área de cultivo tejido vegetales	X				X		X			X			
			6. Área de esterilización	X				X		X			X			
			7. Área de preparación de medios	X				X		X			X			
			8. Pasadizo y escalera	X				X		X			X			
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH mujeres y hombres	X			X			X			X			
			2. Área de fotoquímica	X				X		X			X			
			3. Área de cromatografía de gases	X				X		X			X			
			4. Oficina de investigación 03	X				X		X			X			
			5. Oficina de investigación 02	X				X		X				X		
			6. Área de biología molecular	X				X		X			X			
			7. Sala de reuniones	X			X			X				X		
8. Oficina de investigación	X				X		X				X					
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS		PRIMER NIVEL	1. Almacén de muestras	X				X		X			X			
			2. SS.HH Hombres	X			X				X		X			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA			3. SS.HH Mujeres	X			X			X			X		
			4. SS.HH de Discapitados	X			X			X			X		
			4. Área de pavimentos rígido	X			X			X			X		
			5. Lab. de Proctor y CBR	X			X			X			X		
			6. Clasificación de suelos	X				X		X				X	
			7. Lab. de determinación de humedad - Recepción de muestras	X				X		X			X		
			1. Area técnica	X				X		X				X	
			2. Lab. Pavimento flexible	X				X		X			X		
	3. Área de verificación	X				X		X			X				
	4. Área académica	X				X		X			X				
	5. Área de ensayo triaxial	X				X		X			X				
	6. Almacén de equipos	X				X		X			X				
	7. SS.HH mujeres y hombres	X					X		X				X		
	8. Pasadizo	X				X		X					X		
	1. SS.HH mujeres y hombres	X					X		X				X		
	2. Oficina de investigación	X					X		X				X		
	3. Sala de aislamiento de microorganismo 01	X						X		X			X		
	4. Sala de enseñanza y recepción de muestras	X						X		X			X		
	5. Museo entomológico	X					X		X				X		
	6. Área de biología molecular	X					X		X				X		
7. Pasadizo y escalera	X						X		X			X			
1. SS.HH mujeres y hombres	X					X		X				X			
2. Sala de aislamiento de microorganismos	X						X		X			X			
3. Área de preparación de cultivos	X					X		X				X			
4. Sala de conferencias	X						X		X			X			
5. Área de cultivo de microorganismos	X						X		X			X			
6. Oficina de investigación 03	X						X		X			X			
7. Área de microscopia y estereoscopia	X						X		X			X			
8. Área de refrigerios	X						X		X			X			
9. Clínica de fitopatología	X					X			X			X			
10. Área de lavado y enseñanza	X						X		X			X			
11. Oficina	X						X		X			X			
12. Pasadizo	X						X		X			X			
1. SS.HH Hombres	X						X		X			X			
2. SS.HH Mujeres	X						X		X			X			
3. Sala de reuniones	X						X		X			X			
4. Sala de enseñanza, dibujo y cartografía	X					X			X			X			
5. Sala de trabajo	X						X		X			X			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
		SEGUNDO NIVEL	6. Área administrativa	X			X			X				X	
			1. Área de análisis especial	X			X			X				X	
			2. Oficina	X			X			X				X	
			3. Sala de computo	X			X			X			X		
			4. Área de topografía y geodesia	X			X			X			X		
			5. Biodiversidad	X			X			X				X	
			6. SS.HH Hombres	X			X			X			X		
			7. SS.HH Mujeres	X			X			X			X		
			8. Pasadizo	X			X			X		X			
LABORATORIO DE HIDRAULICAS Y FLUIDOS		PRIMER NIVEL	1. Ambientes en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SEGUNDO NIVEL	1. Ambientes en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLIDEPORTIVO		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Caballeros	X			X			X		X			
			2. SS.HH Damas	X			X			X		X			
			3. Almacén 01	X			X			X		X			
			4. Almacén 02	X			X			X		X			
			5. Sala de gimnasio 01	X			X			X		X			
			6. Sala de gimnasio 02	X			X			X		X			
			7. SS.HH Caballeros	X			X			X		X			
			8. SS.HH Damas	X			X			X		X			
			9. Sala de gimnasio 03	X			X			X		X			
			10. Cuarto de maquinas	X			X			X		X			
			11. Sala de gimnasio 04	X			X			X		X			
			12. Sala de gimnasio 05	X			X			X		X			
			13. SS.HH Caballeros	X			X			X		X			
			14. SS.HH Damas	X			X			X		X			
						15. Interior - chancha múltiple	X			X			X		X
	PABELLON DE AULAS	PRIMER NIVEL	1. Aulas		X		X			X		X			
		SEGUNDO NIVEL	2. Aulas		X		X			X		X			
		TERCER NIVEL	3. Aulas		X		X			X		X			
		CUARTO NIVEL	4. Aulas		X		X			X		X			
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVA	PRIMER NIVEL	1. Contabilidad	X			X			X		X			
			2. SS.HH Caballeros	X			X			X		X			
			3. SS.HH Damas	X			X			X		X			
			4. Dirección de escuela	X			X			X		X			
			5. Dirección de escuela de administración	X			X			X		X			
			6. Departamento académico	X			X			X		X			
			7. Cubículo de docentes	X			X			X		X			
			8. Aula	X			X			X		X			
			9. SS.HH Caballeros	X			X			X		X			
						10. SS.HH Damas	X		X			X		X	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Caballeros	X			X				X		X		
			2. SS.HH Damas	X				X				X		X	
			3. Cubículo de docentes economía.	X				X		X					X
			4. Cubículo de docentes Adm. Empresas	X				X		X					X
			5. Área de grados y títulos	X				X		X					X
			6. Secretaria de decanato	X				X		X					X
			7. Decanato	X				X		X					X
			8. Sala de sesiones	X				X		X					X
			9. SS.HH	X			X			X					X
			10. Cubículo de docentes de adm. y turismo	X				X			X				X
			11. SS.HH Caballeros	X				X		X					X
			12. SS.HH Damas	X				X		X					X
		TERCER NIVEL	1. Sala de computo	X				X		X					X
AREA COMUN	1. Pasadizo	X				X		X					X		
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ECONOMIA Y DESARROLLO - IDEE		PRIMER NIVEL	1. Almacén	X				X						X	
			2. Aula multiuso	X				X						X	
			3. Secretarías	X				X						X	
			4. SS.HH Caballeros	X				X			X			X	
			5. SS.HH Damas	X				X			X			X	
			6. Sala de reuniones	X				X		X				X	
			7. Lab. Financiero	X				X		X				X	
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Caballeros	X			X				X				X
			2. SS.HH Damas	X				X			X				X
			3. Programa de investigación, centro de emprendimiento innovación y desarrollo.	X				X		X					X
			4. Unidad de investigación de gobernalidad y gestión.	X				X		X					X
			5. Dirección	X				X		X					X
			6. Programa de investigación desarrollo sostenible.	X				X		X					X
7. Unidad de investigación de estudios económicos y estadísticos.	X				X		X					X			
MODULO DE PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	PRIMER NIVEL	1. Sala de procesos	X			X			X				X		
		2. Área de lavado	X			X			X				X		
		3. Área de oreado	X						X				X		
		4. Área de enfriamiento	X			X			X				X		
		5. Área de emvasado	X			X			X				X		
		6. Línea de frutas y hortalizas.	X			X			X				X		
		7. Procesos	X			X			X				X		
		8. Área de empacado	X			X			X				X		
		9. Área de almacén del producto terminado	X			X			X				X		

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
LABORATORIO DE POST COSECHA INGENIERIA AGROINDUSTRIAL		PRIMER NIVEL	10. Área de materia prima	X				X	X				X		
			11. Área de procesamiento	X				X	X				X		
			12. Área de embazado	X				X	X				X		
			13. Área de producto terminado	X			X			X			X		
			14. Área de frio	X				X	X				X		
			15. Cuarto de maquinas	X				X	X					X	
			16. Oficina	X				X			X				
			17. SS.HH Caballeros	X				X	X					X	
			18. SS.HH Damas	X				X	X					X	
		SEGUNDO NIVEL	1. Dirección y coordinación	X			X			X					X
			2. SS.HH Caballeros	X			X			X				X	
			3. SS.HH Damas	X			X				X		X		
			4. Lab. Síntesis química péptico	X				X		X				X	
			5. Área de cromatografía	X			X			X					X
			6. Sala de enseñanza	X				X		X				X	
			7. Pasadizo	X				X		X				X	
			8. Sala de espera	X				X		X					X
		SOTANO	1. Lab. postcosecha y cuarta gama	X				X		X				X	
2. Lab. Microbiología de alimentos	X					X		X				X			
3. Lab. Tecnologías emergentes	X					X		X				X			
4. Lab. Análisis avanzado de alimentos	X				X				X		X				
5. Lab. Análisis fisico químico	X				X			X			X				
6. Lab. Análisis sensorial 02	X					X			X		X				
7. SS.HH Damas	X				X			X			X				
8. SS.HH Caballeros	X				X			X			X				
AMBIENTES COMUNES	1. Área de chocolates	X				X		X			X				
	2. Lab. Biología molecular	X				X		X			X				
PRIMER NIVEL	1. Clínica estomatológica 1	X				X			X			X			
	2. Clínica estomatológica 2	X				X			X			X			
	3. Preclínica	X				X			X			X			
	4. SS.HH Mujeres	X				X			X			X			
	5. SS.HH varones	X			X			X				X			
SEGUNDO NIVEL	1. Área de bienestar	X			X							X			
	2. Área de rayos X	X				X						X			
	3. Clínica estomatológica 3	X				X						X			
	4. SS.HH Mujeres	X				X		X			X				
	5. SS.HH varones	X				X		X			X				
TERCER NIVEL	1. Aula 301	X				X						X			
	2. Aula 302	X				X						X			
	3. Aula 303	X				X						X			








FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
FACULTAD DE DERECHO (E11)	ADMINISTRACION Y LABORATORIOS (E07-B)	CUARTO NIVEL	4. SS.HH Mujeres	X			X				X			X	
			5. SS.HH varones	X			X				X			X	
			1. Consultorio psicológica	X			X							X	
			2. Testoteca	X				X							X
			3. Laboratorio de fisio terapia	X				X							X
		4. SS.HH Mujeres	X			X				X			X		
		5. SS.HH varones	X			X				X			X		
		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas	X				X		X				X	
			2. SS.HH Caballeros	X				X		X				X	
			3. SS.HH Discapacitados	X				X		X				X	
			4. Cafetín	X				X		X				X	
			5. Tópico	X				X		X				X	
			6. Atención medica	X				X		X				X	
			7. Área de almacén	X			X			X				X	
			8. Observación	X				X		X				X	
			9. Farmacia	X				X		X				X	
			10. Consultorio psicológico	X				X		X				X	
			11. Dirección de bienestar universitario	X				X		X				X	
			12. Servicio de recreación - Recreación y deporte	X				X		X				X	
			13. Servicio de asistencia social	X			X			X				X	
			14. Pasadizo y escalera	X				X		X				X	
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	X				X		X				X	
			2. Aula 202	X				X		X				X	
			3. Aula 203	X				X		X				X	
			4. Aula 204	X				X		X				X	
			5. SS.HH Damas	X				X		X				X	
			6. SS.HH Caballeros	X				X		X				X	
			7. Pasadizo y escalera		X			X		X				X	
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	X			X			X				X	
			2. Aula 302	X			X			X				X	
			3. Aula 303	X			X			X				X	
			4. Aula 304	X			X			X				X	
			5. SS.HH Damas	X				X		X				X	
			6. SS.HH Caballeros	X				X		X				X	
			8. Pasadizo y escalera	X				X		X				X	
			CUARTO NIVEL	1. Aula 401	X			X			X				X
		2. Aula 402		X			X			X				X	
		3. Aula 403		X			X			X				X	
		4. Aula 404		X			X			X				X	
		5. SS.HH Damas		X				X		X				X	
6. SS.HH Caballeros	X					X		X				X			
PRIMER NIVEL	1. Sala de sustentación	X			X							X			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
			2. Secretaria de proyecto	X			X						X		
			3. Coordinador	X			X						X		
			4. SS.HH	X			X			X				X	
			5. Sala de simulación de casos	X				X						X	
			6. Aula 103	X				X					X		
			7. SS.HH Mujeres	X			X						X		
			8. SS.HH varones	X			X						X		
			1. Secretaria de facultad	X			X						X		
		2. Secretaria de escuela	X			X						X			
		3. Decanato	X				X					X			
		4. Dirección de escuela	X				X						X		
		5. Sala de docentes 1	X			X							X		
		6. Sala de docentes 2	X			X						X			
		7. SS.HH Mujeres	X			X				X		X			
		8. SS.HH varones	X			X				X		X			
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	X			X								X
			2. Aula 302	X				X							X
			3. Oficina de proyecto	X			X								X
			4. SS.HH Mujeres	X			X				X		X		
			5. SS.HH varones	X			X				X		X		
		CUARTO NIVEL	1. Bienestar universitario	X			X						X		
			2. Sala de lectura	X				X					X		
			3. Biblioteca	X			X						X		
			4. Aula 402	X				X							X
5. SS.HH Mujeres	X				X				X		X				
6. SS.HH varones	X				X				X		X				
COMEDOR UNIVERSITARIO (E13)	PRIMER NIVEL	1. Almacén de equipos	X				X							X	
		2. SS.HH mujeres	X			X				X		X			
		3. SS.HH varones	X			X				X		X			
		4. Almacén de alimentos	X			X								X	
		5. Recepción de alimentos	X			X						X			
	SEGUNDO NIVEL	1. Área de comensal	X			X								X	
		2. SS.HH varones	X			X				X		X			
		3. SS.HH mujeres	X			X				X		X			
		4. Vestidor de mujeres	X			X				X		X			
		5. Pasadizo interior	X			X				X		X			
PABELLON DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL CEPRE (E44)	AULAS (E44-A)	PRIMER NIVEL	1. Aula 101	X			X								X
			2. Aula 102	X			X						X		
			3. Aula 103	X			X								X
			4. Aula 104	X			X								X



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.		
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D
    	ADMINISTRATIVA		5. SS.HH varones	X			X				X		X		
			6. SS.HH mujeres	X			X				X		X		
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	X				X							X
			2. Aula 202	X				X							X
			3. Aula 203	X				X							X
			4. Aula 204	X				X							X
			5. SS.HH varones	X			X				X		X		
			6. SS.HH mujeres	X			X				X		X		
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	X				X							X
			2. Aula 302	X				X							X
			3. Aula 303	X				X							X
			4. Aula 304	X				X							X
			5. SS.HH varones	X			X			X			X		
			6. SS.HH mujeres	X			X				X		X		
		CUARTO NIVEL	1. Aula 401	X				X							X
			2. Aula 402	X				X							X
			3. Aula 403	X				X							X
			4. Aula 404	X				X							X
			5. SS.HH varones	X			X			X			X		
			6. SS.HH mujeres	X			X			X			X		
		PRIMER NIVEL	1. Secretaria CEPRE	X			X								X
			2. Dirección	X			X								X
			3. Archivo CEPRE	X			X								X
			4. SS.HH Mujeres	X			X			X			X		
			5. SS.HH varones	X			X			X			X		
			6. Defensoría Universitaria	X			X								X
			7. Ambiente de música FACISA	X			X								X
			8. Ambiente de proyección social	X			X								X
			9. Sala de profesores	X			X								X
			10. Coordinación CEPRE	X				X							X
			11. Sala de estudiantes	X			X								X
		SEGUNDO NIVEL	1. Secretaría centro de idiomas	X				X							X
			2. Sala de docentes	X				X							X
			3. Dirección del centro de idioma	X				X							X
			4. SS.HH Mujeres	X			X			X			X		
			5. SS.HH varones	X			X				X		X		
			6. Aula 1 centro de idiomas (2A)	X				X							X
			7. Aula 2 centro de idiomas	X				X							X
			8. Aula 3 centro de idiomas	X				X							X
		TERCER NIVEL	1. Cafetín	X				X							X
			2. Aula 3A	X				X							X
			3. Almacén	X				X							X

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.				
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D		
			4. Ambiente de proyección social	X				X					X				
			5. SS.HH Mujeres	X			X			X			X				
			6. SS.HH varones	X			X			X			X				
		CUARTO NIVEL	1. Aula 401	X			X							X			
			2. Almacén	X			X							X			
ESTACION EXPERIMENTAL CHACHAPOYAS (E45)	PLANTA DE NITROGENO (E45-A)	UN SOLO NIVEL	1. Área de atención	X			X						X				
			2. Área de maquina y almacén	X			X						X				
	GRANJA DE CUYES (E45-B)	UN SOLO NIVEL	1. Área de atención		X		X			X					X		
			2. Área de crianza		X		X								X		
	ALMACEN CENTRAL (E45-C)	UN SOLO NIVEL	1. Área de insumos		X		X								X		
			2. Área de alimentos balanceados		X		X									X	
	GRANJA DE AVES 1 (E45-D)	UN SOLO NIVEL	1. Área de atención		X		X			X					X		
			2. Área de crianza		X		X								X		
	GRANJA DE AVES 2 (E45-E)	UN SOLO NIVEL	1. Área de crianza		X		X								X		
	CENTRO DE COLECTA DE SEMEN (E45-H)	UN SOLO NIVEL	1. Banco de semen		X		X									X	
			2. Oficina de colecta		X		X									X	
			3. Vestuario		X		X			X				X	X		
			4. Almacén		X		X									X	
			5. Área de recolecta de semen y descanso de animales		X				X								X
ESTABLO DE VACAS (E45-G)	UN SOLO NIVEL	1. Área de recolección de leche		X				X							X		
		2. Área de establo		X				X							X		
ADMINISTRACIÓN	UN SOLO NIVEL	1. SS.HH		X		X				X			X	X			
		2. Cocina		X		X				X			X	X			
		3. Área de ventas		X		X								X			
		4. Oficina		X		X								X			
		5. Almacén		X		X								X			
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS (E29)	PABELLON DE AULAS (E29-B)	PRIMER NIVEL	1. Aula 101	X			X								X		
			2. Aula 102	X			X								X		
			3. Aula 103	X			X								X		
			4. Aula 104	X			X								X		
			5. SS.HH varones	X			X			X					X		
			6. SS.HH mujeres	X			X			X					X		
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	X			X									X	
			2. Aula 202	X			X									X	
			3. Aula 203	X			X									X	
			4. Aula 204	X			X									X	
			5. SS.HH varones	X			X			X						X	
			6. SS.HH mujeres	X		X				X						X	
		TERCERA NIVEL	1. Aula 301	X			X									X	
			2. Aula 302	X			X									X	
			3. Aula 303	X			X									X	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
			4. Aula 304	X			X							X		
			5. SS.HH varones	X			X			X				X		
			6. SS.HH mujeres	X			X			X					X	
			CUARTO NIVEL	1. Xiloteca Kuelap	X			X								X
				2. Laboratorio de dentrologia	X			X								X
				3. Herbario Kuelap	X			X								X
		4. Sala de profesore FICA		X			X						X			
		5. SS.HH varones		X		X				X				X		
		6. SS.HH mujeres		X		X				X				X		
		QUINTO NIVEL	1. Laboratorio de geodesia y manejo espacial	X			X								X	
		ADMINISTRATIVA (E29-A)	PRIMER NIVEL	1. Auditorio	X			X								X
				2. Cafetín	X			X								X
				3. Sala de profesores 1	X			X								X
				4. Sala de profesores 2	X			X								X
				5. Psicología	X			X								X
				6. SS.HH varones	X		X			X					X	
				7. SS.HH mujeres	X		X			X					X	
			SEGUNDO NIVEL	1. Secretariado	X			X								X
	2. Departamento académico			X				X							X	
	3. Archivo			X				X							X	
	4. SS.HH mujeres			X		X				X				X		
	5. SS.HH varones			X		X				X				X		
	6. Sala de docentes			X		X									X	
	TERCER NIVEL		1. Centro de computo	X		X									X	
	PABELLON DE AULAS (E50-A)		1er, 2do ,3er y 4to	Todos los ambientes			X			X			X			X
				PRIMER NIVEL	1. Sala de docentes (AF-103)	X			X							
	2. Sala de docentes (AF-102)		X				X								X	
3. Aula AF -101	X					X								X		
4. Instituto de investigación en ciencia de ingeniería civil	X				X								X			
5. Oficina del instituto	X				X							X				
6. Sala de docentes	X				X							X				
7. Almacén - archivo	X				X							X				
8. Bienestar universitario	X				X							X				
9. SS.HH mujeres	X		X					X				X				
10. SS.HH varones	X		X					X				X				
SEGUNDO NIVEL	1. Dirección de escuela	X			X								X			
	2. Secretaria de escuela	X			X								X			
	3. Dirección de escuela	X			X								X			
	4. Sala de reuniones	X			X								X			
	5. Secretaria de decanato	X			X							X				



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	ESTRUC.			ARQ.			INS. SANIT.			INS. ELECT.			
				B	R	D	B	R	D	B	R	D	B	R	D	
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS (E50-C)			6. Decanato	X			X								X	
			7. sala de docentes 1	X			X								X	
			8. Sala de docentes 2	X			X						X			
			9. SS.HH mujeres	X			X				X			X		
			10. SS.HH varones	X			X				X			X		
		PRIMER NIVEL	1. Ambiente ocupado por arqueología	X			X				X				X	
			2. SS.HH mujeres	X			X				X		X			
			3. SS.HH varones	X			X				X		X			
			SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH mujeres	X			X				X		X		
				2. SS.HH varones	X			X				X		X		
	3. Laboratorio de Topografía	X				X						X				
	TERCER NIVEL	4. Laboratorio de química	X			X						X				
		5. Aula 201	X			X								X		
		1. SS.HH mujeres	X			X			X			X				
		2. SS.HH varones	X			X			X				X			
		3. Sala de sustentación	X			X						X				
	CUARTO NIVEL	4. Sala de tutoría	X			X						X				
		5. Aula 301	X			X						X				
		1. SS.HH mujeres	X			X			X			X				
		2. SS.HH varones	X			X			X			X				
3. Auditorio		X			X						X					

2.3. Situación actual de muebles

a) Sede Chachapoyas

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
PROYECCIÓN SOCIAL	SECRETARIA			PRIMER NIVEL	Sillones	2	2	X						
					Escritorios	5			5	X				
					Estantes	4	4	X						
					Sillas unipersonales	2	2	X						
					Sillas de plástico	2	2	X						
					Butacas de espera de 4 cuerpos	1	1	X						
					Escritorios	3	2	X	1	X				
					Estantes de metal	3			3	X				
					Pizarra	1	1	X						
					Sillas de madera	2	2	X						
	ÁREA DE TEATRO				SEGUNDO NIVEL	Escritorios	2	2	X					
						Sillas de plástico	17			17	X			
						Bancos de plástico	5			5	X			
						Sillas de madera	4	4	X					
						Bancos de madera	2	2	X					
Mesa de madera	1	1	X											
Parantes de dibujo	18			18	X									
Pizarra	1			1	X									

FACULTAD / LABORATORIO	MÓDULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
ESCUELA DE POSGRADO - EPG		ÁREA DE DANZA	-	TERCER NIVEL	Escritorios	1			1	X				
					Sillas de madera	2			2	X				
					Sillas de plástico	19	19	X						
		CONTRALORIA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Jefatura			PRIMER NIVEL	Sillones	1	1	X				
							Escritorios	1	1	X				
							Estantes	2	2	X				
							Archivador	1			1	X		
							Mesa de melamina	1	1	X				
							Sillas de metal	6	4	X	1	X	1	X
							Módulo de melamina	1	1	X				
							Sillones	10	10	X				
							Escritorios	11	11	X				
							Estantes	7	7	X				
							Pizarra	2	2	X				
							Archivador	3	3	X				
			Mesa de melamina	1	1	X								
			Guillotina	1	1	X								
			Módulo de melamina	1	1	X								
			Sillas de metal	2	2	X								
			Sillones	2	2	X								
			Escritorios	2	1	X	1	X						
			Estantes	2	2	X								
			Archivador	1	1	X								
			Mesa de madera	2			2	X						
			Módulo de melamina	1	1	X								
			Sillas de metal	5	5	X								
			Sillones	1	1	X								
			Escritorios	2	2	X								
			Escritorios de madera	4			4	X						
			Sillas de metal	7	7	X								
Silla fija de madera	1			1	X									
Mesa de madera	2			1	X	1	X							
INFORMES Y COMUNICACIONES		-		SEGUNDO NIVEL	Escritorios	6					6	X		
					Escritorios	7					7	X		
					Sillones	1			1	X				
SECRETARÍA DIRECCIÓN EPG		-			1									
ALMACÉN		-			1					1	X			
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	ADMINISTRACIÓN DE FACULTAD DE ENFERMERIA	E.P PSICOLOGIA	-	PRIMER NIVEL	Sillones	3			3	X				
					Escritorios	3	3	X						
					Estantes	5			5	X				
		Sillas unipersonales	2		2	X								
		Muebles	1		1	X								
		Sillones	2						2	X				
	SECRETARIA DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO	-				Escritorios	2	2	X					
						Estantes	2	2	X					
						Mesa	1	1	X					
	DIRECCIÓN	-				Sillones	2	2	X					
						Escritorios	1	1	X					
						Estantes	1	1	X					
						Sillas unipersonales	1	1	X					
						Muebles	2	2	X					
						Pizarra	1	1	X					
	AULAS FACULTAD DE	DIRECCIÓN	-			Sillones	1	1	X					
						Escritorios	5			5	X			
						Estantes	2	2	X					
Sillas unipersonales						1	1	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
	ENFERMERIA A	ADMINISTRACIÓN	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	1	X						
					Escritorios	1	1	X						
					Estantes	1	1	X						
		TÓPICO	-		Escritorios	1			1	X				
					Sillas unipersonales	1	1	X						
					Sillones	1	1	X						
		CONSULTORIO MEDICO	-		Escritorios	2	2	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
					Sillones	1	1	X						
		TRIAJE	-		Escritorios	2	2	X						
					Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
		SALA DE ESPERA	-		Butacas de espera de 4 cuerpos	1			1	X				
					Escritorios	1			1	X				
		ÁLMACEN	-		Estantes	3			3	X				
					Sillones	1	1	X						
	SERVICIO DE NUTRICIÓN	-	Escritorios	1	1	X								
			Estantes	4	4	X								
			Sillones	2	2	X								
	UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DEPORTE	-	Escritorios	3	3	X								
			Estantes	1	1	X								
			Sillas unipersonales	1	1	X								
	OBSERVACIÓN	-	Sillones	1			1	X						
			Escritorios	1	1	X								
	CONSULTORIO PSICOLOGICO	-	Sillones	3	3	X								
			Escritorios	2	2	X								
			Estantes	4	4	X								
			Sillas unipersonales	4	4	X								
	SECRETARIA	-	Muebles	3	3	X								
			Sillones	1	1	X								
	ADMINISTRACIÓN DE FACULTAD DE ENFERMERIA A	ACREDITACIÓN	-	Escritorios	2	2	X							
				Estantes	1	1	X							
				Sillas unipersonales	2	2	X							
		DIRRECCIÓN	-	Sillones	1	1	X							
				Escritorios	2	2	X							
				Estantes	1	1	X							
				Sillas unipersonales	1	1	X							
				Muebles	3	3	X							
		SALA DE SESIONES	-	Mesa de centro	1	1	X							
				Estantes	2			2	X					
				Sillas unipersonales	26	26	X							
		SECRETARIA	-	Mesa de madera	1	1	X							
				Escritorios	3	3	X							
SEGUNDA ESPECIALIDAD DES ENFERMERIA		-	Estantes	2			2	X						
			Sillas unipersonales	3	3	X								
			Butacas de espera de 3 cuerpos	1			1	X						
ACERVO DOCUMENTARIO		-	Sillones	1	1	X								
			Escritorios	1	1	X								
	Sillas unipersonales		1	1	X									
	Butacas de espera de 3 cuerpos		1					1	X					
	-	Estantes	4			4	X							
		Estantes de metal	10			10	X							
		Sillas de plástico	20	20	X									
		Sillones	7	7	X									
		Escritorios	9	9	X									



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO								
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D			
		CUBICULOS DE DOCENTES		TERCER NIVEL	Estantes	5	5	X							
		PASADIZO	-		Butacas de espera de 3 cuerpos	2			2	X					
	AULAS FACULTAD DE ENFERMERIA	AULA 201	-		Sillas unipersonales	45			45	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
					Tarima	1			1	X					
		AULA 202	-		Sillas unipersonales	45			45	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
					Tarima	1			1	X					
		AULA 203	-		Sillas unipersonales	45			45	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
					Tarima	1			1	X					
	AULA 204	-	Sillas unipersonales		45			45	X						
			Pizarra		1	1	X								
			Atril		1	1	X								
			Tarima		1			1	X						
	ADMINISTRACION DE FACULTAD DE ENFERMERIA	AUDITORIO	-		Sillones	8			8	X					
					Escritorios	2	2	X							
					Sillas unipersonales	97	97	X							
					Atril	1	1	X							
	AULAS FACULTAD DE ENFERMERIA	AULA 301	-		Mesa de madera	1	1	X							
					Sillas unipersonales	48			48	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
		AULA 302	-		Tarima	1			1	X					
					Sillas unipersonales	48			48	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
		AULA 303	-		Tarima	1			1	X					
					Sillas unipersonales	48			48	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
	AULA 304	-	Tarima		1			1	X						
			Sillas unipersonales		48			48	X						
			Pizarra		1	1	X								
			Atril		1	1	X								
	AULAS FACULTAD DE ENFERMERIA	AULA 401	-		Tarima	1			1	X					
					Sillas unipersonales	50			50	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
		AULA 402	-		Tarima	1			1	X					
					Sillas unipersonales	50			50	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
		AULA 403	-		Tarima	1			1	X					
					Sillas unipersonales	50			50	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
	AULA 404	-	Tarima		1			1	X						
			Sillas unipersonales		50			50	X						
			Pizarra		1	1	X								
			Atril		1	1	X								
						CUARTO NIVEL	Tarima	1			1	X			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	AULA MH101	-	-	PRIMER NIVEL	Carpetas unipersonales	45	45	X						
					Mesa de docente	1	1	X						
					Silla de Metal	1	1	X						
					Carpetas unipersonales	44	44	X						
					Mesa de docente	1	1	X						
					Silla de Metal	1	1	X						
					Carpetas unipersonales	45	45	X						
					Mesa de docente	1	1	X						
					Silla de Metal	1	1	X						
	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA	-	-	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorio de Melamina/ 2 cajones	1	1	X					
						Sillón Giratorio de cuero	1			1	X			
						Estante de Madera /5 divisiones	1			1	X			
						Estante de Madera/ 4 divisiones	1			1	X			
						Escritorio de melamine en L	1	1	X					
						Sillón Giratorio de cuero	1	1	X					
						Silla fija de madera/tapizada	1	1	X					
						Silla fija de madera/tapizada	1	1	X					
						Silla fija de madera/tapizada	1	1	X					
						Estante Archivador de Melamina	1	1	X					
						Sofá de madera 3 cuerpos	1	1	X					
						Escritorio de Melamina/ 4 cajones	1			1	X			
						Silla de Metal	1	1	X					
						Sillón giratorio de metal con brazos	10	10	X					
						Silla amoblada de madera	2	2	X					
	Casillero de melamina	3	3	X										
	Mesa de melamina	1	1	X										
	Escritorio de madera en forma de L	1	1	X										
	Escritorio de Melamina	4	4	X										
	Credenza	1	1	X										
	Silla de visitantes	1	1	X										
	Credeza de madera	1	1	X										
	Escante de melamina	1	1	X										
	Escritorios de melamina	2	2	X										
	Sillas de madera	1	1	X										
	Silla de metal de 3 asientos	1	1	X										
	Silla de madera	1	1	X										
	Estante Archivador de Melamina	3	3	X										
	LABORATORIO DE HISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA Y PATOLOGIA	-	-	-	TERCER NIVEL	Estantes de melamina	1	1	X					
						Estantes de madera con puertas	2	2	X					
						Escritorios de melamina	3	3	X					
Sillón giratorio						1	1	X						
Sillas de metal						2	2	X						
Bancos de madera						14	14	X						
Estantes de madera con puertas						1	1	X						
Estantes de melamina						1	1	X						
Sillón giratorio						1	1	X						
Escritorios de melamina						1	1	X						
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA	-	-	-	TERCER NIVEL	Bancos de madera	15	15	X						
					Banco de madera	15	15	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO																
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D											
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS V.B. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS V.B. OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS V.B. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS V.B. UNIDAD DE MODERACION UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS V.B. CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LABORATORIO DE FISIOLÓGIA Y FARMACOLOGÍA				Mesa rodante para anestesia	1	1	X															
					Camilla	1	1	X															
					Mesa de madera	3	3	X															
					Escritorio de melamina	1	1	X															
					Sillón giratorio	1	1	X															
					Casillero de melamina	1	1	X															
					Taburete giratorio de metal	1	1	X															
					LABORATORIO DE SIMULACIÓN				CUARTO NIVEL	Vitrinas de vidrio corredizas	4	4	X										
										Mesa de madera	3	3	X										
										Mesa rodable para anestesia	1	1	X										
										Banco circular giratoria	1	1	X										
										Escritorio de melamina	1	1	X										
	Sillón giratorio	1	1	X																			
	Banco de madera	1	1	X																			
	Casillero de melamina	1	1	X																			
	Camilla simple de metal	4	4	X																			
	Vitrinas de vidrio corredizas	1	1	X																			
	Cama quirúrgica	1	1	X																			
	LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL									CUARTO NIVEL	Escritorio de melamina	1	1	X									
					Mesa de madera	1	1	X															
					Coche de curaciones	2	2	X															
					Sillón giratorio	1	1	X															
					Mesa quirúrgica	8	8	X															
					Banco de madera	14	14	X															
					Casillero de melamina	1	1	X															
					Mesa de madera	3	3	X															
					Mesas de metal	3	3	X															
					Escritorio de melamina	1	1	X															
					Estantes de madera	1	1	X															
					LABORATORIO DE BIOQUIMICA				CUARTO NIVEL		Sillón giratorio	4	2	X	2	X							
	Bancos de madera	14	14	X																			
	PROYECTOS									PRIMER NIVEL	Escritorios	5	5	X									
											Sillas unipersonales	1	1	X									
Sillones											3	3	X										
Escritorios											3	3	X										
Estantes											6	6	X										
Sillas unipersonales											2	2	X										
Estantes											2			2	X								
ÁREA ADMINISTRATIVA														PRIMER NIVEL	Butacas de espera de 3 cuerpos	1					1	X	
															Sillones	6	6	X					
															Escritorios	2	2	X					
					Estantes	1	1	X															
					Sillas unipersonales	2	2	X															
	Sillones	6	6	X																			
	Escritorios	6	6	X																			
	Estantes	1	1	X																			
	PASADIZO				PRIMER NIVEL	Muebles	1	1	X														
						Butacas de espera de 4 cuerpos	1	1	X														
						Sillones	2	2	X														
						Escritorios	2	2	X														
Estantes						3	3	X															
Sillas unipersonales						2	2	X															
Mesa de centro						1	1	X															
DIRECCIÓN EJECUTIVA									SEGUNDO NIVEL	Sillones	2	2	X										
										Escritorios	2	2	X										
										Estantes	3	3	X										
										Sillas unipersonales	2	2	X										
										Mesa de centro	1	1	X										
	Sillones	2	2	X																			
	Escritorios	2	2	X																			
	Estantes	1	1	X																			
	INVESTIGADORES				SEGUNDO NIVEL					Sillones	2	2	X										
										Escritorios	2	2	X										
										Estantes	1	1	X										
										PASADIZO				SEGUNDO NIVEL	Muebles	1	1	X					
Butacas de espera de 4 cuerpos						1	1	X															
Sillones						2	2	X															
Escritorios						2	2	X															
Estantes						3	3	X															
Sillas unipersonales						2	2	X															
Mesa de centro						1	1	X															
DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS									SEGUNDO NIVEL						Sillones	2	2	X					
															Escritorios	2	2	X					
	Estantes	1	1	X																			
	REPOSITARIO INSTITUCIONAL				SEGUNDO NIVEL										Sillones	2	2	X					
															Escritorios	2	2	X					
										Estantes	1	1	X										

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO										
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D					
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA	PROYECTO PROCEPITT	-	-	-	Escritorios	3			3	X							
					Sillas unipersonales	2	2	X									
					Sillones	3			3	X							
					Escritorios	4	4	X									
					Estantes	7			7	X							
					Sillas unipersonales	4	4	X									
					Muebles	1	1	X									
					Sillones	3	3	X									
					Escritorios	6	6	X									
					Estantes	3	1	X	2	X							
					Sillas unipersonales	2	2	X									
					Muebles	1	1	X									
	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA TECNOLÓGICA	-	-	-	-	Sillas de plástico	2			2	X						
						Bancos	2			2	X						
						Sillones	3	3	X								
						Escritorios	6	6	X								
						Estantes	1	1	X								
						Sillas unipersonales	4	4	X								
						Muebles	1	1	X								
						Sillones	2	2	X								
						Escritorios	2	2	X								
						Estantes	1	1	X								
						Sillas unipersonales	3			3	X						
						DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Almacén	-	-	-	Escritorios	2			2	X	
	Sillas unipersonales	2	2	X													
	Bancos	1	1	X													
	Sillones	1			1						X						
	Escritorios	6			6						X						
	Estantes	1	1	X													
	Sillas unipersonales	4	4	X													
	Muebles	1	1	X													
	Sillones	2	2	X													
	Escritorios	2	2	X													
	Estantes	1	1	X													
	UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES	-	-	-	-						Escritorios	2			2	X	
						Sillas unipersonales	2			2	X						
						Bancos	1	1	X								
						Sillones	1			1	X						
						Escritorios	6			6	X						
						Estantes	2			2	X						
						Sillas unipersonales	1			1	X		1				
						Bancos	3			3	X						
Escritorios						3	3	X									
Sillas de plástico						1	1	X									
Sillones						6	3	X			3	X					
ESPECIALISTA DID						-	-	-	-	Escritorios	1			1	X		
	Estantes	2			2					X							
	Sillas unipersonales	1			1					X							
	Sillas de plástico	4	3	X													
	Sillones	2			2					X							
	Estantes	1			1					X							
	Mesa de madera	1			1					X							
	Sillas de plástico	4	4	X													
	Estantes de metal	1	1	X													
	Escritorios	9	9	X													
	Sillas unipersonales	4			4					X							
	LABORATORIO 01	-	-	-	-					Bancos	1	1	X				
Sillones						1			1	X							
Escritorios						6			6	X							
Escritorios						2			2	X							
Estantes						2	2	X									
Sillas unipersonales						1			1	X							
Bancos						3			3	X							
Escritorios						3	3	X									
Sillas de plástico						1	1	X									
Sillones						6	3	X			3	X					
Escritorios						1			1	X							
LABORATORIO 02						-	-	-	-	Estantes	2			2	X		
	Sillas unipersonales	1	1	X													
	Sillas de plástico	4	3	X													
	Sillones	2			2					X							
	Estantes	1			1					X							
	Mesa de madera	1			1					X							
	Sillas de plástico	4	4	X													
	Estantes de metal	1	1	X													
	Escritorios	9	9	X													
	Sillas unipersonales	4			4					X							
	Bancos	1	1	X													
	LABORATORIO 03	-	-	-	-					Sillas de plástico	5	5	X				
Sillones						2			2	X							
Escritorios						2			2	X							
Podio de madera						1	1	X									
Escritorios de melamina						1	1	X									
Sillas de metal						3	3	X									
Carpetas unipersonales						6	6	X									
Butacas de 10 asientos por fila						4	4	X									
LABORATORIO 04						-	-	-	-	Escritorios	1	1	X				
										Sillas unipersonales	4			4	X		
										Bancos	1	1	X				
										Sillas de plástico	5	5	X				
	Sillones	2			2					X							
	Escritorios	2			2					X							
	ÁLMACEN 01	-	-	-	-					Escritorios	2			2	X		
										Sillas unipersonales	1	1	X				
										Sillas de plástico	4	3	X				
										Sillones	2			2	X		
										Estantes	1			1	X		
										Mesa de madera	1			1	X		
Sillas de plástico						4	4	X									
Estantes de metal						1	1	X									
Escritorios						9	9	X									
Sillas unipersonales						4			4	X							
Bancos						1	1	X									
ÁLMACEN 02						-	-	-	-	Sillas de plástico	5	5	X				
	Sillones	2			2					X							
	Escritorios	2			2					X							
	Podio de madera	1	1	X													
	Escritorios de melamina	1	1	X													
	Sillas de metal	3	3	X													
	Carpetas unipersonales	6	6	X													
	Butacas de 10 asientos por fila	4	4	X													
	AUDITORIO	-	-	-	-					Escritorios	1	1	X				
										Sillas unipersonales	4			4	X		
										Bancos	1	1	X				
										Sillas de plástico	5	5	X				
Sillones						2			2	X							
Escritorios						2			2	X							
CAFETIN						-	-	-	-	Escritorios	2			2	X		
										Sillas unipersonales	4			4	X		
										Bancos	1	1	X				
										Sillas de plástico	5	5	X				
										Sillones	2			2	X		
										Escritorios	2			2	X		
	SALA DE SUSTENTACIONES	-	-	-	-					Escritorios	1	1	X				
										Sillas unipersonales	4			4	X		
										Bancos	1	1	X				
										Sillas de plástico	5	5	X				
										Sillones	2			2	X		
										Escritorios	2			2	X		



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
	AULA 103	-		SEGUNDO NIVEL	Escritorios de madera	1	1	X						
					Sillas de metal	1	1	X						
					Carpetas unipersonales	44	42	X	2	X				
					Escritorios de madera	3	3	X						
					Podio de madera	1			1	X				
					Carpetas unipersonales	3	3	X						
					Butacas de 10 asientos por fila	5	5	X						
					Sillas de metal	4	4	X						
					Escritorios de madera	1			1	X				
					Escritorios de melamina		1	X						
					Estante de madera con puerta	1	1	X						
					Sillas de metal	2	2	X						
	Carpetas unipersonales	1	1	X										
	SALA DE SIMULACIONES	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	1	1	X					
						Estantes de melamina con puerta	1	1	X					
						Silla de metal de 3 asientos	3	3	X					
						Escritorios de melamina	3	3	X					
						Estantes de melamina con puerta	3	3	X					
						Estantes de madera con puerta	2	2	X					
						Escritorios de madera	2	2	X					
						Sillas giratorias	3	3	X					
						Banco de madera	1	1	X					
						Escritorios de melamina	1	1	X					
						Estantes de madera con puerta	1	1	X					
						Sillas giratorias	1	1	X					
	Silla de metal	2	2	X										
	Muebles	3	3	X										
	SECRETARIA 2265439	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	1	1	X					
						Estantes de madera con puerta	1	1	X					
						Sillas giratorias	1	1	X					
						Silla de metal	2	2	X					
						Muebles	3	3	X					
						Escritorios de melamina	1	1	X					
						Estantes de madera con puerta	1	1	X					
						Sillas giratorias	1	1	X					
						Silla de metal	3	3	X					
						Sillas giratorias	1	1	X			1	X	
						Mesas de madera	2	2	X					
						Sillas giratorias	23	22	X	1	X			
	Muebles	3	3	X										
AMBIENTE DE COORDINACION	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X						
					Estantes de melamina con puerta	6	6	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Sillas de metal	8	8	X						
					Estantes de madera	1			1	X				
					Estantes de melamina	3	3	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Escritorios de melamina	2	2	X						
					Estantes de melamina con puerta	7	7	X						
					Sillas de metal	20	20	X						
					Sillas giratorias	4	4	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
PASADIZO	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	1	1	X						
					Estantes de melamina con puerta	1	1	X						
					Silla de metal de 3 asientos	3	3	X						
					Escritorios de melamina	3	3	X						
					Estantes de melamina con puerta	3	3	X						
					Estantes de madera con puerta	2	2	X						
					Escritorios de madera	2	2	X						
					Sillas giratorias	3	3	X						
					Banco de madera	1	1	X						
					Escritorios de melamina	1	1	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
					Sillas giratorias	1	1	X						
Silla de metal	2	2	X											
Muebles	3	3	X											
SECRETARIA DE FACULTAD	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	1	1	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
					Sillas giratorias	1	1	X						
					Silla de metal	2	2	X						
					Muebles	3	3	X						
					Escritorios de melamina	1	1	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
					Sillas giratorias	1	1	X						
					Silla de metal	3	3	X						
					Sillas giratorias	1	1	X						
					Mesas de madera	2	2	X						
					Sillas giratorias	23	22	X	1	X				
Muebles	3	3	X											
DECANATO	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X						
					Estantes de melamina con puerta	6	6	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Sillas de metal	8	8	X						
					Estantes de madera	1			1	X				
					Estantes de melamina	3	3	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Escritorios de melamina	2	2	X						
					Estantes de melamina con puerta	7	7	X						
					Sillas de metal	20	20	X						
					Sillas giratorias	4	4	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
DIRECCION DE DEPARTAMENTO ACADEMICO	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X						
					Estantes de melamina con puerta	6	6	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Sillas de metal	8	8	X						
					Estantes de madera	1			1	X				
					Estantes de melamina	3	3	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Escritorios de melamina	2	2	X						
					Estantes de melamina con puerta	7	7	X						
					Sillas de metal	20	20	X						
					Sillas giratorias	4	4	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
SALA DE DOCENTES 01	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X						
					Estantes de melamina con puerta	6	6	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Sillas de metal	8	8	X						
					Estantes de madera	1			1	X				
					Estantes de melamina	3	3	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Escritorios de melamina	2	2	X						
					Estantes de melamina con puerta	7	7	X						
					Sillas de metal	20	20	X						
					Sillas giratorias	4	4	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						
SALA DE DOCENTES 02	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X						
					Estantes de melamina con puerta	6	6	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Sillas de metal	8	8	X						
					Estantes de madera	1			1	X				
					Estantes de melamina	3	3	X						
					Escritorios de madera	7	7	X						
					Escritorios de melamina	2	2	X						
					Estantes de melamina con puerta	7	7	X						
					Sillas de metal	20	20	X						
					Sillas giratorias	4	4	X						
					Estantes de madera con puerta	1	1	X						








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
CENTRO DE INTERPRETACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTRAPOLOGIA KUELAP INAAK	AULA 301	-	-	TERCER NIVEL	Escritorios de madera	1	1	X						
					Sillas de metal	1	1	X						
					Carpetas unipersonales	39	39	X						
					Podio de madera	1	1	X						
					Escritorios de madera	1	1	X						
					Sillas de metal	1	1	X						
	AULA 302	-	-	TERCER NIVEL	Carpetas unipersonales	41	41	X						
					Escritorios de madera	1	1	X						
					Sillas de metal	1	1	X						
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	-	-	CUARTO NIVEL	Carpetas unipersonales	41	41	X						
					Escritorios de madera	1	1	X						
					Escritorios de melamina	2			2	X				
	SALA DE LECTURA	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas de metal	3	3	X						
					Escritorios de madera	2	2	X						
					Mesas de madera	1	1	X						
	BIBLIOTECA	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas de metal	6	6	X						
					Estantes de melamina con puerta	1	1	X						
					Escritorios de madera	1					1	X		
	ARCHIVO	-	-	CUARTO NIVEL	Estantes de madera	4	4	X						
					Estantes de metal	6	6	X						
					Sillas de metal	2	2	X						
	AULA 402	-	-	CUARTO NIVEL	Estantes de madera	4	4	X						
					Estantes de melamina	1	1	X						
					Escritorios de madera	4	4	X						
	BIBLIOTECA	-	-	PRIMER NIVEL	Estantes de melamina	1	1	X						
					Escritorios	3			3	X				
					Estantes	1	1	X						
	SALA DE EXPOSICIÓN	-	-	PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	3			3	X				
					Escritorios	1	1	X						
					Sillas unipersonales	29	29	X						
	AUDITORIO	-	-	PRIMER NIVEL	Muebles	1	1	X						
					Atril	1	1	X						
					Escritorios	2	2	X						
ÁLMACEN	-	-	PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	6	6	X							
				Atril	1	1	X							
				Sillas de madera	1	1	X							
SECRETARIA INAAK	-	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	2	2	X							
				Escritorios	2	2	X							
				Estantes	4	4	X							
SALA DE TRABAJO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	1	1	X							
				Sillones	3	3	X							
				Escritorios	4	4	X							
SALA DE JUNTAS	-	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	2	2	X							
				Sillas unipersonales	1	1	X							
				Escritorios	6	6	X							
LABORATORIO DE ANTRPOLOGIA	-	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	3	3	X							
				Sillas unipersonales	13			13	X					
				Sillones	1	1	X							
PASADIZO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorios	4	4	X							
				Estantes	2			2	X					
				Sillas unipersonales	10	10	X							
PASADIZO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Pizarra	1	1	X							
				Mueble	1	1	X							
				Mesa de centro	1	1	X							
PASADIZO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	1	X							
				Escritorios	2	2	X							



FACULTAD / LABORATORIO	MÓDULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO															
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D										
					Estantes	1	1	X														
					Muebles	1	1	X														
					Pizarra	1	1	X														
					Butacas de espera de 4 cuerpos	1	1	X														
					LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA	Sillones	12	12	X													
						Escritorios	13	13	X													
						Estantes	1			1	X											
						Pizarra	2	2	X													
					SEMINARIO Y ESTUDIOS DE CASOS	Sillas de plástico	24	24	X													
						Sillones	5			5	X											
						Escritorios	6	6	X													
					DIRECCIÓN	Estantes	5			5	X											
						Sillas unipersonales	8	8	X													
						Sillones	1	1	X													
						Escritorios	1	1	X													
					SECRETARIA DE ANTROPOLOGIA	Estantes	2	2	X													
						Sillas unipersonales	1	1	X													
						Muebles	3	3	X													
						Sillones	4	4	X													
					COMEDOR UNIVERSITARIO	ALMACEN	-	-	PRIMER NIVEL	Andamios de metal	2	2	X									
										Mesas de metal	6	6	X									
										Dispensador de comida	2	2	X									
										Estantes de metal	4	4	X									
						SALON DE COMEDOR	-	-	-	SEGUNDO NIVEL	Mesas de metal	1	1	X								
											Sillas de metal y plástico	232			232	X						
											Mesas de comedor	38	38	X								
											Estantes de melamina	5	4	X	1	X						
						VESTIDORES	-	-	-	-	Escritorios de madera	3			3	X						
											Casilleros de metal	3			3	X						
											LABORATORIO DE ESTOMATOLOGIA	-	-	PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	2	2	X				
															Sillones	2	2	X				
					Estantes	2	2	X														
Sillas unipersonales	2	2	X																			
OFICINA 02	-	-	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1	1	X														
					Escritorios	1	1	X														
					Estantes	1	1	X														
					Muebles	1	1	X														
CLINICA INTEGRAL 01	-	-	-	PRIMER NIVEL	Muebles bajos	19	19	X														
					Estantes	2	2	X														
CLINICA INTEGRAL 02	-	-	-	PRIMER NIVEL	Muebles altos	5	5	X														
					Muebles bajos	20	20	X														
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL, REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO	-	-	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1			1	X												
					Escritorios	1	1	X														
					Sillas unipersonales	1	1	X														
					Lokers	1	1	X														
					Sillones	2			2	X												
					Estantes	6			6	X												
					Muebles bajos	12			12	X												
					Sillones	3			3	X												
					Escritorios	1	1	X														
					Estantes	1	1	X														
ÁREA DE MANIPULACIÓN	-	-	-	PRIMER NIVEL	Sillones	3	2	X	1	X												
					Escritorios	4			4	X												








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO									
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D				
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS V.O.B. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OFFICINA DEL ASESORIA JURIDICA OFFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y GESTION AMBIENTAL	ÁLMACEN	-		SEGUNDO NIVEL	Mesa	2			2	X						
					Escritorios	1			1	X						
					Estantes	3	3	X								
		Sillas unipersonales	1		1	X										
		DATA CENTER	-				Escritorios	4	4	X						
							Estantes	2	2	X						
							Sillas unipersonales	3	3	X						
		CENTRO DE ENTRETIMIENTO	-				Sillones	1	1	X						
							Escritorios	2	2	X						
							Estantes	4	4	X						
							Sillas unipersonales	4	4	X						
							Sillones	1	1	X						
							Escritorios	2	2	X						
		SECRETARIA	-				Estantes	2	2	X						
							Sillas unipersonales	2	2	X						
	Butacas de espera de 4 cuerpos			1			1	X								
	UNIDAD DE DESARROLLO DE APLICACIONES	-			Sillones	4	4	X								
					Escritorios	6	6	X								
					Estantes	1	1	X								
					Sillas unipersonales	1	1	X								
					Sillones	1	1	X								
					Escritorios	2	2	X								
	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	-			Estantes	1			1	X						
					Sillas unipersonales	4	4	X								
					Pizarra	1	1	X								
					Butacas de espera de 3 cuerpos	1	1	X								
					Sillones	1	1	X								
					Escritorios	1	1	X								
	UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	-			Estantes	1	1	X								
					Sillas unipersonales	2	2	X								
					Sillones	3	3	X								
	AMBIENTE DE DESARROLLO	-			Escritorios	7	7	X								
					Estantes	1	1	X								
					Sillas unipersonales	4	4	X								
	SALA DE ENTRETIMIENTO EN TICS	-			Sillones	10	10	X								
					Sillas unipersonales	7	7	X								
					Mesa de trabajo grande	1	1	X								
	PASADIZO	-			Escritorios	1	1	X								
					Lokers	1	1	X								
					Escritorios	9	9	X								
	AUDITORIO	-			Estantes	1	1	X								
					Sillas unipersonales	15	15	X								
Sillas de madera					3	3	X									
				Latril	1	1	X									
				Sillones	6			6	X							
				Escritorios	6	6	X									
OFICINA	-			Sillas unipersonales	5	5	X									
				Sillones	3	3	X									
				Escritorios	4	4	X									
SALA DE DIRECCION	-			Estantes	2	2	X									
				Sillas unipersonales	3	3	X									
				Muebles	2	2	X									
SECRETARIA Y INVESTIGADORES	-			Sillones	3	3	X									
				Escritorios	5	5	X									
				Estantes	1	1	X									
				Sillas unipersonales	3	3	X									

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
    		OFICINA	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	6	6	X					
					Escritorios	7	7	X					
					Estantes	4	4	X					
		Banco	1		1	X							
		OFICINA DE INVESTIGADORES	Sillones		1	1	X						
			Escritorios		5	5	X						
			Sillas unipersonales		6	6	X						
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	Muebles		1	1	X						
			Pizarra		1	1	X						
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	Mueble alto		1			1	X				
			Lokers		1	1	X						
		RECEPCIÓN	Mueble alto		1			1	X				
			Escritorios		1			1	X				
		PASADIZO	Muebles		4	4	X						
			Estantes		1	1	X						
		ÁREA DE PRE - POR MALARIA Y DENGUE	Escritorios		1	1	X						
			Sillas unipersonales		1	1	X						
		ÁREA DE CULTIVO	Sillones		2	2	X						
			Escritorios		1	1	X						
			Estantes		1	1	X						
			Sillas unipersonales		1	1	X						
			Bancos		1	2	X						
			Mesa de metal		1	3	X						
		ÁREA DE EXTRACCIÓN DE ADN Y ARN	Sillones		3	3	X						
			Estantes		3	3	X						
		ÁREA DE AMPLIFICACIÓN	Mesa de metal		1	1	X						
			Sillones		2	2	X						
			Escritorios		1	1	X						
		ÁREA DE ELECTROQUÍMICA	Sillas unipersonales		1	1	X						
			Sillones		1			1	X				
ÁREA DE COVID	Sillones	4			4	X							
	Muebles bajos	8			8	X							
PCR COVID	Sillones	3	3	X									
	Muebles bajos	6	6	X									
	Bancos	1			1	X							
	Mesa de metal	1	1	X									
	Sillones	1	1	X									
	Banca de metal	1	1	X									
ÁREA DE ELECTROFORÉNCIA	Muebles altos	1			1	X							
	Lokers	1	1	X									
SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	Muebles altos	1			1	X							
	Lokers	1	1	X									
SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	Muebles altos	1			1	X							
	Lokers	1	1	X									

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
			-		Sillones	2	2	X					

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA	SALA DE PROFESORES			PRIMER NIVEL	Escritorios	3	3	X						
					Estantes	3	3	X						
					Sillas unipersonales	3	3	X						
					Banco	1	1	X						
					Escritorios	4			4	X				
					Estantes	8	8	X						
					Sillas unipersonales	5	5	X						
					Banco	7	7	X						
					Sillones	1	1	X						
					Escritorios	3			3	X				
					Estantes	2			2	X				
					Sillas unipersonales	9	9	X						
	Muebles	3	3	X										
	Pizarra	1	1	X										
	Mesa de centro	1	1	X										
	Muebles altos	2			2	X								
	Estantes	2	2	X										
	Escritorios	1	1	X										
	Sillas unipersonales	1	1	X										
	Butacas de espera de 4 cuerpos	1			1	X								
	Banco	1	1	X										
	Sillones	3	3	X										
	Escritorios	4	4	X										
	Estantes	2	2	X										
	Sillas unipersonales	2	2	X										
	Banco	2	2	X										
	Escritorios	1	1	X										
	Estantes	4	4	X										
	Sillas unipersonales	1	1	X										
	Sillas de plastico	4	4	X										
	Muebles altos	1			1	X								
	Muebles altos	1			1	X								
	ÁREA INVESTIGADORES 01				SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	1	X					
				Escritorios		2	2	X						
				Estantes		1	1	X						
				Sillas unipersonales		2	2	X						
				Bancos		1	1	X						
				Sillones		1	1	X						
				Escritorios		4	4	X						
ÁREA INVESTIGADORES 02				Sillas unipersonales	3	3	X							
				Sillones	3			1	X					
				Escritorios	4	4	X							

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
    		ÁREA INVESTIGADORES 03			Estantes	2	2	X					
		Sillas unipersonales			2	2	X						
		ÁREA DE DIGESTIBILIDAD DE PASTOS Y FORRAJES			Sillones	1	1	X					
		Escritorios			1	1	X						
		Estantes			1	1	X						
		Bancos			1	1	X						
		SALA DE EXPOSICIÓN Y DISERTACIONES ACADÉMICAS			Escritorios	10	10	X					
		Sillas unipersonales			14	14	X						
		Bancos			4	4	X						
		Sillas de plastico			7	7	X						
		ÁREA DE CONSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN FORRAJERAS			Escritorios	1	1	X					
		Estantes			3	3	X						
		Bancos			7	7	X						
		ÁREA DE ECOLOGIA DE PRADERAS			Sillones	3					3	X	
		Escritorios			7	7	X						
		Estantes			1	1	X						
		Sillas unipersonales			1	1	X						
		Sillas de plastico			1	1	X						
		ÁLMACEN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO			Sillones	1	1	X					
		Escritorios			3	3	X						
Sillas de plastico	2	2	X										
SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	Muebles altos	1			1	X							
Lokers	1	1	X										
SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	Muebles altos	1			1	X							
Lokers	1	1	X										
LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIOS DE ANIMALES DOMESTICOS		INGRESO		PRIMER NIVEL	Escritorios	1	1	X					
		Muebles			1			1	X				
		Sillones			3	3	X						
		Escritorios			5	5	X						
		Estantes			4	4	X						
		Sillas unipersonales			2	2	X						
		Sillones			1	1	X						
		Escritorios			4	4	X						
		Estantes			4	4	X						
		Sillas unipersonales			3	3	X						
		Muebles			2	2	X						
		Muebles altos			2	2	X						
		Mesa de centro			1	1	X						
		Escritorios			1	1	X						
		Estantes			3	3	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO								
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D			
					Sillas unipersonales	2	2	X							
		ANATOMIA Y PATOLOGIA ANIMAL	-		Sillones	2			2	X					
				Estantes	2	2	X								
				Bancos	22			22	X						
		RECOLECCIÓN DE MUESTRAS	-		Sillones	1	1	X							
				Escritorios	2	2	X								
				Estantes	1	1	X								
		ÁREA DE INVESTIGADORES	-		Sillas unipersonales	4	4	X							
				Sillones	2	2	X								
				Escritorios	5	5	X								
				Estantes	4	4	X								
		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Sillas unipersonales	1	1	X							
				Estante	1	1	X								
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Mueble alto	1	1	X							
				Estantes	1			1	X						
		ÁREA DE BIOSEGURIDAD	-		Sillas unipersonales	4	4	X							
				Mesa de metal	2	2	X								
		INVESTIGADORES 01	-		Sillones	1	1	X							
				Escritorios	1	1	X								
				Estantes	2	2	X								
		ÁLMACEN	-		Sillas unipersonales	3	3	X							
				Escritorios	1	1	X								
		VIROLOGIA Y PARASITOLOGÍA	-		Sillas unipersonales	1	1	X							
				Sillones	6	1	X	5	X						
				Estantes	6	6	X								
		SALA DE REUNIONES	-		Bancos	1	1	X							
				Escritorios	8	8	X								
		ÁREA DE INVESTIGACIÓN	-		Estantes	1	1	X							
				Sillas unipersonales	7	7	X								
				Sillones	2			2	X						
		AUDITORIO	-		Escritorios	2	2	X							
				Estantes	1	1	X								
		LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE LECHE	-		Sillas unipersonales	3	3	X							
				Escritorios	3	3	X								
		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Sillas unipersonales	32	12	X	20	X					
				Latril	2	2	X								
					Sillones	5	5	X							
					Estantes	2	2	X							
					Mubies altos	1	1	X							
					Estante	1	1	X							
					Muebles altos	1	1	X							



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO								
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D			
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES			Estantes	1	1	X							
ESTACIÓN DE BUSES	ÁLMACEN 01	-		PRIMER NIVEL	Sillones	1			1	X					
					Estantes	1			1	X					
					Butacas de espera de 3 cuerpos	1						1	X		
					Sillas de plastico	2			2	X					
ÁLMACEN DE ÁREAS VERDES	ÁLMACEN DE ABASTECIMIENTO	-		PRIMER NIVEL	Sillones	1			1	X					
					Escritorios	1			1	X					
					Estantes	4			4	X					
					Estantes de metal	8			8	X					
	ÁLMACEN DE USGYGA	-		PRIMER NIVEL	Sillones	2			2	X					
					Escritorios	2			2	X					
					Estantes	4			4	X					
					Sillas unipersonales	1	1	X							
	ÁLMACEN DE ÁREAS VERDES	-		PRIMER NIVEL	Pizarra	1	1	X							
					Estantes de metal	14			14	X					
					Sillones	4			4	X					
					Escritorios	4			4	X					
					Estantes	6			6	X					
					Sillas unipersonales	1			1	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Estantes de metal	14			14	X					
LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y ALIMENTOS BALANCEADOS	RECEPCIÓN	-		PRIMER NIVEL	Escritorios	1			1	X					
					Sillas unipersonales	2	2	X							
	OFICINA DE DOCENTES - INVESTIGADORES	-		PRIMER NIVEL	Lokers	1	1	X							
					Sillones	3	3	X							
					Escritorios	2	2	X							
					Estantes	3	3	X							
	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	-		PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	1	1	X							
					Mueble	1	1	X							
	ANÁLISIS POR IMÁGENES Y ESPECTROSCOPIA	-		PRIMER NIVEL	Sillones	2	2	X							
					Escritorios	3	3	X							
	SALA DE ENSEÑANZA	-		PRIMER NIVEL	Estantes	1	1	X							
					Mueble	1	1	X							
	OFICINA	-		PRIMER NIVEL	Escritorios	2			2	X					
					Estantes	2	2	X							
	ÁLMACEN DE MUESTRAS	-		PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	6	6	X							
					Pizarra	1	1	X							
	ÁLMACEN DE MUESTRAS	-		PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	15	15	X							
					Pizarra	1	1	X							
Muebles bajos					20	20	X								
Escritorios					1	1	X								
Estantes					3	3	X								
Sillas unipersonales					1	1	X								

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
		CAFETIN	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	4	4	X						
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Mueble alto	2			2	X				
					Mueble alto	1			1	X				
		CROMATOGR AFIA	-		Sillas unipersonales	4	4	X						
					Muebles bajos	13	13	X						
		ANÁLISIS DE MICRONUTRI ENTES Y COMPUESTOS FUNCIONALES	-		Sillas unipersonales	5	5	X						
					Muebles bajos	18	18	X						
		OFICINA	-		Sillones	2			2	X				
					Escritorios	1	1	X						
		ÁLMACEN	-		Estantes	2	2	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
		ANÁLISIS DE FIBRAS Y DIGESTIBILIDAD	-		Sillones	1	1	X						
					Escritorios	2	2	X						
		Estantes	-		Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	5	5	X						
		PROCESAMIENTO	-		Escritorios	2	2	X						
					Escritorios	2					2	X		
		ÁLMACEN	-		Estantes	2	6	X						
					Estantes	6	1	X						
		MATERIAL Y REACTIVOS	-		Sillas unipersonales	1	1	X						
					Sillones	1			1	X				
		ANÁLISIS PROXIMAL	-		Escritorios	3			3	X				
					Estantes	2	2	X						
		Sillas unipersonales	-		Sillas unipersonales	4	4	X						
					Muebles bajos	13	13	X						
		AUDITORIO	-		Escritorios	10	10	X						
					Sillas unipersonales	32	32	X						
SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-	Pizarra	1	1	X									
		Muebles altos	1			1	X							
SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-	Muebles altos	1			1	X							
LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS	ÁREA DE ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE SUELOS	-	PRIMER NIVEL	Sillones	3			3	X					
				Escritorios	3			3	X					
				Estantes	4	4	X							
				Sillas unipersonales	5	5	X							
				Muebles bajos	3	3	X							

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO									
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D				
		VESTUARIOS DE MUJERES	-		Muebles bajos	1	1	X								
					Lokers	1	1	X								
		ÁREA DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS	-		Muebles bajos	2	2	X								
		RECEPCIÓN	-		Sillones	1	1	X								
					Escritorios	3			3	X						
					Estantes	1	1	X								
					Sillas unipersonales	1	1	X								
					Muebles	1			1	X						
					Lokers	1	1	X								
		OFICINA PRINCIPAL	-		Sillones	1	1	X								
					Escritorios	2	2	X								
					Estantes	4	4	X								
					Sillas unipersonales	3	3	X								
					Muebles	1			1	X						
					Pizarra	1	1	X								
		ÁREA DE ANALISIS ESPECTROMETRICO DE EMISIÓN ATÓMICA	-		Sillones	2	2	X								
					Estantes	2	2	X								
					Sillas unipersonales	2	2	X								
					Pizarra	1	1	X								
					Muebles bajos	1	1	X								
					Estantes	1	1	X								
		ÁREA DE ANÁLISIS FÍSICO DE SUELOS	-		Sillas unipersonales	2			2	X						
					Muebles bajos	2	2	X								
					Sillones	2			2	X						
					Sillas unipersonales	3			3	X						
					Estantes de metal	2	2	X								
					Muebles bajos	1	1	X								
		ALMACEN	-		Lokers	1	1	X								
					Sillones	1					1	X				
					Escritorios	3	3	X								
					Estantes	2	2	X								
					Sillas unipersonales	12	12	X								
					Estantes de metal	2	2	X								
		ÁREA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	-		Muebles bajos	3	3	X								
					Sillas de madera	17			17	X						
					Estantes	1	1	X								
					Sillas unipersonales	2	2	X								
					Muebles bajos	4	4	X								
					Pizarra	1	1	X								
		ÁREA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS	-		Sillas de madera	1			1	X						
					Sillones	2			2	X						
					Estantes	1	1	X								
					Sillas de madera	1			1	X						
					ÁREA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS	-		Sillas de madera	1			1	X			
								Sillones	2			2	X			
					Estantes	1	1	X								
					Sillas de madera	1			1	X						



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO									
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D				
		ÁREA DE ANÁLISIS DE BIOINDICADORES DE SUELOS Y AGUAS	-		Sillones	1			1	X						
					Estantes	2	2	X								
					Muebles bajos	2	2	X								
					Lokers	1			1	X						
		ÁLMACEN	-		Estantes de metal	3	3	X								
					Sillas de madera	1			1	X						
					Muebles bajos	1	1	X								
		VESTUARIOS DE HOMBRES	-		Lokers	1	1	X								
					Muebles bajos	1	1	X								
		VESTUARIOS DE MUJERES	-		Lokers	1	1	X								
					Sillones	2			2	X						
		ÁREA DE INVESTIGADORES	-		-	-	Escritorios	3	3	X						
							Sillas unipersonales	4	4	X						
							Sillones	1	1	X						
Estantes	4			4			X									
PABELLON DE LABORATORIOS	LABORATORIO DE INGENIERIA	-	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1	1	X								
					Estantes	4	4	X								
					Sillas unipersonales	1	1	X								
					Muebles altos	1			1	X						
					Muebles bajos	6	6	X								
					Estantes	3	3	X								
					Muebles bajos	5	5	X								
					Bancos	1			1	X						
					Muebles bajos	14			14	X						
					Bancos	8			8	X						
					Mesas de madera	1			1	X						
					Lokers	1	1	X								
	LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	-	-	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	1	1	X							
						Estantes	1			1	X					
						Muebles bajos	1			1	X					
						Sillas de plastico	3	3	X							
						Estantes de metal	2					2	X			
						Estantes	1			1	X					
						Estantes de metal	6					6	X			
						Muebles bajos	7			7	X					
						Bancos	6			6	X					
						Lokers	1	1	X							
	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	-	-	-	PRIMER NIVEL	Pizarra	1	1	X							
						Sillones	6	6	X							
						Escritorios	2	2	X							
						Estantes	4	4	X							
						Pizarra	1	1	X							
						Muebles bajos	4			4	X					
Mesa de metal						1	1	X								
Lokers						1	1	X								
LABORATORIO DE BIOLOGIA	-	-	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1			1	X						
					Escritorios	2	2	X								
					Sillas unipersonales	2	2	X								

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
			ÁLMACEN	TERCER NIVEL	Muebles altos	4	4	X						
					Muebles bajos	4	4	X						
					Estantes	4	4	X						
					Estantes de metal	1			1	X				
					Muebles altos	4	4	X						
					Muebles bajos	12	12	X						
					Bancos	29			29	X				
					Pizarra	1	1	X						
			Lokers		1						1	X		
			Sillones		2			2	X					
			Escritorios		3	3	X							
			Sillas unipersonales		2	2	X							
			Muebles altos		6	6	X							
			Muebles bajos		6	6	X							
			Estantes		5	5	X							
			Estantes de metal		3			3	X					
			Estantes		1	1	X							
			Muebles altos		2	2	X							
			Muebles bajos		8	8	X							
			Pizarra		1	1	X							
			Bancos		40			40	X					
			Lokers		1			1	X					
			Sillones		1	1	X							
			Escritorios		3			3	X					
			Estantes		1	1	X							
			Sillas unipersonales		1	1	X							
			Estantes		2			2	X					
			Mesa de madera		1	1	X							
			Estantes		1			1	X					
			Muebles bajos		14	14	X							
			Bancos		35			35	X					
			Lokers		1			1	X					
			Estantes		1	1	X							
			Lokers		1	1	X							
			Muebles altos		1	1	X							
			Pizarra		1	2	X							
			Bancos		18			18	X					
			Escritorio		1			1	X					
			Muebles		1			1	X					
			Lokers		1			1	X					
Butacas de espera de 3 cuerpos	1	1	X											
Sillones	2	2	X											
Escritorios	3			3	X									
Estantes	2	2	X											
Sillas unipersonales	2	2	X											

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
			ÁLMACEN		Estantes	7			7	X			
						Camilla de madera Estándar (3 piezas)	3			3	X		
						Coche porta historia de metal	1			1	X		
						Coche metalico para curaciones	2			2	X		
						Armario de madera	1			1	X		
						Mesa de noche de metal	1			1	X		
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	2			2	X		
						Mesa de madera	1			1	X		
						Escalera de 3 peldaños	1			1	X		
						Escalera de 2 peldaños	2			2	X		
						Vitrinas de metal color melón	3			3	X		
				ESTERILIZACION		Muebles bajos	1	1	X				
							Bancos	8			8	X	
						Mesa de madera	1	1	X				
						Mesa de metal rodable nacional	1	1	X				
			PASADIZO		Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1			1	X			
			ALOJAMIENTO O CONJUNTO		Lokers	1			1	X			
						Pizarra	1	1	X				
						Bancos	8			8	X		
						Lámpara de luz halógena	1			1	X		
						Balanza de pie con tallimetro	1			1	X		
						Coche Metalico para curaciones	1			1	X		
						Mesa de mayo	1			1	X		
						Porta suero - soporte Estándar	1			1	X		
				SALA DE PARTO ATENCIÓN INMEDIATA		Pizarra	1	1	X				
							Bancos	6			6	X	
						Lámpara de luz halógena	1			1	X		
						Coche Metálico para curaciones	1			1	X		
						Mesa de mayo	1			1	X		
						Porta suero - soporte Estándar	1			1	X		
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1			1	X		
						Escalinata de dos peldaños	1	1	X				
					Bancos	6			6	X			








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO														
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D									
			UCI - UCIN NEONATAL		Mesa de metal	1	1	X													
				CENTRO QUIRURGICO		Pizarra	1	1	X												
					UCI ADULTO		Biombo de dos cuerpos estándar	1			1	X									
						VESTIDOR		Porta suero - soporte Estándar	1			1	X								
							UNIDAD DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA		Cuna de metal	1	1	X									
								UNIDAD DE BIENESTAR		Bancos	6			6	X						
									PARTO NATURAL		Mesa de metal	1	1	X							
												Biombo de dos cuerpos estándar	1			1	X				
												Soporte de suero de 02 piezas	1	1	X						
												Mesa de mayo estándar	1			1	X				
												Pizarra	1	1	X						
												Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1			1	X				
											Bancos	8			8	X					
										Lokers	1			1	X						
					LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA, Lampara cuello de ganso,c/ruedas					1			1	X							
					Carro para transportar balón de oxígeno	1				1	X										
					Porta suero	1					1	X									
					Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1				1	X										
					Silla de ruedas plegable de metal resistente de 90Kg	1	1	X													
					Pizarra	1	1	X													
					Estantes	1	1	X													
					Escritorios	1			1	X											
					Sillas unipersonales	18			18	X											
					Pizarra	1	1	X													
					Parantes de dibujo	1	1	X													
					Estantes	2			1	X											
					Lokers	1			1	X											
					Latril	1			1	X											
					Mesa de metal	3	1	X													
					Silla de ruedas	1			1	X											
					Biombo de dos cuerpos estándar	3			1	X											
					Carro para transportar balón de oxígeno	2	2	X													
					Bancas	3			3	X											
					Sillones	1			1	X											








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO											
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D						
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIA AGRARIAS - FICA	ESCOLAR ADOLESCENTE				Tallimetro estándar (escolar adolescente)	1			1	X								
					Mesas de madera	4	4	X										
					Sillas de madera	12	12	X										
					Pizarra	1	1	X										
					Módulo de madera para retroproyector	1			1	X								
					Lokers	1	1	X										
					PRE ESCOLAR					Archivador de melamine de 4 gavetas	1	2	X					
										Mesa plegable de madera para niños	2	1	X					
										Mueble de melamine con 20 casilleros de diferentes colores	1	2	X					
										Silla fija de madera para niño	8	8	X					
										Tallimetro de madera	4			4	X			
										Escritorios	2			2	X			
										Sillas unipersonales	1	1	X					
										Bancas	1			1	X			
										Infantometro	2	1	X					
	Mesa de madera	1								1	X							
	INMUNIZACIONES					Mesa de mayo estándar color verde	1			1	X							
						Porta lavatorio metálico	1			1	X							
						Soporte de suero de 02 piezas	1			1	X							
						Camilla rodable (otras)	2	2	X									
						Archivador de cuatro cajones de metal	1			1	X							
						Camilla metálica para examen ginecológico	1	1	X									
						Estante de madera aéreo con dos tableros divisorios	1			1	X							
						Vitrina de vidrio y metal con divisiones	1			1	X							
						Lámpara de luz halógena	3			2	X	1	X					
						Bancas	3			3	X							
	UCHIGMI-KATAI					Biombos de dos cuerpos estándar	1			1	X							
						Butacas de espera de 3 cuerpos	2			2	X							
						PASADIZO												
						LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA				PRIMER NIVEL	Escritorios de madera	2			1			
	Escritorios de melamina	5			5						X							
Estantes de melamina	17			14	X						2	X						
Bancos de madera	52			50	X						2	X						
Silla de metal	1	1	X															
Escritorios de melamina	1	1	X															

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
		SALA DE PROFESORES AF - 103		SEGUNDO NIVEL	Estantes de madera	1	1	X					
					Sillas unipersonales	21	21	X					
		SALA DE PROFESORES AF - 102	-		Silla de metal	1	1	X					
					Escritorios de melamina	1	1	X					
					Estantes de madera	1	1	X					
					Sillas unipersonales	38	38	X					
					Silla de metal	1	1	X					
					Escritorios de melamina	1	1	X					
					Estantes de madera	1	1	X					
					Sillas unipersonales	35	35	X					
					Sillón giratorio	4	1	X	3	X			
					Escritorios de madera	3			3	X			
					Escritorios de melamina	2	2	X					
					Estantes de melamina	2	2	X					
					Sillón giratorio	2	2	X					
					Escritorios de melamina	2	2	X					
					Estantes de madera	1			1	X			
					Estantes de madera	5			5	X			
					Estantes de metal	4			4	X			
					Escritorios de melamina	4	4	X					
					Estantes de madera	2			2	X			
					Sillas unipersonales	41	41	X					
					Estantes de madera	1			1	X			
					Estantes de metal	4			4	X			
					Sillón giratorio	2	2	X					
					Escritorios de melamina	3	3	X					
					Estantes de madera	1	1	X					
					Sillón giratorio	2	1	X	1	X			
					Escritorios de madera	2			1	X			
					Estantes de melamina	3	3	X					
				Escritorios de melamina	1	1	X						
				Estantes de madera	1	1	X						
				Sillas de metal	8	8	X						
				Sillas de madera acolchada	3	3	X						
				Mesa de madera	1	1	X						
				Sillón giratorio	1			1	X				
				Escritorios de madera	1			1	X				
				Escritorios de melamina	2	2	X						
				Estantes de melamina	4	4	X						
				Sillas de metal	2	2	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO									
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D				
   FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGIA  	ADMINISTRACIÓN DE FIZAB	DECANATO	-	TERCER NIVEL	Sillon giratorio	1			1	X						
					Escritorios de madera	1	1	X								
					Estantes de madera	2	1	X	1	X						
		SALA DE PROFESORES F6	-		Sillon giratorio	4	2	X	2	X						
					Escritorios de melamina	7	7	X								
					Escritorios de madera	1			1	X						
		Estantes de madera	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SALA DE PROFESORES F7	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Estantes de melamina	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SALA DE SUSTENTACIONES	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SALA DE TUTORIA DE INGENIERIA CIVIL	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sillas de metal	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALA DE TUTORIA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Escritorios de melamina	1	1
Estantes de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Estantes de madera	1	1
Sillas de metal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Sillas de metal	2	2
Escritorios de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Escritorios de madera	1	
Estantes de melamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Estantes de melamina	2	2
Sillas unipersonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Sillas unipersonales	33	30
FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGIA	ADMINISTRACIÓN DE FIZAB	OFICINA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FIZAB	-	PRIMER NIVEL	Juego de muebles de sala 1 y 2	2			2	X						
					Mesa de centro para sala de madera	1	1	X								
					Escritorio de melamina	1	1	X								
					Escritorio de melamina en L	1			1	X						
					Sillon giratorio de metal	1	3	X								
					Silla fija de madera tapizada	1	1	X								
					Armario de melamina	1	1	X								
					Escritorio de melamina	3	3	X								
					Silla fija de madera tapizada	3	3	X								
					Sillon giratorio de metal	1			1	X						
					Armario de madera	1			1	X						
					Archivador de melamina de 4 divisiones	2	1	X	1	X						
					Estante de melamina de 3 divisiones	1	1	X								
					Modulo de melamina	1	1	X								
					Escritorio en L	1	1	X								
					Escritorio	1	1	X								
					Silla de escritorio	1	1	X								
					Sofá	1	1	X								
Mesa de centro de madera	1	1	X													
Armario	3	3	X													

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO								
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D			
	AULAS DE FIZAB	AULA 101	-		Mueble archivador	1	1	X							
					Pizarra	1	1	X							
					Sillas unipersonales	45			45	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
					Tarima	1			1	X					
		Sillas unipersonales	45				45	X							
		Pizarra	1		1	X									
		Atril	1		1	X									
		Tarima	1				1	X							
		Sillas unipersonales	45				45	X							
		Pizarra	1		1	X									
		Atril	1		1	X									
		Tarima	1				1	X							
		Sillas unipersonales	45				45	X							
		Pizarra	1		1	X									
		Atril	1		1	X									
		Tarima	1				1	X							
	AULAS DE FIZAB	AULA 201	-	SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	45			45	X					
					Pizarra	1	1	X							
					Atril	1	1	X							
					Tarima	1			1	X					
					Sillas unipersonales	45			45	X					
					Pizarra	1	1	X							
		Atril	1		1	X									
		Tarima	1				1	X							
		Sillas unipersonales	45				45	X							
		Pizarra	1		1	X									
		Atril	1		1	X									
		Tarima	1				1	X							
		Sillas unipersonales	45				45	X							
		Pizarra	1		1	X									
		Atril	1		1	X									
		Tarima	1				1	X							
		AULAS DE FIZAB	AULA 301		-	TERCER NIVEL	Sillas unipersonales	45			45	X			
							Pizarra	1	1	X					
	Atril			1			1	X							
	Tarima		1				1	X							
	Sillas unipersonales		45				45	X							
	Pizarra		1	1	X										
	Atril		1	1	X										
	Tarima		1				1	X							
Sillas unipersonales	45				45		X								
Pizarra	1		1	X											
Atril	1		1	X											
Tarima	1				1		X								



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
     INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS - INNA	AULAS DE FIZAB	AULA 304	-	CUARTO NIVEL	Sillas unipersonales	45			45	X				
					Pizarra	1	1	X						
					Atril	1	1	X						
					Tarima	1			1	X				
		Sillas unipersonales	45				45	X						
		Pizarra	1		1	X								
		Atril	1		1	X								
		Tarima	1				1	X						
		Sillas unipersonales	45				45	X						
		Pizarra	1		1	X								
		Atril	1		1	X								
		Tarima	1				1	X						
		Sillas unipersonales	45				45	X						
		Pizarra	1		1	X								
		Latril	1		1	X								
		Tarima	1				1	X						
	Sillas unipersonales	45			45	X								
	Pizarra	1	1	X										
	Latril	1	1	X										
	Tarima	1			1	X								
	PASADIZO	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	1	1	X							
	Sillas unipersonales	1		1	X									
	Muebles	2		2	X									
	Mesa de madera	1		1	X									
	Mesa de centro	1		1	X									
	Sillones	1		1	X									
	Escritorios	1		1	X									
	Estantes	2		2	X									
Sillas unipersonales	1	1		X										
Muebles	2	2		X										
Mesa de centro	1	1		X										
Sillones	1				1	X								
Escritorios	2	2		X										
Estantes	1	1		X										
Sillas unipersonales	1	1		X										
Muebles	2	2		X										
Mesa de centro	1	1	X											
Latril	1	1	X											
Mesa de conferencias	1	1	X											
Butacas	42	42	X											
Estantes	2	2	X											
Sillas unipersonales	2	2	X											
Sillas de plastico	2	2	X											
Mesa plegable	1			1	X									
Sillones	1	1	X											
Escritorios	2	3	X											
DIRECCIÓN	ÁLMACEN	PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	1	1	X								
Muebles	2		2	X										
Mesa de centro	1		1	X										
Latril	1		1	X										
SALA DE CONFERENCIAS	-	PRIMER NIVEL	Mesa de conferencias	1	1	X								
Butacas	42		42	X										
Estantes	2		2	X										
Sillas unipersonales	2		2	X										
CONTROL AUDIOVISUAL	-	PRIMER NIVEL	Sillas de plastico	2	2	X								
Mesa plegable	1				1	X								
Sillones	1		1	X										
Escritorios	2		3	X										
PROJECTS	-	PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	1	1	X								
Muebles	2		2	X										
Mesa de centro	1		1	X										
Latril	1		1	X										

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
					Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
					Muebles	2	2	X						
					Mesa de centro	1	1	X						
		SMART COWORKING	-		Sillones	4	4	X						
					Escritorios	3	3	X						
					Estantes	6	6	X						
		LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS	-		Muebles	3	3	X						
					Sillones	4	4	X						
					Escritorios	9	9	X						
					Estantes	2	2	X						
		ÁLMACEN	-		Sillas unipersonales	2	2	X						
					Muebles altos	4	4	X						
					Mesa de madera	1	1	X						
		PROTOTYPING	-		Estantes	1			1	X				
					Muebles altos	2	2	X						
					Muebles bajos	2	2	X						
		AULA MENTOR	-		Escritorios	5	5	X						
					Estantes	3	3	X						
					Estantes de metal	1	1	X						
		OFICINA DE INVESTIGADORES	-		Escritorios	3	3	X						
					Estantes	4	4	X						
					Sillas unipersonales	25	25	X						
					Pizarra	1	1	X						
		COORDINACIÓN DE PROYECTOS	-		Lokers	20	20	X						
					Sillones	1					1	X		
					Escritorios	4	4	X						
		PASADIZO	-		Estantes	7	7	X						
					Sillas unipersonales	16	16	X						
					Pizarra	1	1	X						
		MARKETING SENSORIAL 01	-		Sillones	1	1	X						
					Escritorios	2	2	X						
					Estantes	2	2	X						
		MARKETING SENSORIAL 02	-		Sillas unipersonales	1	1	X						
					Muebles	1	1	X						
					Estantes de metal	5	5	X						
					Butacas de espera de 3 cuerpos	2	2	X						
					Escritorios	3	3	X						
					Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	7	7	X						
					Escritorios	1	1	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
					Muebles	1					1	X		
					Pizarra	1	1	X						
					Sillones	5	5	X						








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
		ZONA DE EMPRENDIMIENTO		PRIMER NIVEL	Escritorios	5	5	X					
					Estantes	4	4	X					
					Escritorios	1	1	X					
		MARKETING DIGITAL	-		Sillas unipersonales	3					2	X	
					Muebles	2	2	X					
					Muebles altos	6	6	X					
		COCINA	-		Escritorios	2	2	X					
					Muebles altos	4	4	X					
		ÁLMACEN	-		Estantes	1	1	X					
					Muebles altos	2	2	X					
					Muebles bajos	2					2	X	
		LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL			OFICINA PRINCIPAL	-	Sillones	2	2	X			
Escritorios	3			3			X						
Estantes	3			3			X						
Sillas unipersonales	2			2			X						
Muebles	1							1	X				
Bancos	2			2			X						
PASADIZO	-			Estantes			1	1	X				
				Muebles			2			1	X		
				Lokers			2	2	X				
ÁREA DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO DE CAFÉ	-			Bancos			3			3	X		
				Muebles altos	6			6	X				
ÁREA DE ANÁLISIS DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE CAFÉ	-			Muebles bajos	10			10	X				
				Estantes	5	5	X						
				Sillas unipersonales	3	3	X						
ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEDIOS	-			Bancos	6	5	X			1	X		
				Muebles bajos	8			8	X				
ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LAVADO	-			Muebles altos	5	5	X						
				Muebles bajos	8			8	X				
ÁREA DE INCUBACIÓN O CRECIMIENTOS	-			Muebles bajos	4	4	X						
				Sillones	1	1	X						
				Bancos	1	1	X						
ÁREA DE SIEMBRA	-			Muebles bajos	6	6	X						
				Estantes	1					4	X		
				Sillas unipersonales	2			2	X				
		Bancos	1			1	X						
		Muebles bajos	4	4	X								
ÁLMACEN	-	Sillas unipersonales	4	4	X								
		Bancos	1			1	X						



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA		ÁLMACEN DE PREPARACIÓN DE MEDIOS	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	6	6	X						
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Lokers	1					1	X		
		ÁREA DE FITOQUIMICA	-		Sillones	1	1	X						
			Estantes		1	1	X							
			Sillas unipersonales		2	2	X							
			Muebles bajos		6	6	X							
			Bancos		2	2	X							
		ÁREA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES	-		Sillones	2	2	X						
			Estantes		3	3	X							
			Sillas unipersonales		4	4	X							
			Muebles bajos		3	3	X							
			Bancos		2	2	X							
		OFICINA DE INVESTIGADORES 01	-		Sillones	1	1	X						
			Escritorios		5	5	X							
			Estantes		1			1	X					
			Sillas unipersonales		5	5	X							
			Pizarra		1	1	X							
		OFICINA DE INVESTIGADORES 02	-		Muebles bajos	6	6	X						
			Sillones		5	5	X							
			Escritorios		6	5	X				1	X		
			Estantes		1	1	X							
			Bancos		1	1	X							
		OFICINA DE INVESTIGADORES 03	-		Sillones	2			2	X				
			Escritorios		4	4	X							
			Estantes		4	4	X							
			Sillas unipersonales		4	4	X							
			Estantes		1	1	X							
		ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÓMICA	-		Sillas unipersonales	1	1	X						
			Muebles altos		3	3	X							
			Muebles bajos		8	8	X							
			Bancos		4	4	X							
			Escritorios		13	13	X							
		SALA DE REUNIONES	-		Sillas unipersonales	29	29	X						
			Pizarra		10	10	X							
			Mesas de madera		1	1	X							
Sillones	1				1	X								
Escritorios	2		2	X										
OFICINA DE INVESTIGADORES 01	-	Estantes	4	4	X									
	Sillas unipersonales	4	4	X										
	Escritorios	1	1	X										
	Estantes	2	2	X										
	Sillas unipersonales	3	3	X										
SALA DE AISLAMIENTO DE	-	Mesa de madera	1	1	X									








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
		MICROORGA NISMOS 01			Muebles bajos	12			12	X				
		SALA DE ENSEÑANZA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	-		Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	7	7	X						
					Muebles bajos	16						16	X	
		ÁREA DE RECEPCIÓN	-		Escritorios	1	1	X						
					Estantes	2	2	X						
					Sillas unipersonales	2	2	X						
		MUSEO ENTOMOLOG ICO	-		Lokers	3	3	X						
					Escritorios	3	3	X						
					Estantes	10	10	X						
		ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR	-		Sillas unipersonales	8	8	X						
					Sillones	1			1	X				
					Estantes	2	2	X						
		PASADIZO	-		Sillas unipersonales	2			2	X				
					Muebles altos	6	6	X						
					Muebles bajos	13						13	X	
		ÁREA DE PROPAGACIÓN MASIVA	-		Sillon de espera	2	2	X						
					Escritorios	1	1	X						
					Estantes	1	1	X						
		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Sillas unipersonales	1	1	X						
					Muebles bajos	2	2	X						
					Muebles altos	1			1	X				
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Sillon de espera	1	1	X						
					Muebles altos	1			1	X				
					Sillon de espera	1	1	X						
		SALA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 02	-		Sillones	1					1	X		
					Estantes	2	2	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
		ÁREA DE PREPARACIÓN DE CULTIVOS	-		Estantes	2			2	X				
					Muebles bajos	14			14	X				
					Escritorios	11	11	X						
		SALA DE CONFERENCIAS	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	3	3	X						
					Sillas unipersonales	18	18	X						
					Atril	1	1	X						
		ÁREA DE CULTIVO MICROORGANISMO	-		Muebles bajos	17	17	X						
					Estantes de metal	4	4	X						
					Sillones	1	1	X						
		OFICINA DE INVESTIGADORES 02	-		Escritorios	2	2	X						
					Estantes	2			2	X				
					Sillas unipersonales	3	3	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
    LABORATORIO DE GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN 		OFICINA DE INVESTIGADORES 03	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1			1	X				
					Escritorios	4	4	X						
					Estantes	1	1	X						
		Sillas unipersonales	4		4	X								
		ÁREA MICROSCOPIA Y ESTEREOSCOPIA	-		Sillones	1	1	X						
					Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	2	2	X						
		ÁREA DE REFRIGERIOS	-		Muebles bajos	23	23	X						
					Muebles altos	4	4	X						
					Muebles bajos	6			6	X				
		CLINICA FITOPATOLOGIA	-		Sillones	2	2	X						
					Estantes	1	1	X						
					Muebles bajos	23			23	X				
		ÁREA DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN	-		Sillas de madera	2	2	X						
					Sillas unipersonales	2			2	X				
					Muebles bajos	6			6	X				
		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Muebles altos	1			1	X				
					Lokers	1	1	X						
					Sillón de espera	2	2	X						
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Muebles altos	1			1	X				
Lokers	1					1	X							
Sillón de espera	2			2	X									
LABORATORIO DE GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-	PRIMER NIVEL	Muebles	1	1	X						
					Muebles altos	1	1	X						
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Lokers	1	1	X						
					Muebles	1	1	X						
		SALA DE REUNIONES	-		Muebles altos	1	1	X						
					Lokers	1	1	X						
					Sillones	14	14	X						
		SALA DE ENSEÑANZA DIBUJO Y CARTOGRAFIA	-		Escritorios	5	5	X						
					Estantes	1	1	X						
					Bancos	1	1	X						
		SALA DE TRABAJO	-		Bancos	19	19	X						
					Mesa de dibujo	24	24	X						
					Sillones	3			3	X				
					Escritorios	6	6	X						
					Estantes	2	2	X						
Sillas unipersonales	2			2	X									
Muebles	1			1	X									
ÁREA ADMINISTRATIVA	-	Sillones	1	1	X									
		Escritorios	4	4	X									
		Estantes	4	4	X									
		Sillas unipersonales	1	1	X									

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS VUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	COCINA	-			Muebles	1	1	X						
					Escritorios	1			1	X				
					Estantes	1			1	X				
	ÁLMACEN	-				Sillas unipersonales	1	1	X					
						Estantes de metal	3	3	X					
	SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-				Muebles	1	1	X					
						Muebles altos	1	1	X					
						Lokers	1	1	X					
	SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-				Muebles	1	1	X					
						Muebles altos	1	1	X					
						Lokers	1	1	X					
	ÁREA DE ANÁLISIS ESPACIAL	-				Sillones	10	2	X					
						Escritorios	10	3	X					
						Estantes	4	4	X					
	OFICINA	-				Sillones	1	1	X					
						Escritorios	1	1	X					
						Estantes	4	4	X					
	PASADIZO	-			SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	1	1	X					
						Muebles	1	1	X					
						Muebles	3	3	X					
						Mesa de centro	1	1	X					
						Sillones	1	1	X					
						Escritorios	29	29	X					
						Sillas unipersonales	35	35	X					
						Bancos	1	1	X					
						Estantes	4	4	X					
						Sillas unipersonales	3	3	X					
						Sillones	2	2	X					
						Escritorios	8	8	X					
	Estantes	2	2	X										
	Sillas unipersonales	6	6	X										
	SALA DE ENSEÑANZA	-			SEGUNDO NIVEL	Escritorios	1	1	X					
Estantes						5	5	X						
Sillones						1	1	X						
Escritorios						1	1	X						
Estantes						5	5	X						
Muebles						1	1	X						
Mesa de centro						1	1	X						
Muebles altos						7	7	X						
Muebles bajos						4	4	X						
Escritorios						1			1	X				
Estantes						1	1	X						
Sillas unipersonales						2	2	X						
ÁREA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA	-			SEGUNDO NIVEL	Sillones	3	3	X						
					Sillones	2	2	X						
					Escritorios	8	8	X						
BIODIVERSIDAD	-			SEGUNDO NIVEL	Estantes	2	2	X						
					Sillas unipersonales	6	6	X						
					Sillas unipersonales	3	3	X						
LABORATORIO DE MECANICA SUELOS Y PAVIMENTOS	ÁLMACEN	-				Escritorios	1	1	X					
						Estantes	5	5	X					
	PASADIZO	-			PRIMER NIVEL	Sillones	1	1	X					
						Escritorios	1	1	X					
						Estantes	5	5	X					
	ÁREA DE PAVIMENTO RÍGIDO	-			PRIMER NIVEL	Muebles	1	1	X					
						Mesa de centro	1	1	X					
						Muebles altos	7	7	X					
	SERVICIOS HIGENICOS DISCAPACITADOS	-			PRIMER NIVEL	Muebles bajos	4	4	X					
						Escritorios	1			1	X			
						Estantes	1	1	X					
	ÁREA DE ESTUDIO DE	-			PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	2	2	X					
Sillones						1	1	X						
						Escritorios	1			1	X			

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
		BASES DE PAVIMENTOS		SEGUNDO NIVEL	Bancos	1	1	X						
					Muebles altos	5	5	X						
					Muebles bajos	8	8	X						
		ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS	-		Bancos	1	1	X						
					Muebles altos	3	3	X						
					Muebles bajos	12	12	X						
		ÁREA DE DETERMINACIÓN DE HUMEDAD	-		Muebles bajos	8	8	X						
					Mesa de metal	1	1	X						
		ÁREA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS CUARTEO Y MOLDEO DE PROBETA	-		Muebles altos	3	3	X						
					Sillones	3	3	X						
					Escritorios	2	2	X						
		SECRETARIA	-		Estantes	4	4	X						
	Sillones			3	3	X								
	Escritorios			3	2	X	1	X						
	ÁREA TECNICA	-	Estantes	4	4	X								
			Sillas unipersonales	1	1	X								
			Muebles altos	4	4	X								
	ÁREA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	-	Muebles bajos	10	10	X								
			Sillas unipersonales	2	2	X								
	ÁREA DE VERIFICACIÓN	-	Muebles altos	3	3	X								
Muebles bajos			8	8	X									
ÁREA ACADEMICA	-	Escritorios	2	2	X									
		Estantes	1	1	X									
		Sillas unipersonales	6	6	X									
ÁREA DE ENSAYO TRIAXIAL	-	Muebles altos	3	3	X									
		Muebles bajos	9	9	X									
SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-	Lokers	1			1	X							
		Escritorio	1			1	X							
PASADIZO	-	Sillones	1			1	X							
		Estantes	5	5	X									
LABORATORIO DE HIDRAULICAS Y FLUIDOS	H - 1	-	PRIMER NIVEL	Pizarra	1	1	X							
				Mesa de madera	1			1	X					
				Sillones	2			2	X					
				Escritorios	1			1	X					
				Estantes	4	4	X							
	H-3	-		Pizarra	1	1	X							
				Mesa de dibujo	1			1	X					
				Escritorios	3	3	X							
				POLIDEPORTIVO	ÁLMACEN 02	-								








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
		SALA DE GIMNASIO 02	-	PRIMER NIVEL	Lokers	2			2	X			
		CUARTO DE MAQUINAS	-		Escritorio	2			2	X			
		SALA DE GIMNASIO 05	-		Estantes	3	3	X					
		COLISEO	-		Lokers	5	5	X					
			-		Postes de arcos	2			2	X			
			-		Postes de voley	2			2	X			
  PABELLON DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL - CEPRE   		AULA 101	-	PRIMER NIVEL	Carpetas unipersonales	57	57	X					
		AULA 102	-		Podio de madera	1	1	X					
		AULA 103	-		Carpetas unipersonales	57	57	X					
		AULA 104	-		Podio de madera	1	1	X					
		AMBIENTE DE MUSICA	-		Carpetas unipersonales	57	57	X					
		PROYECCION SOCIAL	-		Podio de madera	1	1	X					
		SALA DE PROFESORES	-		Carpetas unipersonales	57	57	X					
		COORDINACION	-		Podio de madera	1	1	X					
		SALA DE ESTUDIANTES	-		Escritorios de madera	2			2	X			
		DEFENSORIA UNIVERSITARIA	-		Estantes de madera	1					1	X	
		SECRETARIA	-		Escritorios de madera	2			2	X			
		DIRECCION	-		Estantes de madera	3			3	X			
		ARCHIVO	-		Paneles publicitarios	3					3	X	
		AULA 1A CENTRO DE IDIOMAS	-		Sillon giratorio	8	6	X	2	X			
		AULA 2A CENTRO DE IDIOMAS	-		Escritorios de melamina	2	2	X					
			-		Estantes de melamina	1	1	X					
			-		Sillon giratorio	3			3	X			
			-		Escritorios de melamina	3			3	X			
			-		Sillas de metal	4	4	X					
			-		Sillon giratorio	1			1	X			
			-		Escritorios de madera	3			3	X			
			-		Sillas de metal	5	5	X					
			-		Sillon giratorio	1	1	X					
			-		Escritorios de madera	2			2	X			
			-		Escritorios de melamina	2	2	X					
			-		Sillas de metal	5	5	X					
			-		Sillon giratorio	2			2	X			
			-		Escritorios de melamina	2	2	X					
		-	Estantes de melamina	8	8	X							
		-	Sillon giratorio	3	2	X	1	X					
		-	Escritorios de madera	1			1	X					
		-	Escritorios de melamina	1	1	X							
		-	Sillon giratorio	1	1	X							
		-	Estantes de melamina	4	4	X							
		-	SEGUNDO NIVEL	Carpetas unipersonales	29	29	X						
		-		Carpetas unipersonales	26	26	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
		AULA 3A CENTRO DE IDIOMAS	-		Carpetas unipersonales	70	70	X						
		AULA 201	-		Carpetas unipersonales	55	55	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		AULA 202	-		Carpetas unipersonales	55	55	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		AULA 203	-		Carpetas unipersonales	54	54	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		AULA 204	-		Carpetas unipersonales	54	54	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		DIRECCION CETRO DE IDIOMAS	-		Sillon giratorio	2	2	X						
					Escritorios de melamina	4	4	X						
					Estantes de melamina	9	9	X						
					Sillas de metal	1	1	X						
		SECRETARIA CENTRO DE IDIOMAS	-		Sillon giratorio	1			1	X				
					Escritorios de melamina	2	2	X						
					Estantes de melamina	5	5	X						
					Estantes de madera	2			2	X				
					Sillas de metal	2	2	X						
		SALA DE PROFESORES CENTRO DE IDIOMAS	-		Sillon giratorio	1			1	X				
					Escritorios de melamina	3	2	X				1	X	
					Estantes de melamina	4	4	X						
					Estantes de madera	3			1	X		2	X	
					Sillas de metal	6	6	X						
		ALMACEN	-		Escritorios de melamina	1	1	X						
					Estantes de melamina	1	1	X						
					Sillas de metal	4	1	X						
		AULA A3	-		Carpetas unipersonales	33	30	X	3	X				
		AULA 301	-		Carpetas unipersonales	54	54	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		AULA 302	-		Carpetas unipersonales	60	60	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		AULA 303	-	TERCER NIVEL	Carpetas unipersonales	54	54	X						
					Podio de madera	1	1	X						
		AULA 304	-		Carpetas unipersonales	54	54	X						
					Podio de madera	1	1	X						
					Estantes de madera	2			2	X				
					Estantes de metal	2			2	X				
		AMBIENTE DE VESTIMENTA	-		Colgadores para ropa de metal	8			8	X				
					Marcos publicitarios	3						3	X	
					Escritorios de madera	1			1	X				
		AUDITORIO	-	CUARTO NIVEL	Estantes de melamina	2	2	X						
					Carpetas unipersonales	44	35	X	9	X				
		AULA 401	-		Carpetas unipersonales	54	54	X						
					Podio de madera	1	1	X						



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
		AULA 402	-		Carpetas unipersonales	55	55	X					
		AULA 403	-		Podio de madera	1	1	X					
					Carpetas unipersonales	54	54	X					
		AULA 404	-		Podio de madera	1	1	X					
					Carpetas unipersonales	54	54	X					
		Podio de madera	1		1	X							
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVA	CONTABILIDAD	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1			1	X			
					Escritorios	3	3	X					
					Estantes	6	5	X			1	X	
		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS	-		Sillas unipersonales	5	5	X					
					Sillones	3	3	X					
					Escritorios	2	2	X					
		PASADIZO	-		Estantes	3	3	X					
					Sillas unipersonales	2	2	X					
					Sillones	5	5	X					
		ADMINISTRACIÓN DE TURISMO	-		Sillas unipersonales	2	2	X					
					Sillones	4	4	X					
					Escritorios	5	5	X					
	DEPARTAMENTO ACADEMICO, ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN Y TURISMO	-	Estantes	2	2	X							
			Sillas unipersonales	4	4	X							
			Sillones	2	2	X							
	CUBICULOS DE DOCENTES	-	Escritorios	3	3	X							
			Estantes	7			7	X					
			Sillas unipersonales	6	6	X							
	AULA	-	Muebles	1	1	X							
			Sillones	9	9	X							
			Escritorios	3	3	X							
	ADMINISTRATIVA	CUBICULOS DE DOCENTES DE ECONOMIA	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	7	7	X					
					Sillas unipersonales	2	2	X					
					Escritorios	2	2	X					
PASADIZO		-	Sillas unipersonales		45			45	X				
			Sillones		8	8	X						
			Escritorios		8	8	X						
CUBICULOS DE DOCENTES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		-	Estantes		4	4	X						
			Sillas unipersonales		4	4	X						
			Estantes		1			1	X				
PASADIZO		-	Butacas de espera de 3 cuerpos		3			3	X				
			Sillones		4	4	X						
			Escritorios		7	7	X						
AULA	-	Estantes	4			4	X						
		Sillas unipersonales	11	11	X								
		Pizarra	1	1	X								

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
    	ADMINISTRATIVA	SALA DE SESIONES	-	TERCER NIVEL	Butacas de espera de 3 cuerpos	1			1	X				
					Sillones	1	1	X						
					Estantes	1			1	X				
					Sillas unipersonales	10	10	X						
					Butacas de espera de 4 cuerpos	3	3	X						
					Mesa de madera	1			1	X				
					Sillones	2			2	X				
					Escritorios	2	2	X						
					Estantes	2			2	X				
		Sillas unipersonales	2		2	X								
		Estantes de metal	5		5	X								
		Sillones	8		8	X								
		Escritorios	8		8	X								
		Estantes	5				5	X						
		Sillas unipersonales	4		4	X								
		Bancos	1		1	X								
		Sillones	1		1	X								
		Escritorios	2		2	X								
		Estantes	3				3	X						
		Sillas unipersonales	1		1	X								
		Muebles	1		1	X								
		Mueble bajo	1		1	X								
		Butacas de espera de 3 cuerpos	1		1	X								
		Sillones	2		2	X								
		Escritorios	4		4	X								
		Estantes	2		2	X								
		Sillas unipersonales	2		2	X								
	Muebles	1	1	X										
	Bancos	1			1	X								
	Sillones	1	1	X										
	Escritorios	2	2	X										
	Estantes	1			1	X								
	Sillas unipersonales	41			41	X								
Latril	1			1	X									
Pizarra	1	1	X											
Sillas de plastico	20	20	X											
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMIA Y DESARROLLO	ÁLMACEN	-	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	2			2	X				
					Estantes	1	1	X						
					Sillas unipersonales	4	4	X						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D		
					Pizarra	3			3	X				
					Lokers	3			3	X				
		AULA DE MULTISERVICIOS	-		Sillas unipersonales	26			26	X				
					Latril	1	1	X						
					Mesa de madera	2	2	X						
					Sillones	2	2	X						
					Escritorios	4	4	X						
		RECEPCIÓN	-		Estantes	3			3	X				
					Sillas unipersonales	2	2	X						
					Muebles	4	4	X						
					Lokers	1	1	X						
					Sillones	19	19	X						
					Estantes	6	6	X						
		SALA DE REUNIONES	-		Pizarra	1	1	X						
					Mesa de madera	2			2	X				
		LABORATORIO FINANCIERO	-		Sillas unipersonales	25			25	X				
					Lokers	1			1	X				
					Estantes de metal	3	3	X						
					Muebles	3	3	X						
					Sillones	8	8	X						
					Escritorios	11	11	X						
					Estantes	3			3	X				
					Sillas de madera	2			2	X				
					Sillones	5	5	X						
					Escritorios	9	9	X						
					Estantes	2	2	X						
					Sillas unipersonales	1	1	X						
					Sillones	2	2	X						
					Escritorios	4	4	X						
					Estantes	5	5	X						
					Sillas unipersonales	3	3	X						
					Muebles	1	1	X						
					Pizarra	1	1	X						
					Mesa de centro	1	1	X						
					Mesa de madera	1	1	X						
					Sillones	6	6	X						
					Escritorios	8	8	X						
					Estantes	2	2	X						



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
		DESARROLLO SOSTENIBLE			Sillas unipersonales	5	5	X					
		Lokers	1		1	X							
		UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICO S Y ESTADISTICOS			Sillones	9	9	X					
		Escritorios	9		9	X							
		Estantes	5		5	X							
		Silla de madera	3						3	X			
		Estante de metal	1		1	X							
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	SALA DE PROFESORES 1			PRIMER NIVEL	Estantes de madera	2	2	X					
					Estantes de melamina	2	2	X					
					Escritorios de madera	4			4	X			
	Sillon giratorio	2			2	X							
	Sillas de metal	4	4	X									
	SALA DE PROFESORES 2				PRIMER NIVEL	Escritorios de madera	3	3	X				
						Escritorios de melamina	1	1	X				
						Estantes de melamina	3	3	X				
	Estantes de madera	3	3	X									
	Sillon giratorio	1	1	X									
	Sillas de metal	5	5	X									
	AULA PE 102				PRIMER NIVEL	Escritorio de madera	1			1	X		
						Carpetas unipersonales	48	48	X				
	DEPARTAMENTO ACADEMICO Y ESCUELAS PROFESIONALES				SEGUNDO NIVEL	Estantes de madera	4	4	X				
						Escritorios de madera	1	1	X				
						Sillon giratorio	3			2	X	1	X
						Sillas de metal	4	4	X				
	SECRETARIA				SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X				
						Estantes de melamina	2	2	X				
						Estantes de madera	1			1	X		
						Escritorios de madera	2			2	X		
	Escritorios de melamina	1	1	X									
		Sillon giratorio	1			1	X						
	ARCHIVO - OFICINA				SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	2	2	X				
						Escritorios de madera	1	1	X				
						Estantes de melamina	1	1	X				
						Estantes de madera	2			2	X		
	SALA DE PROFESORES 3				SEGUNDO NIVEL	Sillon giratorio	2	2	X				
						Estantes de metal	9			9	X		
						Escritorios de melamina	4	4	X				
						Escritorios de madera	2	2	X				
	Sillas de metal	8	8	X									
		Estantes de madera	4	3	X	1	X						
	AULA PE 201				SEGUNDO NIVEL	Sillas de metal	1			1	X		
						Carpetas unipersonales	58	50	X	8	X		
	AULA PE 203				SEGUNDO NIVEL	Escritorio de madera	1			1	X		
Carpetas unipersonales						40	39	X			1	X	

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO									
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D				
	AULA PE 304	-	TERCER NIVEL	Carpetas unipersonales	48	48	X									
				Escritorios de madera	1			1	X							
				Silla de metal	1	1	X									
				Carpetas unipersonales	54	54	X									
				Escritorios de madera	1	1	X									
				Silla de metal	1	1	X									
				Carpetas unipersonales	57	50	X	7	X							
				Escritorios de madera	1			1	X							
				Silla de metal	1	1	X									
				Carpetas unipersonales	69	69	X									
				Escritorios de madera	1			1	X							
				Silla de metal	1	1	X									
	SALA DE PROFESORES	-	CUARTO NIVEL	Estantes de madera	6	6	X									
				Escritorios de melamina	8	8	X									
				Escritorios de madera	1			1	X							
				Sillon giratorio	3			3	X							
				Sillas de metal	4	4	X									
				Escritorios de madera	1			1	X							
				Escritorios de madera	4	4	X									
				Estantes de madera	1	1	X									
				Bitrinas	4	4	X									
				Sillon giratorio	1	1	X									
				Sillas de metal	4	4	X									
				Escritorios de madera	3			3	X							
	HERVARIO KUELAP	-	CUARTO NIVEL	Escritorios de melamina	4	4	X									
				Sillon giratorio	3			3	X							
				Sillas de metal	4	4	X									
				Bancos de madera	20	19	X			1	X					
				Mesas de madera	4	4	X									
				Estantes de madera	1			1	X							
				Andamios de metal	2	2	X									
				Estantes de madera	2	2	X									
				Estantes de melamina	5	5	X									
Sillon giratorio				3	2	X	1	X								
Bancos de madera				14			13	X	1	X						
LABORATORIO DE DENDROLOGIA				-	CUARTO NIVEL	Mesas de madera	4			4	X					
	Escritorios de madera	1	1			X										
	Estantes de metal	4					4	X								
	Escritorios de melamina	3	3			X										
	XILOTECA GOCTA	-	CUARTO NIVEL			Mesa de madera	2			2	X					
						Estantes	3			3	X					
						Mesa de metal	2			2	X					
						MODULO DE PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	-	PRIMER NIVEL	Mesa de madera	2			2	X		
									Estantes	3			3	X		
									Mesa de metal	2			2	X		

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
		LINEA DE FRUTAS Y ORTALIZAS	-		Mesa de metal	2			2	X			
		LINEA DE LACTEOS	-		Mesa de metal	2			2	X			
		PASADIZO	-		Estantes	3					3	X	
		OFICINA	-		Escritorios	2			2	X			
			-		Estantes	1			1	X			
			-		Sillas unipersonales	2			2	X			
LABORATORIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST CONSECHA	ÁREA DE CHOCOLATES	ÁLMACEN		SÓTANO	Sillones	6	6	X					
					Estantes	4	4	X					
	LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE PLANTAS	ÁLMACEN	Sillones		3	3	X						
			Escritorios		1	1	X						
	SALA DE INVESTIGADORES	-	PRIMER NIVEL		Estantes	4	4	X					
					Sillones	5	5	X					
	Escritorios	5		5	X								
	Estantes	3		3	X								
	Sillas unipersonales	4		4	X								
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	-		Sillones	2	2	X						
			Escritorios	4	4	X							
	CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN Y ENVASADO AL VACÍO	-	PRIMER NIVEL	Estantes	2	2	X						
				Sillas unipersonales	2	2	X						
	ÁREA DE CROMATOLOGIA	-		Sillones	2	2	X						
				Escritorios	2	2	X						
	ÁREA DE CUBICULOS	-		Sillones	2	2	X						
				Escritorios	3					3	X		
	SALA DE ENSEÑANZAS	-	Estantes	2					2	X			
			Sillones	3	3	X							
	RECEPCIÓN	-	Escritorios	2	2	X							
Sillas unipersonales			12	12	X								
LABORATORIO POSTCOSECHA Y CUARTA GAMA	-	SEGUNDO NIVEL	Pizarra	1	1	X							
			Sillas unipersonales	5	5	X							
LABORATORIO DE MICROBIOLO	-		Mesa de centro	1	1	X							
			Escritorios	1	1	X							
			Estantes	3	3	X							
			Estantes	3	3	X							
		Sillas unipersonales	2	2	X								



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO											
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D						
		GIA DE ALIMENTOS																
		LABORATORIO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES	-		Estantes	2	2	X										
		LABORATORIO DE ANÁLISIS AVANZADO DE ALIMENTOS	-		Sillas unipersonales	4	4	X										
		LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	-		Estantes	3	3	X										
		LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL P1	-		Sillas unipersonales	1	1	X										
		LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL P2	-		Sillas unipersonales	6	6	X										
		SALA ESTAR - LABORATORIO SENSORIAL P1	-		Estantes	2	2	X										
					Sillas unipersonales	1	1	X										
		ÁREA DE FOTOCOPIADOS	-		Escritorios	1	1	X										
		AGROPRODUCCIÓN SUSTENTABLE	-		Sillones	1	1	X										
					Escritorios	2	2	X										
					Estantes	1	1	X										
					Sillas unipersonales	2	2	X										
		DIRECCIÓN EJECUTIVA	-		Escritorios	2	2	X										
					Estantes	3	3	X										
					Muebles	3	3	X										
		ÁREA DE INVESTIGADORES	-		Escritorios	5	5	X										
					Estantes	2	2	X										
					Sillas unipersonales	7	7	X										
		ÁREA DE PROYECTOS	-		Sillones	2	2	X										
					Escritorios	3	3	X										
					Estantes	3	3	X										
					Sillas unipersonales	1	1	X										
		SECRETARIA	-		Escritorios	2	2	X										
					Estantes	3	3	X										



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA (INDES - CES)

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
					Muebles	3	3	X					
		COCINA	-		Estantes	1			1	X			
					Sillas unipersonales	1	1	X					
					Muebles altos	1	1	X					
					ESCALERAS AL SEGUNDO PISO			Estantes	1	1	X		
		SALA REUNIONES	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	15	15	X					
					Sillas unipersonales	1	1	X					
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Muebles altos	1			1	X			
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Muebles altos	1			1	X			
		ÁREA DE INVESTIGADORES	-		Sillones	4	4	X					
					Escritorios	4	4	X					
					Estantes	2	2	X					
					Sillas unipersonales	3	3	X					
		ÁREA DE GEOMÁTICA	-		Sillones	6	6	X					
					Escritorios	6	6	X					
					Estantes	3	3	X					
					Sillas unipersonales	3	3	X					
		ÁLMACEN	-		Sillones	2	2	X					
					Escritorios	6	6	X					
					Estantes	4	4	X					
					Sillas unipersonales	1	1	X					
		INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES	-	Sillones	5	5	X						
				Escritorios	6	6	X						
				Estantes	3	3	X						
				Sillas unipersonales	4	4	X						

b) Filiales

FACULTAD / LABORATORIO	AMBIENTE	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO					
					CANT.	B	CANT.	R	CANT.	D
FILIAL UCTUBAMBA	AULA 101	PRIMER NIVEL	Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X		
			Atril de melamine	1	1	X				
			Silla fija de madera	1	1	X				
			Pizarra	2	2	X				
	AULA 102		Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X		
			Látril de melamine	1	1	X				
			Silla fija de madera	1	1	X				

FACULTAD / LABORATORIO	AMBIENTE	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
					CANT.	B	CANT.	R	CANT.	D	
			Pizarra	2			2	X			
			Pantalla écran	1					1	X	
	AULA 103		Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
			Latril de melamine	1	1	X					
			Silla fija de madera	1	1	X					
			Pizarra	2	2	X					
			Pantalla écran	1	1	X					
			Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
	AULA 104		Latril de melamine	1	1	X					
			Silla fija de madera	1	1	X					
			Pizarra	2	2	X					
			Pantalla écran	1	1	X					
	AUDITORIO 101 - 102		Butaca para auditorio	84			84	X			
			Escritorios	1	1	X					
			Escritorios de madera	3			3	X			
			Silla fija de madera	4	4	X					
	SALA DE USOS MÚLTIPLES 103		Silla fija de madera	12	12	X					
			Mesa de madera	8			8	X			
			Sillas de plástico	49	49	X					
	RECTORADO 104		Sillones	6	6	X					
			Escritorios de madera	2	2	X					
	PSICOLOGÍA 105		Estantes	1	1	X					
			Escritorios	2	2	X					
			Sillones	4	4	X					
	PUESTO DE VIGILANCIA 1		Modulo para microcomputadora	2			4	X			
			Silla fija de metal / melamine	1			4	X			
			Estantes	1	4	X					
			Butaca para auditorio	1					4	X	
	PUESTO DE VIGILANCIA 2		Silla fija de madera	1			4	X			
			Estantes	1	4	X					
			Sillones	1					4	X	
	AULA 201	SEGUNDO NIVEL	Sillas de plástico	1					4	X	
				Carpeta de melamine unipersonal	40	40	X				
				Atril de melamine	1	1	X				
				Sillas fijas de madera	1	1	X				
				Escritorios	1			1	X		
				Sillas de plástico	1	1	X				
				Pizarra	1	1	X				
	AULA 202		Pantalla écran	1	1	X					
			Carpeta de melamine unipersonal	40	40	X					
			Atril de melamine	1	1	X					



FACULTAD / LABORATORIO	AMBIENTE	NIVEL	MÓBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
					CANT.	B	CANT.	R	CANT.	D	
			Sillas fijas de madera	1	1	X					
			Escritorios	1			1	X			
			Sillas de plástico	1	1	X					
			Pizarra	1	1	X					
			Pantalla ecran	1	1	X					
	AULA 203			Carpeta de melamine unipersonal	40	40	X				
				Atril de melamine	1	1	X				
				Sillas fijas de madera	1	1	X				
				Escritorios	1			1	X		
				Sillas de plástico	1	1	X				
	AULA 204			Pizarra	1	1	X				
				Pantalla ecran	1	1	X				
				Carpeta de melamine unipersonal	40	40	X				
				Atril de melamine	1	1	X				
				Sillas fijas de madera	1	1	X				
	ESCUELA DE ECONOMÍA 201			Escritorios	1			1	X		
				Sillas de plástico	1	1	X				
				Pizarra	1	1	X				
				Pantalla ecran	1	1	X				
				Estantes	1	1	X				
	ÁREA DE PROYECTOS 202			Escritorios de madera	2	1	X	1	X		
				Sillas fijas de madera	2	2	X				
				Sillones	1	1	X				
	BIBLIOTECA SERVICIOS SOCIALES 203			Pizarra	1	1	X				
				Escritorios	2	2	X				
				Sillones	2	2	X				
	SALA DE ESTUDIO 204			Sillón fijo de metal	1	1	X				
				Estantes de madera	2			2	X		
				Escritorios de madera	3			2	X	1	X
				Sillones	1			1	X		
				Sillas fijas de madera	2	2	X				
	CEPRE - EPG 205			Sillas de plástico	3	3	X				
				Estantes de madera	1			1	X		
Estantes				1	1	X					
Mesa de melamine / metal				4	4	X					
Silla fija de metal				12	12	X					
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 206			Escritorios	2	2	X					
			Sillones	2	2	X					
			Sillas de plástico	4			4	X			
			Escritorios de madera	1			1	X			
			Sillones	1	1	X					
			Sillas de plástico	1	1	X					



FACULTAD / LABORATORIO	AMBIENTE	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
					CANT.	B	CANT.	R	CANT.	D	
	DECANATO 207	TERCER NIVEL	Estantes de madera	1	1	X					
			Escritorios	1	1	X					
			Escritorios de madera	1	1	X					
			Sillones	2	2	X					
			Escritorios de madera	1			1	X			
	DEPARTAMENTO ACADÉMICO 208		Escritorios	1	1	X					
			Escritorios de madera	1			1	X			
			Sillones	2	2	X					
			Sillas fijas de madera	1			1	X			
	COORDINACIÓN 211		Escritorios	1	1	X					
			Sillones	1			1	X			
			Sillas de plástico	1					1	X	
	SECRETARIA 213		Estantes	2	1	X					
			Escritorios de madera	3	1	X	1	X			
			Sillones	1	1	X					
			Sillas fijas de madera	1			1	X			
			Sillas de plástico	3	1	X					
			Armario de melamine	1			1	X			
			Pizarra	1	1	X					
	SALA DE DOCENTES 214		Estantes	2	2	X					
			Mesa esquinera de madera	2			2	X			
	AULA 301		Silla fija de metal	8	8	X					
			Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
			Atril de melamine	1	1	X					
			Silla fija de madera	1	1	X					
			Pizarra	1	2	X					
	AULA 302		Pantalla ecran	1	1	X					
			Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
			Atril de melamine	1	1	X					
			Silla fija de madera	1	1	X					
	AULA 303		Pantalla ecran	1	1	X					
			Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
			Atril de melamine	1	1	X					
			Silla fija de madera	1	1	X					
	AULA 304		Pizarra	1	1	X					
			Pantalla ecran	1	1	X					
			Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
			Atril de melamine	1	1	X					
					Silla fija de madera	1	1	X			



FACULTAD / LABORATORIO	AMBIENTE	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO							
					CANT.	B	CANT.	R	CANT.	D		
			Pizarra	1	1	X						
			Pantalla ecran	1	1	X						
	CENTRO DE CÓMPUTO 301		Módulo de melamine para computadora	16	16	X						
			Atril de melamine	1	1	X						
			Escritorios	1			1	X				
			Silla fija de madera	1			2	X				
			Pantalla ecran	1	1	X						
			Mesa de melamine / metal	12	12	X						
	CAFETÍN 302		Silla fija de metal	52	52	X						
	AULA 401		CUARTO NIVEL	Carpeta de melamine unipersonal	40			40	X			
				Atril de melamine	1	1	X					
				Silla fija de madera	1	1	X					
				Pantalla ecran	1	1	X					
	AULA 402			Atril de melamine	7			7	X			
				Sillón giratorio	3					3	X	
				Silla fija de madera	1	1	X					
	AULA 403			Pantalla ecran	1	1	X					
				Carpeta de melamine unipersonal	79			40	X			
				Atril de melamine	1	1	X					
Silla fija de madera				1	1	X						
AULA 404			Pantalla ecran	1	1	X						
			Carpeta de melamine unipersonal	42			40	X				
			Atril de melamine	1	1	X						
			Silla fija de madera	1	1	X						
			Pantalla ecran	1	1	X						

c) Estación experimental

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMB.	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO						
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D	
CENTRO DE ESTACION EXPERIMENTAL	PLANTA DE NITROGENO LIQUIDO			PRIMER NIVEL	Sillón giratorio	1					1	X	
					Escritorios de madera	2			2	X			
					Estantes de madera	3			2	X	1	X	
	MODULO DE CUYES					Sillas de metal	1			1	X		
						Escritorios de madera	1			1	X		
						Estantes de madera	2			1	X	1	X
	GRANJA DE AVES 01					Mesa de madera	1			1	X		
						Sillas de metal	1					1	X

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMB.	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	ESTADO					
							CA NT.	B	CA NT.	R	CA NT.	D
		GRANJA DE AVES 02	-		Sillas de metal	1					1	X
					Escritorios de madera	2			1	X	1	X
					Estantes de madera	2					2	X
		CENTRO DE COLECTA DE SEMEN	-		Escritorios de melamina	1	1	X				
					Estantes de melamina	2	2	X				
					Vitrinas	4	4	X				
		ESTABLO DE VACAS	JEFATURA		Sillon giratorio	2			1	X	1	X
					Escritorios de madera	2			2	X		
					Estantes de melamina	2			2	X		
					Mesas de metal	2			2	X		
		PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS	-		Escritorios de melamina	1			1	X		
					Estantes de madera	1					1	X

1. Bienes inmuebles. - Son aquellas que tienen una ubicación fija y no se pueden trasladar.
2. Muebles. - Son aquellas que se pueden trasladar.

DETERIORADO	REGULAR	BUENO
Se hace mención que el estado actual de los inmuebles mencionados en el cuadro, se encuentran deterioro avanzado. Por efectos externos o un proceso constructivo defectuoso. Por eso se recomienda su intervención inmediata.	Se hace mención que el estado actual de bienes inmuebles y muebles se encuentra en estado regular. Para el deterioro progresivo.	Se hace mención que el estado actual de bienes inmuebles y muebles se encuentren en buen estado. El cual necesitara mantenimiento a futuro.

VIII. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DGA

Dirección General de Administración DGA	1. Unidad de Recursos Humanos
	2. Unidad de Abastecimiento
	3. Unidad de Tesorería
	4. Unidad de Contabilidad
	5. Unidad Patrimonial
	6. Unidad Servicios Generales y Gestión Ambiental
	7. Unidad Ejecutora de Inversiones

5.1 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y GESTIÓN AMBIENTAL.

La Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental desarrollará las siguientes funciones:

- Coordinar el mantenimiento y ordenamiento de infraestructura, equipos y mobiliarios.
- Organizar la ejecución de mantenimiento oportuno y correcto para garantizar su buen funcionamiento.
- Informar sobre cualquier daño a la propiedad mueble e inmueble ocurrida.

IX. ACTIVIDADES A REALIZARSE

En mantenimiento de los bienes de harán en dos grupos de atención:

1. Mantenimiento de infraestructura.
2. Mantenimiento de mobiliario.
3. Otros (Vehículos)

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	
- Condiciones generales:	
I.1.1. Mantenimiento de infraestructura.	
Puerta	✓Revisión general
	✓Aceitar o cambiar bisagras
	✓Echar lubricante a las cerraduras o cambio de cerradura de una marca reconocida, según sea el caso.
	✓Pintar estructura de puerta
	✓Masilla de puerta
	✓Lamina de seguridad, según sea el caso
Ventana	✓Mantenimiento general de puertas
	✓Revisión general
	✓Revisar el estado de los vidrios y proceder a informar en caso estén rotos o quebrados para su reposición
	✓Revisar el funcionamiento de los accesorios, proceder a ajustar o cambiar, según sea el caso
	✓Cambio de riel por desgaste
Muros	✓Cambio de vidrio con lamina de seguridad
	✓Cambio de accesorios, cerraduras en caso no lo pueda hacer el personal interno.
	✓Revisión general
	✓Rasqueteo y lijado de muros
Señalización	✓Resane de fisuras (masillado)
	✓Aplicación de sellador o imprimante (según sea el caso)
	✓Aplicación de pintura
	✓Revisión general del estado de las señaléticas
Persianas y cortinas	✓Repintar de amarillo o según sea el caso las zonas de seguridad, desniveles o escaleras
	✓Colocación de plano de evacuación
	✓Colocación de señales en caso estén desgastadas según el plano de evacuación
Instalaciones eléctricas	✓Acondicionamiento en las nuevas áreas implementadas
	✓Revisión general
Instalaciones eléctricas	✓Lavar las cortinas
	✓Fijación y refuerzo de cortinas
	✓Mantenimiento a los rieles, cordones y persianas
	✓ Sistema de puesta a tierra
	- Revisión general
	- Mantenimiento: cambio de borneras, conductores y colocación de gel cumpliendo con las normativas del CNE (Código Nacional de Electricidad)
	✓ Tableros eléctricos
	- Revisión general
	- Limpieza de polvo
	- Verificar borneras
- Verificar falso contacto, sobre calentamiento de llaves terminales	

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	
	<ul style="list-style-type: none"> - Si en caso se requiere realizar cambios de llaves de fuerza cumpliendo con las normas del CNE (Código Nacional de Electricidad)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iluminación y tomacorrientes <ul style="list-style-type: none"> - Revisión general - Verificar falso contacto - Cambio de pieza de ser necesario si está deteriorado - En caso no se utiliza anular el punto con tapa ciega.
Instalaciones sanitarias	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Redes de distribución de agua potable ✓ Casetas de bombeo de agua potable ✓ Casetas de bombeo de agua de riego ✓ Tanques y cisternas ✓ Aparatos y accesorios sanitarios
Instalaciones de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cajas de registro y buzones ✓ Tuberías de desagüe ✓ Montantes de desagüe
Instalación de drenaje pluvial	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cunetas de drenaje pluvial ✓ Bajadas de montantes ✓ Canaletas de drenaje pluvial
Instalaciones de prevención	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de Detección y Control Contra Incendio
1.1.3. Mantenimiento de mobiliario	
Carpetas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión externa, aseguramiento de tornillos, tapacantos, espaldares. ✓ Mantenimiento general
Muebles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión externa, aseguramiento de tornillos, tapacantos, chapas, etc.
Sillas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión externa, aseguramiento de tornillo, tapacantos, espaldares, ruedas. ✓ Mantenimiento general
Pizarra	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión externa, aseguramiento de tornillo, tapacantos, ruedas. ✓ Mantenimiento general
Ecran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión externa, colgadores. ✓ Mantenimiento general si fuese el caso.
1.1.4. Otros	
Vehículos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimientos preventivos de vehículos (camionetas, ómnibus y mini bus).
1.2.1. Monitoreo y asistencia técnica	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obras Civiles y Arquitectura ✓ Instalaciones en Edificaciones ✓ Equipos Eléctricos y Electrónicos ✓ Mobiliario ✓ Asistencia 	
1.2.2. Adquisición de insumos para mantenimiento	
Obras Civiles y Arquitectura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición de insumos para la limpieza de ambientes de la UNTRM ✓ Plan de mantenimiento de ascensores
Instalaciones en Edificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición de insumos para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ✓ Adquisición de insumos para el mantenimiento de las instalaciones de agua potable. ✓ Adquisición de insumos para el mantenimiento de las instalaciones de alcantarillado.
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición de insumos para el mantenimiento de vehículos. ✓ Adquisición de insumos para el mantenimiento de mobiliario.



X. BASE TEÓRICA

- a) **Bien:** artículo que es inventariado como activo de cualquier clase, incluyendo el efectivo, activos fijos, los materiales y artículos en proceso de producción.
- b) **Dotación:** Comprende los equipos de comunicación e informática, los muebles y enseres para uso administrativo y asistencial.
- c) **Infraestructura:** Conformada por edificaciones y sus instalaciones físicas, redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, hidráulicas y las áreas adyacentes a las edificaciones.
- d) **Mantenimiento Correctivo:** Consiste en la corrección de averías o fallas cuando éstas se presentan sin ser planificadas. Obedece a la demanda y prioridad del servicio, y corresponde a la inspección, ajuste y lubricación de aquellas partes y elementos no detallados en el programa de mantenimiento preventivo, la revisión y cambios de partes y elementos que no se consideren como propios de un mantenimiento preventivo, la renovación o reparaciones cuando se trate de corregir daños causados a los equipos u objetos del mantenimiento, ocasionados por causas ajenas al control del responsable de mantenimiento preventivo, como: fatiga de los materiales, cumplimiento de vida útil, etc.
- e) **Mantenimiento Preventivo:** Se entiende como la programación de inspecciones (tanto de funcionamiento como de seguridad), ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica con base en un plan establecido, para encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas. El mantenimiento preventivo puede ser definido como una lista completa de actividades, todas ellas realizadas por usuarios, operadores y del personal de mantenimiento, para asegurar el correcto funcionamiento de la planta, maquinaria, equipos, vehículos, muebles, etc. Bajo esta premisa se diseña el programa con frecuencia calendario o uso del equipo, para realizar cambios de partes, reparaciones, ajuste a maquinaria, equipos e instalaciones y que se considera importante realizar para evitar fallos. Se refiere a las acciones tales como reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc.
- f) **Mantenimiento Rutinario:** Corresponde a la filosofía de trabajo para reforzar el mantenimiento preventivo, comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas diariamente y dentro de periodos de tiempos cercanos. Este proceso da como resultado la realización de reparaciones menores.
- g) **Plan de Mantenimiento:** Se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al departamento o servicio de mantenimiento de cada Entidad. El plan deberá incluir los objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de cada entidad.
- h) **Reparaciones:** Se refiere a los arreglos necesarios para lograr nuevamente la capacidad productiva de un activo.

XI. DIAGNÓSTICO

El presente diagnóstico describe los puntos críticos en cuanto a infraestructura y mobiliario existentes en el Campus Universitario, el análisis posterior a este, nos permite tomar decisiones preventivas y correctivas, todo esto es reflejado en el plan de mantenimiento anual. La idea central es identificar el problema, corregir, reparar y ofrecer un mejor servicio.

En la Universidad, el mayor problema que se enfrenta es la dotación eficiente de agua potable y agua para el sistema de riego, las pésimas instalaciones conllevan a tener desabastecimiento de agua.

Durante los últimos cuatro años no se han presenciado cambios importantes en el sistema de riego, ascensores, pintura entre otros.

El siguiente diagnóstico permite determinar las acciones inmediatas de mantenimiento que se deben adoptar en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, durante el año 2025 se ha analizado por las diferentes edificaciones que tiene la casa superior de estudios.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO UNTRM 2025

INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNTRM			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO (P) Y CORRECTIVO (C)	MONTO
1.00	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PABELLÓN DE FACULTADES - (AMBIENTES ACADÉMICOS Y PABELLÓN DE AULAS)	P/C	S/ 2.898.673.45
2.00	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS Y LABORATORIOS DE LA UNTRM	P/C	S/ 2.727.587.78
3.00	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE FILIALES Y ESTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNTRM	P/C	S/ 2.567.471.17
4.00	MANTENIMIENTO DE OBRAS EXTERIORES DE LA UNTRM	P/C	S/ 461.639.47
5.00	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA UNTRM	P/C	S/ 78.046.50
SUB TOTAL			S/ 8.733.418.37

MOVILIARIO

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA UNTRM			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO (P) Y CORRECTIVO (C)	MONTO
1.00	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA SEDE CHACHAPOYAS	C	S/ 186.181.76
2.00	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL	C	S/ 1.228.00
3.00	PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA FILIALES	C	S/ 29.268.24
SUB TOTAL			S/ 216.678.00

OTROS

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES Y PERSONAL DE LA USGYGA DE LA UNTRM			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO (P) Y CORRECTIVO (C)	MONTO
1.00	UNIDADES MOVILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA	P/C	S/ 312.224.20
SUB TOTAL			S/ 312.224.20
RESUMEN DEL PRESUPUESTO - UNTRM 2025			

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1	Infraestructura	S/ 8.733.418.37
2	Mobiliario	S/ 312.224.20
2	Otros	S/ 216.678.00
TOTAL		S/ 9.262.320.57

Son: Nueve millones doscientos sesenta y dos mil trescientos veinte con 57/100 soles

INFRAESTRUCTURA EN EXTERIORES

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	
Diagnóstico de pabellones en exteriores	
Ficha de identificación de necesidades	
Fecha de visita: 14 mayo de 2024	

TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
1.00	SEDE ADMINISTRATIVA	BLOQUE A	1. Deterioro de pintura en muros, puertas ventanas, barandas. 2. Deterioro de luminarias, tomacorrientes e interruptores. 3. Deterioro de sardineles y veredas.
		BLOQUE B	1. Deterioro de pintura en muros, puertas ventanas, barandas. 2. Deterioro de luminarias, tomacorrientes e interruptores.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
6.00	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	AULAS FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA	1. Deterioro de pintura en muros, puertas, ventanas y rejillas metálicas. 2. Presencia de deterioro de juntas en falso cieloraso en voladizo. 3. No cuenta con conexión de las bajas de montante. 4. Deterioro de tarrajeo.
		ADMINISTRACION Y LABORATORIOS	1. Deterioro de pintura en muros, puertas, ventanas, muro de contención y rejillas metálicas. 2. Deterioro de acabado en sardineles, escaleras y veredas.
		ÁREA COMÚN	1. Perdida de color de bancos y postes de luminarias.






TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
8.00	BIBLIOTECA CENTRAL		1. Presencia de deterioro de juntas en falso cielorraso en voladizo. 2. Deterioro de escaleras y cajones de jardinería. 3. Perdida de color en ventanas y protector. 4. Deterioro de vidrio en mamparas.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
7.00	PLAZA CÍVICA Y PUENTE PEATONAL		1. Deterioro de pintura en muro, bancas y postes de luminarias. 2. Presencia de moho en adoquinado.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
9.00	CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		1. Deterioro de pintura en muros, puertas y ventanas de madera, fachaleta, muro de contención. 2. Presencia de moho en veredas y escaleras.
10.00	FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	ADMINISTRACION	1. Presencia de deterioro de juntas en falso cielorraso en voladizo. 2. Deterioro de acabado en sardineles, escaleras y veredas. 3. Perdida de pintura en muros, fachaleta, rejillas, ventanas y puertas. 4. Deterioro por los años de luminarias.
		AULAS	1. Presencia de deterioro de juntas en falso cielorraso en voladizo. 2. Deterioro de acabado en sardineles, escaleras y veredas. 3. Perdida de pintura en muros, barandas, contrazócalo, rejillas, ventanas y puertas.
		CAFETIN	1. Perdida de pintura en muros, contrazócalo, ventanas y puertas. 2. Deterioro de luminarias por los años.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
11.00	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA	PABELLÓN DE AULAS Y ADMINISTRATIVO	1. Perdida de pintura en muros, contrazócalo, ventanas y puertas.
		PUENTE	1. Deterioro de pintura, cobertura, vereda.
		ÁREA COMÚN	1. Perdida de color de bancos y postes de luminarias.






TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
12.00	CENTRO DE INTERPRETACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTRAPOLOGIA KUELAP INAAK		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
13.00	COMEDOR UNIVERSITARIO		1. Deterioro de pintura en puertas y ventanas exteriores de los servicios higiénicos.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM



ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
14.00	LABORATORIO DE ESTOMATOLOGIA		1. Deterioro de pintura en muros, puertas, ventanas y fachaleta. 2. Se visualiza las etiquetas de los vidrios, por el cual requiere una limpieza.

TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
15.00	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL, REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
16.00	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DATA CENTER		1. Deterioro de pintura en muros, puertas, ventanas, rampa, muro de contención y fachaleta. 2. Deterioro de luminarias por los años.



ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
17.00	LABORATORIO DE FISILOGIA MOLECULAR		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
18.00	LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
19.00	LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIOS DE ANIMALES DOMESTICOS		1. Deterioro de pintura en muros, puertas, ventanas y voladizo.
20.00	ESTACION DE BUSES		1. Deterioro de pintura en estructura metálica, muros y puertas metálicas. 2. Deterioro de luminarias e interruptores por los años. 3. Deterioro por los años de llaves de lavaderos. 4. No cuenta con rejilla en cunetas en la parte posterior. 5. Rejilla de cunetas deterioras. 6. Tapa de desagüe oxidado. 7. Vereda en mal estado.






TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
21.00	ALMACEN DE AREA VERDES		1. Perdida de pintura en puertas, ventana y estructura metálica. 2. Perdida de pintura en muros.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
22.00	CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS INORGANICOS, ORGANICOS Y PELIGROSOS		1. Deterioro de puertas y cerraduras. 2. Perdida de color en la pintura de muros. 3. No cuenta con canaletas. 4. Señalización de ambientes inadecuados.





TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
23.00	LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y ALIMENTOS BALANCEADOS		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
24.00	LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS		1. El área de almacén no cuenta con vidrios en sus ventanas y puerta.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES



25.00	PABELLON DE LABORATORIOS	PABELLON	1. Deterioro de pintura en contrazócalo, muros, puertas, ventanas y barandas. 2. Deterioro de acabado en sardineles y veredas. 3. No cuenta con vidrio su ventana y requiere limpieza.
		PUENTE	1. Deterioro de pintura, cobertura, vereda.

TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
26.00	FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIA AGRARIAS - FICA	ADMINISTRACION	1. Deterioro de acabado en sardineles.
		AULAS	1. Deterioro del tarrajeo en sardineles y veredas. 2. Cables expuestos, debido al deterioro de las canaletas. 3. Deterioro de cerámica en el área de la escalera (se encuentran levantadas y rotas). 4. No cuenta con rejillas en la parte posterior del pabellón. 5. Mantenimiento de las cajas de desagüe, debido al malo olor que emana dicha área.
		ÁREA COMÚN	1. Perdida de color de bancos y postes de luminarias.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
27.00	FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA,	ADMINISTRACION	1. Deterioro del tarrajeo en sardineles y veredas.
		AULAS	1. No cuenta con rejillas en la parte posterior del pabellón.

TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
	AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGIA	ÁREA COMÚN	1. Pérdida de color de bancos y postes de luminarias. 2. Presencia de moho en adoquinado.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
28.00	MODULO INNA		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
29.00	LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
30.00	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA		1. Deterioro de pintura en muros, cielorraso, sardineles, contrazocalo, muro de contención. 2. Deterioro por los años de luces de emergencia, tomacorrientes y luminarias.
31.00	LABORATORIO DE GEOMATICA Y TELEDETECCION		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
32.00	LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
33.00	LABORATORIO DE HIDRAULICAS Y FLUIDOS		Mantenimiento en exteriores realizado en mayo de 2024
34.00	POLIDEPORTIVO		1. Deterioro de pintura en muros, muro de contención, puertas y ventanas de madera y fachaleta. 2. Deterioro de luminarias. 3. Manteniendo de puertas metálicas. 4. Limpieza de voladizo. 5. Presencia de fisuras en muro de contención.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
35.00	PABELLON DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL - CEPRE	AULAS	1. Descascaro de pintura en exteriores.
		ADMINISTRATIVA	1. Descascaro de pintura en exteriores.
36.00	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	PABELLON DE AULAS	Falla estructural, no se encuentra en uso dichos ambientes.
		ADMINISTRATIVA	1. Deterioro de pintura de muros, barandas, fachaleta. 2. Deterioro de acabado de veredas. 3. Requiere limpieza de mamparas. 4. Deterioro de luminarias por antigüedad. 5. Suministro de rejillas.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
37.00	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ECONOMIA Y DESARROLLO		1. Deterioro de pintura en muros, fachaleta, puertas y ventanas de madera. 2. Deterioro de murete y tablero.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
38.00	CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIA RENOVABLE		1. Deterioro de pintura en muros, ventanas, protectores metálicos. 2. Deterioro de tarrajeo. 3. Deterioro de luminarias por antigüedad.






TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
39.00	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	PABELLON DE AULAS	Falla estructural, no se encuentra en uso dichos ambientes.
		ADMINISTRATIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. No cuenta con canaleta de drenaje pluvial en área específica. 2. Deterioro de pintura en fachaleta, muro. 3. Deterioro de cerámica y veredas, con presencia de moho. 4. Deterioro de tarrajeo en área indicadas. 5. Deterioro de canaletas de instalaciones eléctricas. 6. No cuneta con tapa ciega.
		LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deterioro de pintura en muros, protectores metálicos, puertas, ventanas, barandas. 2. Deterioro de luces de emergencia por antigüedad.
		ÁREA COMÚN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdida de color de bancos y postes de luminarias.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
40.00	MODULO DE PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL		1. Deterioro y desprendimiento de tarrajeo. 2. Cuarto de máquina, pintura en deterioro de rejillas. 3. Presencia de moho en veredas. 4. Suministro de rejillas en cunetas. 5. Desprendimiento de contrazócalo. 6. Tapa de desagüe oxidada. 7. Suministro de cobertura en áreas indicadas.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
41.00	LABORATORIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST CONSECHA		1. Deterioro de pintura en ventanas, puertas y muros. 2. Despedimiento de fachaleta en áreas específicas. 3. Presencia de fisuras en tarrajeo. 4. Deterioro de luminarias por antigüedad. 5. Presencia de moho en veredas.





TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
44.00	ESTACION EXPERIMENTAL HUAMBO		1. Presencia de moho en veredas. 2. Deterioro de tarrajeo en sardineles. 3. Mal estado de pintura en muros, puertas y ventanas. 4. Falla de juntas de falso cielorraso.




TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
45.00	ESTACION EXPERIMENTAL AGUA DULCE		1. Presencia de moho en veredas. 2. Deterioro de tarrajeo en sardineles. 3. Mal estado de pintura en muros, puertas y ventanas. 4. Mal estado de falso cielorraso.





TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM

ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
46.00	CENTRO DE ESTACION EXPERIMENTAL	PLANTA DE NITROGENO LIQUIDO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deterioro de pintura en muros, fachaleta, protectores metálicos, puertas de madera. 2. Deterioro de tarrajeo en áreas específicas. 3. Se requiere suministro de vidrio. 4. No cuenta con rejilla en cunetas. Presencia de moho en veredas y rampas. 5. Deterioro de cobertura.
		MODULO DE CUYES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rejillas de cunetas deterioradas. 2. Deterioro de pintura en muros, contrazócalo, puertas y ventanas. 3. Presencia de deterioro de juntas en falso cielorraso en voladizo. 4. Deterioro de bisagras, vidrio y marco de ventanas. 5. Deterioro de luminarias por antigüedad. 6. Deterioro de acabado en veredas y sardineles.
		CENTRO DE VENTAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deterioro de pintura en muros, puertas, ventanas de madera, protectores metálicos. 2. Suministro de luminarias. 3. Suministro de vidrio. 4. Deterioro de caja de pase. 5. Suministro de falso cielorraso. 6. Deterioro de tarrajeo en veredas. 7. No cuenta con conexión de tuberías de drenaje pluvial. 8. Suministro de rejillas para cunetas.
		GRANJA DE AVES 01	<ol style="list-style-type: none"> 1. No cuenta con conexión de bajada de montante. 2. Deterioro de pintura en contrazocalo, rejillas y muros. 3. Presencia de fisuras en tarrajeo. 4. Deterioro de malla.
		GRANJA DE AVES 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deterioro de luminaria por los años. 2. Deterioro de pintura en puertas, ventanas, muros y contrazocalo. 3. Deterioro de tarrajeo en veredas y cunetas. 4. Presencia de deterioro de juntas en falso cielorraso en voladizo. 5. Deterioro total de ventanas. 6. Mantenimiento de canaletas y abrazaderas.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
		CENTRO DE COLECTA DE SEMEN	1. Deterioro de pintura de protectores metálicos, muros, barandas, puertas y ventanas de madera. 2. Limpieza de vidrio.
		ESTABLO DE VACAS	1. Deterioro de pintura en columnas circulares, bebederos, áreas de alimentación, contrazócalo, barandas. 2. Filtración en canaletas metálicas. 3. Deterioro de tarrajeo en elementos estructurales, veredas, rampas. 4. Deterioro de luminarias por la antigüedad. 5. Deterioro y suciedad en vidrio y marcos de ventanas.
		PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS	1. Deterioro de pintura en muros, fachaleta, protectores metálicos, puertas metálicas. 2. Deterioro de acabados en veredas, cunetas y rampa. 3. Suministro de rejillas de cunetas.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
47.00	FILIAL UTCUBAMBA		1. Deterioro de pintura en muros, puertas y ventanas. 2. Mal estado de interruptores y tomacorrientes. 3. Deterioro de sardineles y adoquinado. 4. Estructura del tanque elevado se encuentra oxidado.
48.00	FILIAL BAGUA		1. Área específicas donde la pintura está deteriorada. 2. Deterioro de los ingresos PV1 - PV2. 3. Deterioro de rejillas en cunetas.



TABLA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO EN LOS PABELLOS DE LA UNTRM			
ITEM	FACULTAD - LABORATORIO	AMBIENTES	OBSERVACIONES
			4. Socavación de la cimentación del cerco perimétrico. 5. Deterioro de sardineles y adoquinado.
49.00	FILIAL SAN NICOLAS		1. Deterioro de pintura en muros, puertas y ventanas. 2. Mal estado de rejillas en cunetas.


INFRAESTRUCTURA EN INTERIORES



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Diagnóstico de pabellones en interiores
Ficha de identificación de necesidades
Ficha de identificación: 17, 18, 19, 20, 21, 30 de mayo de 2024



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
PROYECCION SOCIAL		PRIMER NIVEL	1. Secretaria	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Área Música y canto	1. Deterioro de pintura en muros.
			3. SS.HH Damas	1. No se encuentra funcionando 01 luminaria. 2. Desplazamiento de la taza del inodoro. 3. Deterioro de pintura en muros.
			4. SS.HH Caballeros	1. No se encuentra funcionando 01 luminaria. 2. Desplazamiento de la taza del inodoro. 3. Deterioro de pintura en muros.
			5. Escaleras y pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros y barandas metálicas. 2. Se visualiza perforaciones en el muro.
		SEGUNDO NIVEL	1. Área de teatro	1. Deterioro de pintura en muros y puerta. 2. Se visualiza perforaciones en el muro. 3. Requiere limpieza de vidrio en ventanas y puertas. 4. Deterioro de una tapa ciega.
			TERCER NIVEL	1. Área de danza



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
ESCUELA DE POSGRADO	PRIMER NIVEL	1. SS.HH de mujeres	1. Despedimiento de porcelanato en zócalo.	
		2. Aula 102	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de canaletas eléctricas en muros.	
		3. Archivo EPG	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 2. Deterioro de pintura en muros.	
		4. Sala de cómputo e impresiones	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.	
		5. Dirección de gestión de docente, curricular y educación virtual	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de canaletas eléctricas en muros.	
		6. Pasadizo en el Piso 1 puerta principal de entreda/ingreso	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 2. Deterioro de cerrojo en puerta.	
	SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH. De varones	1. Deterioro de pintura en muros.	
		2. Área de sistematización e informática EPG	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.	
		3. Sala de reuniones EPG	1. Deterioro de pintura en muros.	
		4. Informes y comunicaciones EPG	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de caja de toma para cable de internet.	
		5. Secretaría dirección EPG	1. Deterioro de pintura en muros.	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES		
				2. Deterioro de tapa metálica de bypass de cableado de internet.		
			6. Dirección EPG	1. Mal estado de vidrio en ventana. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.		
			7. Seguimiento de Graduación	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.		
			8. Coordinación de doctorado	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.		
			9. Secretaría académico EPG	1. Deterioro de tapa metálica de bypass de cableado de internet.		
			10. Coordinación de maestría - Aula 203	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.		
			11. Coordinación de doctorado - Aula 204	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.		
			TERCER NIVEL	1. SS.HH de mujeres	1. Deterioro de canaleta eléctrica para secador de manos.	
				2. S.U.M	1. Mal estado de vidrio en ventana.	
				3. Biblioteca EPG	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.	
				4. Sala de docentes EPG	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 2. suministro de canaleta eléctrica para cable HDMI. 3. Mal estado de brazos hidrofílicos.	
			5. Sala de actos EPG	1. Suministro de canaletas eléctricas para cable HDMI, entre otros. 2. Deterioro de pintura y presencia de perforaciones en muros.		
		AMBIENTES COMUNES	1. Escaletas del segundo al tercer piso	1. Deterioro de pintura en muros y escaleras metálicas.		
		FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	PABELLON ADMINISTRATIVO	PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
					2. SS.HH Caballeros	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
3. E.P Psicología	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No cuenta con cortinas dicho ambiente. 3. Luminarias inadecuadas.					
4. Cubículo de docentes	1. Perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de pintura en puerta.					
5. Secretaria de departamento académico	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas.					



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES	
			6. Dirección general	1. Perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Luminarias inadecuadas.	
			7. Biblioteca	1. Deterioro de pintura en muros.	
			8. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Perforaciones en muros.	
		SEGUNDO NIVEL	1. Cubículo de docentes	1. Deterioro de pintura en muros.	
			2. Secretaria	1. Deterioro de cortinas existentes por antigüedad. 2. Deterioro de pintura en muros.	
			3. Dirección	1. Deterioro de pintura en muros.	
			4. SS.HH	1. Fuga en inodoro.	
			4. Sala de reuniones	1. Deterioro de pintura en muros.	
			5. Acervo documentario	1. Se encuentra en buen estado.	
			6. SS.HH Damas	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)	
			7. SS.HH Caballeros	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)	
			8. Acreditación y calidad académica	1. Deterioro de pintura en muros.	
			9. Segundas especialidades	1. Cerrojo oxidado. 2. Pequeñas áreas con manchas en la pintura de muros.	
		TERCER NIVEL	7. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros.	
			1. SS.HH Damas	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)	
			2. SS.HH Caballeros	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)	
		AREA COMUN	3. Auditorio	1. Presencia de manchas de baldosas en falso cielorraso. 2. Deterioro de pintura en muros.	
			1. Deterioro de pintura en muros	1. Deterioro de pintura en barandas metálicas.	
		PABELLON AULAS	PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas	1. Deterioro de pintura en muros y puertas.
				2. SS.HH Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros y puertas.
3. SS.HH Discapacitados	1. Deterioro de pintura en muros y puertas. 2. Presencia de oxido en barandas.				
4. Cafetín	1. Perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de cerámica.				




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			5. Tópico	1. Deterioro de pintura en muros y puertas. 2. Manchas de pintura en detalle de madera.
			6. Atención medica	1. Deterioro de pintura en muros y puertas. 2. Manchas de pintura en detalle de madera. 3. Bisagras oxidadas. 4. Presencia de fisuras.
			7. Área de almacén	1. Se encuentra en buen estado.
			8. Observación	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Manchas de pintura en detalle de madera.
			9. Farmacia	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Manchas de pintura en detalle de madera.
			10. Consultorio psicológico	1. Deterioro de bisagra de puerta. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. Presencia de perforaciones en muros.
			11. Dirección de bienestar universitario	1. Deterioro de bisagra de puerta. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. Presencia de perforaciones en muros. 5. Presencia de fisuras en muros.
			12. Servicio de recreación y deporte	1. No cuenta con la cantidad de puntos de tomacorrientes adecuados. 2. Deterioro de bisagras de puertas. 3. Mal estado de caja de pase.
			13. Servicio de asistencia social	1. Se encuentra en buen estado.
			14. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros, protectores de ventana, puertas, ventanas. 2. Presencia de perforaciones en muros y vigas.
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	1. Deterioro de pintura en muros, tarima flotante y puertas. 2. Presencia de perforaciones en losa.
			2. Aula 202	1. Deterioro de pintura en muros, tarima flotante y puertas. 2. Presencia de perforaciones en losa.
			3. Aula 203	1. Deterioro de pintura en muros, tarima flotante y puertas.
			4. Aula 204	1. Deterioro de pintura en muros, tarima flotante y puertas.
			5. SS.HH Damas	1. Deterioro de pintura en muros y puertas.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. SS.HH Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros y puertas.
			7. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros, protectores de ventana, puertas, ventanas. 2. Presencia de perforaciones en muros y vigas.
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			2. Aula 302	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			3. Aula 303	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			4. Aula 304	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			5. SS.HH Damas	1. Deterioro de pintura en muros.
			6. SS.HH Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros.
			8. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros y barandas metálicas.
		CUARTO NIVEL	1. Aula 401	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			2. Aula 402	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			3. Aula 403	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			4. Aula 404	1. Ambiente en buen estado (Mant. Realizado en mayo 2024)
			5. SS.HH Damas	1. Deterioro de pintura en muros.
			6. SS.HH Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros.
			7. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros y barandas metálicas.





FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	AULAS FACULTAD DE ESTOMATOL OGIA (E07-A)	PRIMER NIVEL	1. Clínica estomatológica 1	1. Mancha en la pintura de la pared. 2. Falta una luminaria. 3. Mantenimiento de puerta y chapa.
			2. Clínica estomatológica 2	1. Mancha en la pintura de la pared. 2. Falta una luminaria. 3. Fisuras en pared. 4. Colocar una luna en la ventana.
			3. Preclínica	1. Desprendimiento de mayólica en pared. 2. Aislar mejor los circuitos eléctricos. 3. Cerámico desgastado en pisos. 4. Mantenimiento en puertas.
			4. SS.HH Mujeres	1. Luminarias no prenden. 2. Un grifo flojo. 3. Manchas en pintura de cielorraso.
			5. SS.HH varones	1. Luminarias no funcionan. 2. Mantenimiento de puertas.
		SEGUNDO NIVEL	1. Área de bienestar	1. Interruptor mal colocado. 2. Mantenimiento de puerta y chapa. 3. Tomacorriente quebrado.
			2. Área de rayos X	1. Mantenimiento de puerta. 2. Manchas en la pintura de la pared. 3. Cajas de pase sin tapa ciega.
			3. Clínica estomatológica 3	1. Piso deteriorado. 2. Manchas en la pintura de la pared. 3. Fisuras en pared. 4. Caja de pase sin tapa ciega.
			4. SS.HH Mujeres	1. Desprendimiento de mayolica del piso.
			5. SS.HH varones	1. Desprendimiento de mayólica del piso.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	1. Manchas en la pintura de la pared. 2. Falta cuatro florecientes. 3. Mantenimiento de puertas.
			2. Aula 302	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Piso deteriorado. 3. Luminarias sin protector. 4. Mantenimiento de puerta y cerradura.
			3. Aula 303	1. Manchas en la pintura de la pared. 2. Piso deteriorado. 3. Luminarias sin protector. 4. Mantenimiento de puerta y cerradura.
			4. SS.HH Mujeres	1. Cuatro luminarias quemadas. 2. Un grifo flojo.
			5. SS.HH varones	1. Dos luminarias quemadas. 2. Tres grifos flojos. 3. Un tanque de inodoro sin tapa. 4. Un inodoro mal fijado.
		CUARTO NIVEL	1. Consultorio psicológico	1. Caja de paso sin tapa ciega. 2. Mantenimiento de cortinas.
			2. Testoteca	1. Tomacorrientes mal colocados. 2. Una barra de florecerte no funciona. 3. Mantenimiento de puertas. 4. Cambio de cortinas.
			3. Laboratorio de fisio terapia	1. Dos barras de florecerte no funcionan. 2. Manchas en la pintura de las paredes. 3. Mantenimiento de puertas y chapa.
			4. SS.HH Mujeres	1. Cuatro luminarias quemadas. 2. Un grifo flojo.
			5. SS.HH varones	1. Dos luminarias quemadas. 2. Tres grifos flojos. 3. Un tanque de inodoro sin tapa. 4. Un inodoro mal fijado.
	ADMINISTRACION Y LABORATORIOS (E07-B)	PRIMER NIVEL	1. Sala de rayos x - 01	1. Está en buen estado.
			2. Sala de revelado	1. Manchas en la pintura de la pared. 2. Piso deteriorado.
			3. Ortodoncia	1. Manchas en la pintura de la pared. 2. Mantenimiento de puerta. 3. Perforaciones en la pared.
			4. Dirección de la clínica	1. Manchas en la pintura de la pared.
			5. Esterilización	1. Manchas en la pintura de la pared. 2. Reposición de vidrio en la ventana.
			6. Almacén	1. Está en buen estado.
			7. Quirófano	1. Falta luminarias. 2. Mantenimiento de puerta. 3. Manchas en pinturas de la pared.
			8. Almacén	1. Falta protector de luminarias. 2. Falta de protector de tomacorriente.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES	
			9. Área de compresora	1. Manchas en la pintura de la pared. 2. Cambio de chapa. 3. Falta tapa de caja de pase.	
		SEGUNDO NIVEL	1. Dirección de tecnología medica	1. Está en buen estado.	
			2. Cubículo de docentes	1. Está en buen estado.	
			3. Secretaria de decanato	1. Una luminaria quemada.	
			4. Decanato	1. Una luminaria quemada.	
			5. SS.HH	1. Está en buen estado	
			6. Departamento académico	1. Una luminaria quemada.	
			7. Dirección de escuela	1. Está en buen estado.	
		TERCER NIVEL	1. Cubículo de docentes	1. Está en buen estado.	
			2. Cafetín	1. Una luminaria quemada. 2. Manchas en la pintura de la pared y el cielorraso.	
		CUARTO NIVEL	1. Laboratorio de anatomía	1. Está en buen estado.	
		ADMINISTRACION	SEGUNDO NIVEL	1. Secretaria académica	1. Está en buen estado.
				2. Secretaria de decanato	1. Tomacorriente mal colocados.
	3. Archivo			1. Descascaro de la pintura en pared.	
	4. Dispensa			1. Está en buen estado.	
	5. SS.HH			1. Está en buen estado.	
	6. Decanato			1. Fisuras en la pared. 2. Tomacorriente mal colocados.	
	AULAS	PRIMER NIVEL	1. Aula 101	1. Tres luminarias quemadas.	
			2. Aula 102	1. Tres luminarias quemadas.	
			3. Aula 103	1. Dos luminarias quemadas.	
5. SS.HH mujeres			1. Dos grifos flojos.		
6. SS.HH varones			1. Tres grifos flojos.		
LABORATORIOS			TERCER NIVEL	1. Laboratorio de embriología	1. Una luminaria quemada.
	2. Administración	1. Está en buen estado.			
	3. Laboratorio de microbiología	1. Manchas en la pintura de la pared.			
	5. SS.HH mujeres	1. Dos grifos flojos.			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. SS.HH varones	1. Tres grifos flojos.
		CUARTO NIVEL	1. Laboratorio bioquímica	1. Una luminaria quemada.
			2. Área administrativa	1. Fisuras en la pared. 2. Perforaciones en la pared.
			3. Laboratorio cirugía experimental	1. Fisuras en la pared.
			4. Laboratorio de simulación	1. Está en buen estado.
			5. Área de administración	1. Está en buen estado.
			6. SS.HH mujeres	1. Dos grifos flojos.
			7. SS.HH varones	1. Tres grifos flojos.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
FACULTAD DE DERECHO (E11)		PRIMER NIVEL	1. Sala de sustentación	1. Dos luminarias no prende 2. Tomacorrientes mal colocados 3. Fisuras en la pared
			2. secretaria de proyecto	1. Desprendimiento de juntas
			3. Coordinador	1. Está en buen estado
			4. SS.HH	1. Una luminaria no prende
			5. Sala de simulación de casos	1. Fisuras en la pared 2. Dos luminarias no funcionan 3. Mantenimiento de puerta



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. Aula 103	1. Fisuras en la pared 2. Manchas en la pintura de la pared
			7. SS.HH Mujeres	1. Está en buen estado
			8. SS.HH varones	1. Está en buen estado
		SEGUNDO NIVEL	1. Secretaria de facultad	1. Está en buen estado
			2. Secretaria de escuela	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Mantenimiento de puerta
			3. Decanato	1. Fisuras en la pared
			4. Dirección de escuela	1. Mantenimiento de puerta 2. Fisura de pared 3. Una luminaria no enciende 4. Manchas en la pintura de la pared
			5. Sala de docentes 1	1. Tres luminarias no funcionan
			6. Sala de docentes 2	1. Mantenimiento de puertas 2. manchas en la pintura de la pared
			7. SS.HH Mujeres	1. Un grifo flojo
			8. SS.HH varones	1. Un grifo flojo
		TERCER NIVEL	1. Aula 301	1. Una luminaria no funciona
			2. Aula 302	1. Dos luminarias no funciona 2. Manchas en la pintura de la pared
			3. Oficina de proyecto	1. Una luminaria no funciona
			4. SS.HH Mujeres	1. Tres grifos flojos
			5. SS.HH varones	1. Un grifo flojo
		CUARTO NIVEL	1. Bienestar universitario	1. Está en buen estado
			2. Sala de lectura	1. Manchas en la pintura de la pared
			3. Biblioteca	1. Está en buen estado
			4. Aula 402	1. Mantenimiento de puerta 2. Falta tapa de caja de pase 3. Desprendimiento de juntas
			5. SS.HH Mujeres	1. Un grifo flojo
			6. SS.HH varones	1. Está en buen estado






FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
CENTRO DE INTERPRETACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTRPOLOGIA KUELAP INAAK		PRIMER NIVEL	1. Biblioteca	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Sala de exposición	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			3. Auditorio	1. Luminarias no funciona en su totalidad. 2. Deterioro de pintura en muros.
			4. SS.HH Damas y Caballeros	1. Desplazamiento de inodoro y llave de lavadero. 2. Presencia de oxido en barandas.
			5. Almacén	1. Luminaria inadecuada. 2. Bisagras de puerta en mal estado.
			6. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Desplazamiento de escaleras.
		SEGUNDO NIVEL	1. Sala de trabajo	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de perforaciones en muros.
			2. Secretaria INAAK	1. Deterioro de pintura en muros.
			3. Sala de juntas	1. Luminaria inadecuada. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 3. Deterioro de pintura en muros.
			4. Lab. Antropología	1. Luminaria inadecuada. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 3. Deterioro de pintura en muros.
			5. SS.HH Damas y Caballeros	1. Presencia de humedad en muros.
			6. Lab. Arqueología	1. Luminaria inadecuada. 2. Deterioro de bisagras en puerta. 3. Deterioro de pintura en muros y puerta.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			7. Seminario de estudio de casos	1. Presencia de fisuras en muros. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de bisagra en puerta. 4. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			8. Secretaria de antropología	1. Deterioro de pintura en muros.
			9. Dirección	1. Deterioro de bisagra en puertas. 2. Luminarias inadecuadas.
			10. Pasadizo	1. Mantenimiento en interiores realizado en mayo de 2024



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
COMEDOR UNIVERSITARIO (E13)		PRIMER NIVEL	1. Almacén de equipos	1. Un floreciente malogrado 2. Manchas en la pintura de la pared
			2. SS.HH mujeres	1. Una luminaria quemada. 2. La puerta no quiere cerrar.
			3. SS.HH varones	1. Una luminaria quemada. 2. SS.HH inodoros.
			4. Almacén de alimentos	1. Un panel led no prende 2. Tres paneles led mal conectados 3. Piso deteriorado 4. Tomacorriente sin protector
			5. Recepción de alimentos	1. Piso deteriorado 2. Manchas en la pintura de la pared
		SEGUNDO NIVEL	1. Área de comensal	1. Tomacorrientes mal puestos y sin protección 2. Luces de emergencia no funcionan 3. Pintura del sòcalo descascarándose 4. Manchas en el cielorraso

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			2. SS.HH varones	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Un inodoro mal fijado
			3. SS.HH mujeres	1. Sensores de grifos no funciona 2. Un sumidero sin tapa
			4. Vestidor de mujeres	1. Pintura de la pared deteriorada 2. Colocar chapa en la puerta
			5. Pasadizo interior	1. Pintura en pared y sáculo descascarándose 2. Lavadero mal fijado
			6. Área de almacenamiento de gas	1. Un circuito mal aislado
			7. Área de preparación de comida	1. Manchas den la pintura de la pared



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
CENTRO DE PROGRAMACION DE LA INYETIGACION Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA - PROCEPIP		PRIMER NIVEL	1. Proyectos	1. Se encuentra en buen estado.
			2. Área administrativa	1. Luminarias inadecuadas. 2. Cable de internet expuesto, suministro de canaleta.
			4. Dirección ejecutiva	1. Se encuentra en buen estado.
			5. Investigadores	1. Descascara miento de la pintura en muros.
			6. SS.HH Damas y Caballeros	1. Desplazamiento del inodoro y pedestal del lavadero.
			7. Data center	1. Presencia de pequeñas manchas en los muros.
			8. Sala de reuniones	1. Presencia de pequeñas manchas en los muros.
			9. Archivo	1. Presencia de pequeñas manchas en los muros.
			10. Pasadizo y escalera	1. Deterior de pintura en muros.








FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
		SEGUNDO NIVEL	1. Dirección incubadora de empresas	1. Presencia de pequeñas manchas en los muros.
			2. Repositorio institucional	1. Se encuentra en buen estado.
			3. Proyecto PROCEPIP	1. Deterioro de pintura en muros.
			4. Dirección y innovación y trasp. Tecnológica	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de bisagras en puertas. A. Almacén. - Ambiente en buen estado. B. SS.HH.- No se encuentra en funcionamiento el fluxómetro.
			5. Dirección de bienes y servicios	1. Deterioro de pintura en muros.
			6. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.
			7. SS.HH Damas	1. Se encuentra en buen estado.
			8. Especialista DID	1. Perforaciones en muros.
			9. Unidad de propiedad intelectual y patentes	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de perforaciones en muros.
			10. SS.HH Damas y Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.
		TERCER NIVEL	1. Laboratorio 01	1. Descascamiento de la pintura en muros. 2. Deterioro de pintura en muros.
			2. Laboratorio 02	1. Se encuentra en buen estado.
			3. Laboratorio 03	1. Se encuentra en buen estado.
			4. Laboratorio 04	1. Se encuentra en buen estado.
			5. Almacén 01	1. Descascamiento de la pintura en muros.
			6. Almacén 02	1. Se encuentra en buen estado.
			7. SS.HH Damas y Caballeros	1. Descascamiento de la pintura en muros.
			8. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros.
		CUARTO NIVEL	1. Auditorio	1. Se encuentra en buen estado.
			2. Cafetín	1. Se encuentra en buen estado.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			3. SS.HH Damas y Caballeros	1. Los inodoros no cuentan con su asiento de plástico.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
     <p style="text-align: center;">INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA INDESCES</p>		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas	1. Se encuentra en buen estado.
			2. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.
			3. Área de copias	1. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes.
			4. Agro producciones sostenibles	1. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes.
			5. Dirección ejecutiva	1. Deterioro de bisagras en puertas.
			6. Área de investigación	1. Deterioro de pintura en muros.
			7. Archivo	1. Mal estado de tomacorriente.
			8. Área de administración	1. Se encuentra en buen estado.
			9. Almacén	1. Se encuentra en buen estado.
			10. Secretaria	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			11. Cocina	1. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes.
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Damas	1. Se encuentra en buen estado.
			2. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.
			3. Sala de reuniones	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			4. Área de investigación	1. Se encuentra en buen estado.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			5. Área de geomática	1. Se encuentra en buen estado.
			6. Almacén	1. Deterioro de pintura en muros.
			7. Incorporación de investigación	1. Se encuentra en buen estado.
		AZOTEA	1. General	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No cuenta con bajada de montante instalada a la canaleta.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INVESTIGACION - DATA CENTER		SOTANO	1. Ambiente 01 y 02	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Ambiente 03	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de cerradura. 3. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			3. Ambiente 04	1. Deterioro de pintura en muro. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			4. Ambiente 05	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de luminarias.
	PRIMER NIVEL	1. Jefatura	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muro. 3. No funcionan 01 luminaria.	
		2. Unidad de soporte técnico	1. Perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros.	


FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			3. Data center	1. Deterioro de pintura en muro. 2. Mal estado de piso técnico. 3. No funciona la luminaria. 4. Presencia de fisura en muros.
			4. Centro de entretenimiento	1. Deterioro de pintura en muros.
			5. SS.HH Damas y Caballeros	1. Se encuentra en buen estado. A. Cuarto de limpieza. - 1. Cerradura oxidada
			6. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros.
		SEGUNDO NIVEL	1. Unidad de desarrollo y aplicaciones	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de perforaciones en muros.
			2. Unidad de administración de base de datos	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de cerrojo vertical.
			3. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			4. SS.HH Damas y Caballeros	1. Mal estado de luminarias.
			5. Ambiente de desarrollo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros. 3. Suministro de puntos para tomacorrientes. 4. No funciona la luminaria.
			6. Sala de convenciones	1. Cambio de caja de pase. 2. Deterioro de pintura en muros.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE FISILOGIA MOLECULAR		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	1. Desplazamiento del inodoro. 2. Falla en el sistema eléctrico.
			2. Auditorio	1. Falla en el sistema eléctrico. 2. Deterioro de pintura de muros. 3. Verificación de los puntos de tomacorriente.
			3. Oficina	1. Falla del sistema eléctrico. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de persianas.
			4. Sala de dirección	1. Falla en el sistema eléctrico.
			5. Secretaria y investigación	1. Falla en el sistema eléctrico. 2. Deterioro de pintura de muros. 3. Verificación de los puntos de tomacorriente.
			6. Oficina 01	1. Falla del sistema eléctrico. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de persianas. 4. Presencia de perforaciones en muros.
			7. Oficina 02	1. Deterioro de pintura en muros.
			8. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No funcionan las luminarias.
		SEGUNDO NIVEL	1. área pre - PCR malaria y dengue	1. Presencia de perforaciones en muros. 2. Luminarias inadecuadas - opacas.
			2. Área de cultivo	1. Presencia de humedad en muros, posible filtración en bajada de montante.
			3. Área de extracción de ADN y ARN malaria y dengue	1. Falla en el sistema eléctrico.
			4. Área de amplificación	1. Falla en el sistema eléctrico.
			5. Área de electroquímica	1. Se encuentra en buen estado.
			6. Area de electroforesis	1. Presencia de fisuras. 2. Deterioro de pinturas en áreas específicas.
			7. Area de COVID	1. Presencia de perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No funciona 01 luminarias. 4. Mal estado de interruptor. 5. Presencia de moho en losa. 6. Lavatorios oxidados. 7. Mal estado de mamparas.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			8. Pasadizo	1. Deterio de pintura en muros.
			9. PCR COVID	1. Acumulación de olores, requiere extractor de aire. 2. Presencia de manchas en el piso. 3. Presencia de oxidación en lavatorio. 4. Presencia de humedad.
			10. SS.HH Damas y Caballeros	1. Deterio de pintura en muros. 2. No funcionan las luminarias.
			11 Pasadizo y escalera	1. Deterio de pintura en muros. 2. No funcionan las luminarias.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	1. No funciona luminaria. 2. Deterio de pintura en muros. 3. Mal estado de mampara.
			2. Sala de docentes	1. Deterio de pintura en muros. 2. Presencia de fisura en muros.
			3. Área de enseñanza	1. Mal estado de tomacorrientes en piso. 2. Deterio de pintura en muros. 3. Presencia de perforaciones en muros. 4. Deterio de interruptor.
			4. Dirección	1. Deterio de pintura en muros. 2. Presencia de fisura en muros.
			5. Oficina de administración	1. Falla de una luminaria y tomacorriente. 2. Deterio de pintura en muros. A. Cocina.- 1. Deterio de pintura en muro. 2. Presencia de oxido en lavadero.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. Almacén	1. Presencia de fisura en muros. 2. Deterioro de pintura en muro.
			7. Pasadizo y escalera	1. Presencia grietas en muros. 2. Deterioro de pintura en muro.
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	1. No funciona 02 luminarias. 2. Deterioro de interruptor. 3. Verificación de desagüe.
			2. Área de investigación I	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			3. Área de investigación III	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			4. Área de digestibilidad de pestos y farros	1. Deterioro de pintura en muros y mesones. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes o internet. 3. No funcionan las luminarias. 4. Presencia de fisuras.
			5. Sala de exposición	1. Presencia de fisuras en muros. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de bisagra en puerta. 4. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			6. Área de conservación y clasificación de forrajes	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes o internet. 2. Presencia de fisura en muros. 3. Presencia de oxido en lavatorio.
			7. Almacén de reactivos	1. Suministro de nuevos puntos para tomacorriente. 2. Presencia de descascamiento de pintura.
			8. Área de ecología de praderas	1. Se encuentra en buen estado.
			9. Área de investigación II	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			10 Pasadizo	1. Presencia de fisuras en muros. 2. Deterioro de pintura en muros.





FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIOS DE ANIMALES DOMESTICOS		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	1. No funciona la luminaria. 2. Desplazamiento de barandas. 3. Deterioro de pintura en muros.
			2. Administración PROSAN	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			3. Coordinación PROSAN	1. No funciona 02 luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. A. SS.HH.- 1. No funciona luminaria. 2. Presencia de perforaciones en muro. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. Presencia de humedad en muros.
			4. Vestidores	1. Presencia de perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros.
			5. Anatomía y patología animal	1. Se encuentra en buen estado.
			6. Recolección de muestras	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Presencia de perforaciones en muros. 3. Deterioro de pintura en muros.
			7. Área de investigación	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Presencia de perforaciones en muros. 3. Deterioro de pintura en muros.
			8. Pasadizo y escalera	1. No funciona ningunas luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de fisura en muros.
			SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros


FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			2. Área de bioseguridad	1. Vidrio en mal estado. 2. Deterioro de pintura en muro.
			3. Oficina de investigación 01	1. Mal estado de cerradura en puerta. 2. Dificultad en cerrar puerta. 3. Mal estado de pintura en muros. 4. Luminarias inadecuadas.
			4. Almacén 01 y 02	1. Deterioro de pintura en muros.
			5. Virología y parasitología	1. Presencia de lavatorio oxidado. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No funciona luminaria.
			6. Sala de reuniones	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de perforaciones en muros.
			7. Área de investigación	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas.
			8. Auditorio	1. No funciona 03 luminarias.
			9. Lab. Microbiología de leche	1. Deterioro de pintura es muros. 2. Presencia de moho en losa.
			10. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muro. 2. No funciona 04 luminarias.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL, REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO		PRIMER NIVEL	1. Recepción	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Iluminación inadecuada - opacas. 3. No funcionan las luminarias.
			2. Secretaria	1. Mal estado de puerta. 2. Deterioro de pintura en muros.
			3. Área de lavado y esterilización	1. Deterioro de pintura en muros y puerta. 2. Luminarias inadecuadas.
			4. Preparación de medio y cultivo	3. Deterioro de pintura en muros. 2. No funciona luminaria. 3. No cuenta con cortinas.
			5. Área de manipulación y cultivo de embriones	1. No cuenta con persianas o cortinas. 2. Deterioro de pintura en puertas.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. Pasadizo y escalera	1. Luminarias no funcionan. 2. Deterioro de pintura en muros.
			7. Área de enseñanza	1. Mal estado de tomacorriente. 2. Mal estado de pintura en muros y puerta. 3. No funciona luminaria. 4. Dificultad en cerrar la puerta.
			8. Área de criogenización	1. Dificultad en cerrar la puerta. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No funcionan los tomacorrientes en mesón. 4. Mal estado de tablero eléctrico, no cuenta con su puerta.
			9. SS.HH Damas y Caballeros	1. Mal estado de cerrojo. 2. Mal estado de accesorios de inodoro. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. No funciona luminarias.
		SEGUNDO NIVEL	1. Oficina 01	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No funcionan las luminarias.
			2. Lab. 01	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas.
			3. Lab. 02	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas.
			4. Sala de reuniones de investigadores	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No funcionan las luminarias. 3. Mal estado de cerradura. 4. Mal estado de canaletas eléctricas.
			5. Jefatura de laboratorio	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisura en muros.
			6. Sala de reuniones	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Falla en el sistema eléctrico. 3. Mal estado de tomacorrientes, interruptores y internet.
			7. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros y barandas.






FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
ALMACEN		PRIMER NIVEL	1. Almacén de abastecimiento	1. Mal estado de tomacorrientes y interruptores. 2. Deterioro de pintura en muros y contrazocalo.
		PRIMER NIVEL	1. Almacén de áreas verdes	1. Deterioro de pintura en muros y contrazocalo.
		PRIMER NIVEL	1. Almacén de USGyGA	1. Presencia de filtración de agua por cobertura. 2. Deterioro de pintura en muros y contrazocalo.









FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
ESTACION DE BUSES		PRIMER NIVEL	1. Almacén 01	1. Deterioro de pintura en muros y contrazocalo. 2. Mal estado de luminarias, tomacorrientes e interruptores.
		PRIMER NIVEL	1. Almacén 02	1. Deterioro de pintura en muros y contrazocalo. 2. Mal estado de luminarias, tomacorrientes y interruptores.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y ALIMENTOS BALANCEADOS		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Damas y Caballeros	1. Desplazamiento de llave para lavatorio y inodoro. 2. Presencia de oxidación en barandas. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. Presencia de perforaciones de muros. 5. No funciona las luminarias. 6. Deterioro de bisagras en puertas.
			2. Oficina docentes y investigadores	1. No funciona las luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			3. Oficina de investigación	1. Deterioro de pintura en muros.
			4. Archivo	1. Deterioro de pintura en muros.
			5. Oficina de atención al cliente	1. No funciona 02 luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de perforaciones en muro.
			6. Reparación y preparación de muestras	1. No funciona las luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de oxido en lavatorios.
			7. Análisis por imagen y espectroscopios	1. No funciona las luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de oxido en lavatorios. 4. Presencia de fisuras. 5. Mal estado de persianas. 6. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			8. Oficina	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Dificultades al cerrar la puerta.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES	
			9. Almacén de muestras	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas.	
			10. Cafetín	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de llave para lavatorio.	
			11. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras. 3. No funciona luminaria.	
		SEGUNDO NIVEL		1. SS.HH Damas y Caballeros	1. Mal estado de duchas. 2. No funciona 02 luminarias.
				2. Cromatografía	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de oxido en lavadero. 3. Presencia de perforaciones y fisuras en muros.
				3. Análisis de micro ingredientes	1. No funciona luminaria. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de oxido en lavadero. 4. Deterioro de cerradura en puerta.
				4. Análisis de fibras y digestibilidad	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Presencia de oxido en lavadero. 3. Deterioro de pintura en muros.
				5. Materiales y reactivos	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Presencia de oxido en lavadero. 3. Deterioro de pintura en muros.
				6. Auditorio	1. No funciona luminaria. 2. Dificultad de puerta al cerrar. 3. Deterioro de pintura en muros.
				7. Pasadizo	1. No funciona ningunas luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
     LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS		PRIMER NIVEL	1. Área de análisis fisicoquímico de suelos	1. No funciona 03 luminarias. 2. Nuevos puntos de tomacorrientes. 4. Mal estado de canaletas eléctricas y persianas. 5. No cuenta con tapa ciegas en puntos de luminarias o internet.
			2. Vestuario de mujeres	1. No funciona ningunas luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros.
			3. Área de análisis químico de suelos	1. No funciona luminarias. 2. Nuevos puntos de tomacorrientes. 3. Mal estado de canaletas eléctricas y persianas. 4. Deterioro de pintura en muros.
			4. Recepción	1. Deterioro de mampara. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Mal estado de canaleta eléctrica.
			5. Oficina principal	1. Mal estado de cerradura en puerta. 2. Deterioro de pintura en muros y puerta.
			6. Pasadizo	1. No funciona 02 luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No cuenta con conexión la ducha de emergencia.
			7. Área de análisis físico químico	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de luminarias o internet. 2. deterioro de pintura en muro y mesones. 3. Inadecuadas luminarias - opacas. 4. Dificultad al cerrar la puerta.
			8. Área de análisis espectrómetro de emisión atómica	1. Mal estado de cerradura. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No funciona luminaria. 4. Presencia de oxido en lavadero.
			9. Almacén	1. Deterioro de pintura en muros.
			10. Vestuario de hombres	1. Presencia de oxido en barandas. 2. Desplazamiento de llave para lavadero. 3. Luminarias inadecuadas - opacas.
		SEGUNDO NIVEL	1. Área de investigación formativa	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Presencia de oxido en persianas y lavadero. 3. Deterioro de pintura en muros y mesones. 4. Deterioro de trampas.
			2. Área de análisis microbiológico de aguas	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de tomacorrientes. 4. Filtración de agua en llave para lavatorio. 5. Presencia de oxido en lavaderos y persiana.
			3. Área análisis fisicoquímicos de agua	1. Deterioro de puerta y pintura en muros.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			4. Área de análisis de bioindicadores de suelos y aguas	1. Mal estado de tomacorriente. 2. Deterioro de pintura en muros y mesones.
			5. Almacén	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Dificultades al cerrar la puerta.
			6. Vestidores de Damas y Caballeros	1. Presencia de filtración de agua. 2. Dificultad al cerrar la puerta. 3. Deterioro de pintura en muros y puertas.
			7. Sala de investigadores	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Tomacorrientes dañados
			8. Pasadizo	1. No funciona luminaria. 2. Deterioro de pintura en muros y barandas.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
PABELLON DE LABORATORIOS		PRIMER NIVEL	1. Lab. de Ingeniería	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de enchapado. 3. Presencia de fisuras. 4. Lavaderos oxidados. 5. Deterioro de pintura en rejillas. 6. Piso deterioro por uso. 7. Requiere tarrajeo en áreas indicas, debido a la extracción de campanas extractoras.
			2. Lab. de Tecnología agroindustrial	1. Presencia de fisuras en muros. 2. Deterioro de piso por usos. 3. Lavaderos oxidados. 4. Deterioro de pintura en muros. 5. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes
			3. Lab. Física	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Lavaderos oxidados. 3. Tarrajeo en áreas indicas, debido a la extracción de campanas extractoras.
			4. Lab. de Biotecnología	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de enchapado. 3. Presencia de fisuras. 4. Lavaderos oxidados.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
				5. Mal estado de registro.
		SEGUNDO NIVEL	1. Lab. Biología	1. Mal estado de trampas de lavaderos. 2. Filtración de agua en llave de pase. 3. Verificación de instalaciones eléctricas. 4. Deterioro de pintura en puertas. A. Almacén. - Se encuentra en buen estado. B. Oficina. - Se encuentra en buen estado. C. Sala de siembra. - Se encuentra en buen estado. D. Sala de incubación. - Se encuentra en buen estado.
			2. Lab. Bioquímica y microbiología	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. A. Almacén. - Se encuentra en buen estado. B. Oficina. - Se encuentra en buen estado.
			3. Lab. Química	1. Presencia de oxido en lavatorios. 2. Verificación de las instalaciones eléctricas. 3. Conexión de luces de emergencia. A. Almacén. - Se encuentra en buen estado. B. Oficina. - Se encuentra en buen estado.
		TERCER NIVEL	1. Anatomía y psicología humana y nutrición	1. Presencia de oxidación de lavatorio.
			2. Lab. Enfermería	A. Almacén. - Se encuentra en buen estado. B. Área administrativa. - Se encuentra en buen estado. C. Esterilización. - Deterioro de llave de cuello de ganso. D. Alojamiento conjunto. - Presencia de oxido en lavadero. E. Sala de parto - atención inmediata. - Se encuentra en buen estado. F. UCI Adulto. - Se encuentra en buen estado. G. Centro quirúrgico. - Se encuentra en buen estado. H. UCI UCIN Neonatal. - Se encuentra en buen estado. I. Vestidos. - Se encuentra en buen estado.
			3. Unidad de complementación académica	1. Se encuentra en buen estado.
			4. Unidad de bienestar y parto natural	1. Se encuentra en buen estado.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			5. Escolar adolescente	1. Se encuentra en buen estado.
			6. Pre escolar	1. Se encuentra en buen estado.
			7. Inmunización	1. Se encuentra en buen estado.
		CUARTO NIVEL	1. Aula PD 401	1. Deterioro de pintura en puertas y muros. 2. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			2. Aula PD 402	1. Deterioro de pintura en puertas y muros.
			3. Aula PD 403	1. Deterioro de pintura en puertas y muros.
			4. Almacén	1. Se encuentra en buen estado.
		AREA COMUN	1. Escaleras y pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros, muros bajos y losa.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS	PABELLON DE AULAS (E29-B)	PRIMER NIVEL	1. Aula 101	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta
			2. Aula 102	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta
			3. Aula 103	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta
			4. Aula 104	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			5. SS.HH varones	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta
			6. SS.HH mujeres	1. Falta dos focos 2. Una floreciente quemado 3. Válvula de Ø3" deteriorada 4. Un grifo flojo
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta
			2. Aula 202	1. Tres florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta
			3. Aula 203	1. Cuatro florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta 4. Contra zocalo deteriorado
			4. Aula 204	1. Cuatro florecientes no prenden 2. Manchas en la pintura de la pared 3. Mantenimiento de puerta 4. Contra zocalo deteriorado
			5. SS.HH varones	1. Mayolica deteriorada de la pared 2. Faltan tres focos 3. Dos grifos flojos 4. Un registro roscado malogrado
			6. SS.HH mujeres	1. Faltan tres focos 2. Dos florecientes no prenden 3. Dos grifos flojos
		TERCERA NIVEL	1. Aula 301	1. Dos florecientes no funcionan 2. Mantenimiento de puertas 3. Manchas en la pintura de la pared
			2. Aula 302	1. Dos florecientes no funcionan 2. Falta colocar un tomacorriente 3. Manchas en la pintura de la pared
			3. Aula 303	1. Dos florecientes no funcionan 2. Mantenimiento de puertas 3. Manchas en la pintura de la pared
			4. Aula 304	1. Un florecientes no funcionan 2. Mantenimiento de puertas 3. Manchas en la pintura de la pared
			5. SS.HH varones	1. Un grifo este flojo 2. Falta tres focos 3. Dos florecientes quemados 4. Mantenimiento de puertas
			6. SS.HH mujeres	1. Falta tres focos 2. Dos inodoros flojos 3. Un grifo flojo
		CUARTO NIVEL	1. Xiloteca Kuelap	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Chapa malograda 3. Mantenimiento de puerta



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES	
			2. Laboratorio de dentro logia	1. Un florecente no funciona 2. Tomacorrientes deteriorados 3. Mantenimiento de puertas	
			3. Herbario Kuelap	1. Interruptor en mal estado 2. Tomacorrientes malogrados 3. Cambio de chapa de puertas	
			4. Sala de profesore FICA	1. Un florecente no funciona 2. Manchas de la pintura en la pared	
			5. SS.HH varones	1. Falta tres focos 2. Mantenimiento de puertas	
			6. SS.HH mujeres	1. Falta tres focos 2. Mantenimiento de puertas	
		QUINTO NIVEL	1. Laboratorio de geodesia y manejo espacial	1. Falta colocar una luminaria 2. Manchas en la pintura de la pared	
		ADMINISTRATIVA (E29-A)	PRIMER NIVEL	1. Auditorio	1. Mantenimiento de puerta y chapa
				2. Cafetín	1. Mantenimiento de puerta 2. Falta de chapa en la puerta
				3. Sala de profesores 1	1. Esta en buen estado
				4. Sala de profesores 2	1. Una luminaria no funciona
	5. Psicología			1. Esta en buen estado	
	6. SS.HH varones			1. Esta en buen estado	
	7. SS.HH mujeres			1. Esta en buen estado	
	SEGUNDO NIVEL		1. Secretariado	1. Manchas en la pintura de la pared	
			2. Departamento académico	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Falta un vidrio de la ventana	
			3. Archivo	1. Falta colocar chapa tipo bola en puerta interior	
	TERCER NIVEL	4. SS.HH mujeres	1. Falta colocar la ducha		
		5. SS.HH varones	1. Lavadero flojo		
		6. Sala de docentes	1. Está en buen estado		
		1. Centro de computo	1. Tomacorrientes del piso en mal estado 2. Canaletas para internet en mal estado 3. Caja de pase sin tapas		






FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
FACULTAD DE INGE, ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIO Y BIOTECNOLOGIA	ADMINISTRACION	PRIMER NIVEL	1. Mesa de partes	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Secretaria	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			3. Secretaria de escuela	1. Deterioro de pintura en muros.
			4. SS.HH Damas y Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros.
			5. Secretaria	1. Deterioro de pintura en muros.
			6. Dirección de escuela	1. Deterioro de pintura en muros.
			7. Sala de impresiones	1. Deterioro de pintura en muros.
			8. Sala de profesores	1. Deterioro de pintura en muros.
			9. Escalera y pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros.
		SEGUNDO NIVEL	1. Sala de sesiones	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Secretaria de decanato	1. Deterioro de pintura en muros.
			3. Decanato	1. Deterioro de pintura en muros.
			4. SS.HH Damas y Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros.
			5. Sala de espera	1. Deterioro de pintura en muros.
		6. Profesor secretario	1. Deterioro de pintura en muros.	
		7. Archivo de la facultad	1. Deterioro de pintura en muros.	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			8. Secretaria de departamento	1. Deterioro de pintura en muros.
			9. Escalera y pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros.
		TERCER NIVEL	1. Sala de computo	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros.
		PRIMER NIVEL	1. Aula 101	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Aula 102	1. Deterioro de pintura en muros.
			3. Aula 103	1. Deterioro de pintura en muros.
			4. Aula 104	1. Deterioro de pintura en muros.
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	1. Deterioro de pintura en muros.
			2. Aula 202	1. Deterioro de pintura en muros.
	3. Aula 203		1. Deterioro de pintura en muros.	
	4. Aula 204		1. Deterioro de pintura en muros.	
	TERCER NIVEL	1. Aula 301	1. Deterioro de pintura en muros.	
		2. Aula 302	1. Deterioro de pintura en muros.	
		3. Aula 303	1. Deterioro de pintura en muros.	
		4. Aula 304	1. Deterioro de pintura en muros.	
	CUARTO NIVEL	1. Aula 401	1. Deterioro de pintura en muros.	
		2. Aula 402	1. Deterioro de pintura en muros.	
		3. Aula 403	1. Deterioro de pintura en muros.	
		4. Aula 404	1. Deterioro de pintura en muros.	
INSTITUTO DE INVESTIGACION NEGOCIOS AGROPECUARIOS - INNA	PRIMER NIVEL	1. Secretaria	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de tablero y caja de pase.	
		2. Dirección	1. Deterioro de pintura en muros y puertas.	
		3. Almacén	1. Deterioro de pintura en muros.	
		4. SS.HH Hombre	1. Filtración de agua en llave de lavadero.	
		5. Sala de conferencia	1. Presencia de perforaciones en muros. 2. Deterioro de pintura en muros.	
		6. Control audiovisual	1. Mal estado de interruptor. 2. Suministro de canaletas eléctricas. 3. Perforaciones en muros. 4. Deterioro de pintura en muros.	
		7. Hall	1. Deterioro de pintura en muros.	
		4. Proyect	1. Deterioro de pintura en muros.	
		5. Lab. Automatización de procesos	1. Área específicas de deterioro de pintura.	
		6. SS.HH Mujeres	1. Deterioro de pintura en puertas. 2. Mal estado de trampa en lavatorio. 3. Presencia de oxido en cerradura. 4. Mal estado de espejo. A. Almacén.- 1. Deterioro de pintura en muros.	



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
		SEGUNDO NIVEL	7. Smart working	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
			8. Prototy ping	1. Deterioro de pintura en muros y contrazocalo.
			1. Aula mentor	1. Mal estado de tomacorrientes en piso. 2. Deterioro de pintura en muros.
			2. Oficina de investigación	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de tomacorrientes en piso.
			3. Coordinación de proyectos	1. Deterioro de pintura en muros.
			4. Zona de emprendimiento	1. Presencia de perforaciones en muro. 2. Deterioro de pintura en muros.
			5. Marketing sensorial 01	1. Deterioro de pintura en muros.
			6. Marketing sensorial 02	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de tomacorriente.
			7. Marketing digital	1. Deterioro de bisagras en puerta. 2. Deterioro de pintura. 3. No cuenta con cortinas o persianas. 4. Mal estado de tomacorrientes en piso.
			8. Cocina	1. Deterioro de pintura en muro.
9. SS.HH mujeres y hombres	1. Mal estado de trampas de lavaderos. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Mal estado de puerta. 4. Verificación de II.SS.			
10. Almacén	1. Deterioro de pintura en muros.			




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE FISILOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL		PRIMER NIVEL	1. Oficina principal	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No funciona luminaria. 3. Presencia de fisuras.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			2. Área de postcosecha y procesamientos de café	1. Deterioro de pintura en muro. 2. Deterioro de cerámica en mesones, en áreas específicas.
			3. SS.HH mujeres y hombres	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de bisagras en puerta.
			4. Análisis químico	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras.
			5. Área de cultivo tejido vegetales	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de tomacorrientes.
			6. Área de esterilización	1. Acumulación de olores, requiere extractor de aire. 2. Deterioro de pintura en muros.
			7. Área de preparación de medios	1. Deterioro de pintura en muro. 2. Mal estado de lavaderos.
			8. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muros.
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH mujeres y hombres	1. Se encuentra en buen estado.
			2. Área de fotoquímica	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de perforaciones en muros.
			3. Área de cromatografía de gases	1. Mal estado de cerradura. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Mal estado de bisagras en puertas.
			4. Oficina de investigación 03	1. Deterioro de cerradura. 2. Deterioro de pintura en muros.
			5. Oficina de investigación 02	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas - opacas.
			6. Área de biología molecular	1. No funciona las luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Deterioro de llave de cuello ganso. 4. Verificación de tomacorrientes de mesones, solo funcionan 02.
			7. Sala de reuniones	1. Deterioro de tomacorrientes en piso, el cual se prefiere clausurarlo.
			8. Oficina de investigación	1. No funciona luminaria. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Filtración de agua en lavadero de cuello de ganso.





FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS		PRIMER NIVEL	1. almacén de muestras	1. Deterioro de pintura en muro. 2. Presencia de fisuras en muros.
			2. SS.HH Hombres	1. No funciona fluxómetro.
			3. SS.HH Mujeres	1. Se encuentra en buen estrado.
			4. SS.HH de Discapacitados	1. Se encuentra en buen estrado.
			4. Área de pavimentos rígido	1. Se encuentra en buen estrado.
			5. Lab. de Proctor y CBR	1. Se encuentra en buen estrado.
			6. Clasificación de suelos	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Presencia de fisuras en tarrajeo.
		7. Lab. de determinación de humedad - Recepción de muestras	1. Deterioro de pintura en muros.	
		SEGUNDO NIVEL	1. Área técnica	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas - opacas.
			2. Lab. Pavimento flexible	1. Se encuentra en buen estrado.
			3. Área de verificación	1. Se encuentra en buen estrado.
4. Área académica	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de luminarias o internet.			

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			5. Área de ensayo triaxial	1. Se encuentra en buen estrado.
			6. Almacén de equipos	1. Se encuentra en buen estrado.
			7. SS.HH mujeres y hombres	1. Verificación de sistema de desagüe. 2. Presencia de fisuras en muros.
			8. Pasadizo	1. No funcionan tomacorrientes y luminaria.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA		PRIMER NIVEL	1. SS.HH mujeres y hombres	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Mal estado de porcelanato. 3. Presencia de humedad en muros. 4. Deterioro de pintura en muros.
			2. Oficina de investigación	1. No funciona luminaria. 2. Mal estado de tomacorriente.
			3. Sala de aislamiento de microorganismo 01	1. No funciona 02 luminarias. 2. Deterioro de pintura.
			4. Sala de enseñanza y recepción de muestras	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No funciona luminaria.
			5. Museo entomológico	1. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes.
			6. Área de biología molecular	1. No funciona las luminarias.
			7. Pasadizo y escalera	1. Deterioro de pintura en muros y barandas. 2. Mal estado de jaladores de mampara. 3. Presencia de humedad. 4. Luminarias inadecuadas - opacas.
		SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH mujeres y hombres	1. Luminarias inadecuadas - opacas.


FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			2. Sala de aislamiento de microorganismos	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Deterioro de pintura en muros.
			3. Área de preparación de cultivos	1. No funciona luminaria.
			4. Sala de conferencias	1. Mal estado de interruptor. 2. Deterioro de pintura en muros.
			5. Área de cultivo de microorganismos	1. Deterioro de pintura en puerta y muros. 2. Mal estado de bisagras en puerta.
			6. Oficina de investigación 03	1. No funcionan las luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes.
			7. Área de microscopia y estereoscopia	1. No funciona luminaria. 2. Deterioro de pintura en muros.
			8. Área de refrigerios	1. Luminarias inadecuadas - opacas. 2. Deterioro de pintura en muros.
			9. Clínica de fitopatología	1. Mal estado de tomacorriente. 2. Luminarias inadecuadas - opacas. 3. Mal estado de llave de cuello de ganso. 4. Mal estado de tomacorriente. 5. Verificación de instalaciones eléctricas para equipos de laboratorio.
			10. Área de lavado y enseñanza	1. Presencia de humedad. 2. Deterioro de pintura en muros.
			11. Oficina	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No funciona tomacorrientes.
			12. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas - opacas.





FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE GEOMÁTICA Y TELEDETECCION		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Hombres	1. Presencia de fisuras en muros.
			2. SS.HH Mujeres	1. Se encuentra en buen estado.
			3. Sala de reuniones	1. No funcionan las luminarias. 2. Deterioro de pintura en muros.
			4. Sala de enseñanza, dibujo y cartografía	1. Área específicas de deterioro de pintura.
			5. Sala de trabajo	1. No funciona luminaria, considerando que las luminarias no son adecuadas. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Presencia de fisuras en muros.
		6. Área administrativa	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mal estado de tomacorrientes.	
		SEGUNDO NIVEL	1. Área de análisis especial	1. Verificación del sistema eléctrico. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes.
			2. Oficina	1. Luminarias inadecuadas - opacas.
			3. Sala de computo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de bisagras en puerta. 3. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes.
			4. Área de topografía y geodesia	1. Deterioro de pintura en muros.
5. Biodiversidad	1. No funcionan luminarias. 2. Mal estado de tomacorrientes.			

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. SS.HH Hombres	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas - opacas.
			7. SS.HH Mujeres	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas - opacas.
			8. Pasadizo	1. No funcionan las luminarias.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE HIDRAULICAS Y FLUIDOS		PRIMER NIVEL	1. Ambientes en general	1. Actualmente viene ejecutando un servicio (22/05)
		SEGUNDO NIVEL	1. Ambientes en general	1. Actualmente viene ejecutando un servicio (22/05)



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
POLIDEPORTIVO		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Caballeros	1. Presencia de fisuras en muros. 2. Despedimiento de mayólicas. 3. Deterioro de pintura en puertas. 4. Falla de llave de lavatorio.
			2. SS.HH Damas	1. Presencia de manchas de cinta en espejos.
			3. Almacén 01	1. Se encuentra en buen estado.
			4. Almacén 02	1. Se encuentra en buen estado.
			5. Sala de gimnasio 01	1. Presencia de manchas de cinta en espejos.
			6. Sala de gimnasio 02	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Los espejos se encuentran rotos.
			7. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.
			8. SS.HH Damas	1. Se encuentra en buen estado.
			9. Sala de gimnasio 03	1. Deterioro de pintura en muros.
			10. Cuarto de maquinas	1. Tapajuntas está presentando fallas, no se encuentra adosado en su totalidad al muro.
			11. Sala de gimnasio 04	1. Deterioro de pintura en muros.
			12. Sala de gimnasio 05	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de fisuras en muro.
			13. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.
			14. SS.HH Damas	1. Se encuentra en buen estado.
			15. Interior - cancha múltiple	1. Presencia de fallas en tarimas de concreto. 2. Deterioro de pintura en tarimas. 3. Verificación de cobertura debido que hay filtraciones de goteras. 4. Luminarias no funcionan en su totalidad. 5. Dicroicos reventados. 6. Presencia de área en mal estado de la cancha. 7. Protector metálico de cancha no cuenta con vidrio templado, considerar que no es adecuado.






FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
CENTRO PREUNIVERSITARIO CEPRE (E44)	AULAS (E44-A)	PRIMER NIVEL	1. Aula 101	1. Ocho luminarias no prende 2. Manchas en la pintura de la pared
			2. Aula 102	1. Manchas en la pintura de la pared
			3. Aula 103	1. Ocho luminarias no prende 2. Manchas en la pintura de la pared
			4. Aula 104	1. Ocho luminarias no prende 2. Manchas en la pintura de la pared
			5. SS.HH varones	1. Fluxómetro con oxido 2. Dos urinarios flojos 3. Dos grifos malogrados
			6. SS.HH mujeres	1. Dos grifos flojos 2. Dos tasas de inodora flojos
		SEGUNDO NIVEL	1. Aula 201	1. Ocho luminarias no prende 2. Manchas en la pintura de la pared
			2. Aula 202	1. Manchas en la pintura de la pared
			3. Aula 203	1. Manchas en la pintura de la pared
			4. Aula 204	1. Ocho luminarias no prende 2. Manchas en la pintura de la pared
			5. SS.HH varones	1. Un grifo esta flojo
			6. SS.HH mujeres	1. Dos grifos malogrados 2. Fuga en un urinario 3. Estructura metálica con presencia de oxido
	TERCER NIVEL	1. Aula 301	1. Manchas en la pintura de la pared	
		2. Aula 302	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Un interruptor tiene fallas	
		3. Aula 303	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Un panel led no funciona	
		4. Aula 304	1. Ocho luminarias no prende	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES	
				2. Manchas en la pintura de la pared	
			5. SS.HH varones	1. La pintura de la pared esta manchada	
			6. SS.HH mujeres	1. La pintura de la pared esta manchada. 2. Un grifo este flojo	
		CUARTO NIVEL	1. Aula 401	1. Manchas en la pintura de la pared	
			2. Aula 402	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Un interruptor tiene fallas	
			3. Aula 403	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Un panel led no funciona	
			4. Aula 404	1. Ocho luminarias no prende 2. Manchas en la pintura de la pared	
			5. SS.HH varones	1. Chapa malograda	
			6. SS.HH mujeres	1. Se encuentra en buen estado	
		ADMINISTRATIVA	PRIMER NIVEL	1. Secretaria CEPRE	1. Esta en buen estado
				2. Dirección	1. Esta en buen estado
				3. Archivo CEPRE	1. Esta en buen estado
	4. SS.HH Mujeres			1. En buen estado	
	5. SS.HH varones			1. En buen estado	
	6. Defensoría Universitaria			1. Esta en buen estado	
	7. Ambiente de música FACISA			1. Esta en buen estado	
	8. Ambiente de proyección social			1. Luminaria no funciona	
	9. Sala de profesores			1. Está en buen estado	
	10. Coordinación CEPRE			1. La pintura de la pared esta manchada	
	11. Sala de estudiantes			1. Tres luminarias no funcionan	
	SEGUNDO NIVEL	1. secretaria centro de idiomas	1. Presencia de manchas en la pared		
		2. Sala de docentes	1. Canaleta eléctrica rota 2. Presencia de manchas en la pared		
		3. Dirección del centro de idioma	1. Presencia de manchas en la pared		
4. SS.HH Mujeres		1. En buen estado			
5. SS.HH varones		1. Filtraciones en la tasa del inodoro.			
6. Aula 1 centro de idiomas (2A)		1. Presencia de manchas en la pared			
7. Aula 2 centro de idiomas		1. Presencia de manchas en la pared			
8. Aula 3 centro de idiomas		1. Presencia de manchas en la pared 2. Una luminaria no funciona			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
		TERCER NIVEL	1. Cafetín	1. Presencia de manchas en la pared
			2. Aula 3A	1. Presencia de manchas en la pared
			3. Almacén	1. Presencia de manchas en la pared
			4. Ambiente de proyección social	1. Presencia de manchas en la pared
			5. SS.HH Mujeres	1. En buen estado
			6. SS.HH varones	1. En buen estado
		CUARTO NIVEL	1. Aula 401	1. Presencia de manchas en la pared 2. Un tomacorriente está mal colocado
			2. Almacén	1. Presencia de manchas en la pared




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	PABELLON DE AULAS	PRIMER NIVEL	1. Aulas	1. Fallas estructurales
		SEGUNDO NIVEL	2. Aulas	2. Fallas estructurales
		TERCER NIVEL	3. Aulas	3. Fallas estructurales
		CUARTO NIVEL	4. Aulas	4. Fallas estructurales
	ADMINISTRATIVA	PRIMER NIVEL	1. Contabilidad	1. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Estado de vidrios en ventanas en mal estado. 4. Cerradura oxidada. 5. Deterioro de cortinas. 6. Mantenimiento a marcos de ventanas.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			2. SS.HH Caballeros	1. Mantenimiento de bisagras de pintura. 2. Interruptor en mal estado. 3. Deterioro de pintura en puerta y muros. 4. Suministro de vidrio en ventana. 5. Suministro de accesorio de ducha.
			3. SS.HH Damas	1. Mantenimiento de bisagras de pintura 2. Deterioro de pintura en puerta y muros. 3. Suministro de vidrio en ventana. 4. Suministro de accesorio de ducha.
			4. Dirección de escuela	1. No cuenta con cortinas el ambiente. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No cuenta con tapa ciegas en puntos de tomacorrientes. 4. Verificación de energía eléctrica en tomacorrientes. 5. Cerradura oxidada.
			5. Dirección de escuela de administración	1. No cuenta con cortinas el ambiente. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Tomacorrientes antiguos. 4. Suministro de vidrio en puerta. 5. Bisagras en mal estado de puerta.
			6. Departamento académico	1. Verificación y suministro de tomacorrientes. 2. No cuenta con cortina los ambientes. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. Tomacorrientes antiguos.
			7. Cubículo de docentes	1. Carece de señalética. 2. No cuenta con cortinas en el ambiente. 3. Se requiere más puntos de tomacorrientes.
			8. Aula	1. Instalación de pizarra. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Cerradura oxidada. 4. Mantenimiento de bisagras en puertas.
			9. SS.HH Caballeros	1. Vidrios en mal estado. 2. Mal estado de inodoros y fluxómetros. 3. Mal estado de pintura.
			10. SS.HH Damas	1. Suministro de vidrio en ventana. 2. Mal estado de lavatorio. 3. Inodoros y fluxómetros en mal estado.
		PRIMER NIVEL	1. SS.HH Caballeros	1. Inodoros y fluxómetros en mal estado. 2. Cerrojo oxidado.
			2. SS.HH Damas	1. Inodoros y fluxómetros en mal estado. 2. Cerrojo oxidado. 3. Deterioro de pintura en muros. 4. Presencia de perforaciones en muros.
			3. Cubículo de docentes economía.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Cortinas deterioradas por antigüedad. 3. Tomacorrientes e interruptores antiguos.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			4. Cubículo de docentes Adm. Empresas	1. Levantamiento de cerámicas. 2. Deterioro de cortinas y riel por antigüedad. 3. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes. 4. Cerradura oxidada. 5. Presencia de perforaciones en muros.
			5. Área de grados y títulos	1. Estado regular de pintura en muros. 2. Oxidación en bisagras y cerradura. 3. Tomacorrientes antiguos.
			6. Secretaria de decanato	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Tomacorrientes e interruptores antiguos.
			7. Decanato	1. Deterioro de cortinas existentes por antigüedad. 2. Tomacorrientes e interruptores antiguos. 3. Deterioro de bisagras en puertas. 4. Deterioro de pintura en puerta.
			8. Sala de sesiones	1. Suministro de nuevos puntos de tomacorrientes. 2. Deterioro de cortinas existentes por antigüedad. 3. Luminarias inadecuadas. 4. Levantamiento de cerámicas.
			9. SS.HH	1. Se encuentra en buen estado.
			10. Cubículo de docentes de adm. y turismo	1. No cuenta con cortinas o persianas dicho ambiente. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Suministro de cerradura. 4. Presencia de humedad en la losa. 5. Tomacorrientes e interruptores antiguos. 6. Se requiere 02 tapas ciegas para puntos de internet.
			11. SS.HH Caballeros	1. Deterioro de bisagras en puertas. 2. Presencia de perforaciones en muros. 3. Suministro de vidrio en ventana.
			12. SS.HH Damas	1. Deterioro de bisagras en puertas. 2. Presencia de perforaciones en muros. 3. Suministro de vidrio en ventana.
		TERCER NIVEL	1. Sala de computo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Desplazamiento de puntos de internet y tomacorrientes. 3. Suministro de 02 luminarias. 4. Tarrajeo en caja de pase. 5. Presencia de fisuras en muros. 6. Deterioro de pintura en puertas y ventanas altas.
		AREA COMUN	1. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de canaletas eléctricas en muros.






FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ECONOMIA Y DESARROLLO - IDIED	PRIMER NIVEL	1. Almacén	1. Deterioro de pintura en muros	1. Deterioro de pintura en muros
		2. Aula multiuso	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de perforaciones en muros.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Presencia de perforaciones en muros.
		3. Secretarías	1. Deterioro de pintura en muros	1. Deterioro de pintura en muros
		4. SS.HH Caballeros	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Desplazamiento del inodoro.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Desplazamiento del inodoro.
		5. SS.HH Damas	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Desplazamiento del inodoro y pedestal del lavadero.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Desplazamiento del inodoro y pedestal del lavadero.
		6. Sala de reuniones	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No enciende 01 luminaria. 3. Requiere mantenimiento la mampara. 4. Presencia de fisuras. 5. Deterioro de canaletas eléctricas.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. No enciende 01 luminaria. 3. Requiere mantenimiento la mampara. 4. Presencia de fisuras. 5. Deterioro de canaletas eléctricas.
		7. Lab. Financiero	1. Deterioro de pintura en muros.	1. Deterioro de pintura en muros.
	SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH Caballeros	1. Desplazamiento del inodoro.	1. Desplazamiento del inodoro.
		2. SS.HH Damas	1. Desplazamiento del inodoro. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No enciende 01 luminaria.	1. Desplazamiento del inodoro. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. No enciende 01 luminaria.
		3. Programa de investigación, centro de emprendimiento innovación y desarrollo.	1. Deterioro de pintura en muros	1. Deterioro de pintura en muros
		4. Unidad de investigación de gobernalidad y gestión	1. Mal estado de tomacorrientes en piso. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Requiere mantenimiento en mampara.	1. Mal estado de tomacorrientes en piso. 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Requiere mantenimiento en mampara.
		5. Dirección	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Requiere mantenimiento en mampara.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Requiere mantenimiento en mampara.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			6. Programa de investigación desarrollo sostenible.	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Requiere mantenimiento en mampara.
			7. Unidad de investigación de estudios económicos y estadísticos.	1. El estado de la pintura en muros se encuentra regular. 2. Presencia de fisura por tarrajeo.



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL (E50)	PABELLON DE AULAS (E50-A)	1er, 2do ,3er y 4to	Todos los ambientes	Esta declaradas en desuso
	ADMINISTRATIVA (E50-B)	PRIMER NIVEL	1. Sala de docentes (AF-103)	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Dos florecentes no funcionan
			2. Sala de docentes (AF-102)	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Dos florecentes no funcionan
			3. Aula AF -101	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Dos florecentes no funcionan 3. Tomacorriente en mal estado
			4. Instituto de investigación en ciencia de ingeniería civil	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Un florecentes no funcionan
			5. Oficina del instituto	1. Presencia de moho en juntas 2. Chapa malograda de la puerta
			6. Sala de docentes	1. Presencia de moho en juntas 2. Chapa malograda de la puerta
		7. almacén - archivo	1. Presencia de manchas en la pintura de la pared	

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES	
			8. Bienestar universitario	1. Manchas en la pintura de la pared 2. Chapa malograda de la puerta	
			9. SS.HH mujeres	1. Lavadero deteriorado 2. Ducha malograda 3. Foco no funciona	
			10. SS.HH varones	1. Lavadero deteriorado 2. Ducha malograda 3. Foco no funciona	
		SEGUNDO NIVEL	1. Dirección de escuela	1. Un Floreciente no funciona 2. Un interruptor deteriorado	
			2. Secretaria de escuela	1. Un Floreciente no funciona 2. Chapa malograda	
			3. Dirección de escuela	1. Florecientes en regular estado 2. Mantenimiento de chapa	
			4. Sala de reuniones	1. Un Floreciente no funciona 2. Chapa malograda	
			5. Secretaria de decanato	1. Manchas en la pintura de la pared	
			6. Decanato	1. Un Floreciente no funciona 2. Mantenimiento de puerta	
			7. sala de docentes 1	1. Un Floreciente no funciona 2. Un interruptor deteriorado	
			8. Sala de docentes 2	1. Se encuentra en buen estado	
			9. SS.HH mujeres	1. Lavadero deteriorado 2. Ducha malograda 3. Foco no funciona	
			10. SS.HH varones	1. Lavadero deteriorado 2. Ducha malograda 3. Foco no funciona	
		LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS (E50-C)	PRIMER NIVEL	1. Ambiente ocupado por arqueología	1. Interruptor malogrado 2. Falta tomacorriente 3. Mantenimiento de puerta y chapa
				2. SS.HH mujeres	1. Un grifo flojo 2. Chapa malograda
				3. SS.HH varones	1. Dos grifo flojo 2. Chapa malograda
			SEGUNDO NIVEL	1. SS.HH mujeres	1. Un interruptor malogrado 2. Dos grifos flojos
				2. SS.HH varones	1. Tres fluxómetros de urinario malogrado
				3. Laboratorio de Topografía	1. Desprendimiento de juntas
				4. Laboratorio de química	1. Desprendimiento de juntas
5. Aula 201	1. Dos luminarias en regular estado 2. Desprendimiento de juntas				
TERCER NIVEL	1. SS.HH mujeres		1. Esta en buen estado		
	2. SS.HH varones	1. Un interruptor malogrado			



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			3. Sala de sustentación	1. Está en buen estado
			4. Sala de tutoría	1. Está en buen estado
			5. Aula 301	1. Cuatro paneles led no funciona
		CUARTO NIVEL	1. SS.HH mujeres	1. Esta en buen estado
			2. SS.HH varones	1. Esta en buen estado
			3. Auditorio	1. Esta en buen estado



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
MODULO DE PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL		PRIMER NIVEL	1. Sala de procesos	1. Se encuentra en buen estado.
			2. Área de lavado	1. Se encuentra en buen estado.
			3. Área de oreado	1. Piso deteriorado, el cual se visualiza manchas amarillentas.
			4. Área de enfriamiento	1. Piso deteriorado, el cual se visualiza manchas amarillentas.
			5. Área de envasado	1. Se encuentra en buen estado.
			6. Línea de frutas y hortalizas.	1. Se encuentra en buen estado.
			7. Procesos	1. Piso deteriorado, el cual se visualiza manchas amarillentas. 2. Presencia de humedad (moho), en falso cielorraso.
			8. Área de empacado	1. Se encuentra en buen estado.






FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			9. Área de almacén del producto terminado	1. Se encuentra en buen estado.
			10. Área de materia prima	1. Presencia de humedad (moho), en falso cielorraso.
			11. Área de procesamiento	1. Presencia de humedad (moho), en falso cielorraso.
			12. Área de embazado	1. Presencia de humedad (moho), en falso cielorraso.
			14 Área de producto terminado	1. Se encuentra en buen estado.
			15. Área de frio	1. Presencia de humedad (moho), en falso cielorraso. 2. Suministro de extractor de aire.
			16. Cuarto de maquinas	1. Presencia de humedad (moho), en falso cielorraso. 2. Luminarias inadecuadas.
			17. Oficina	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luminarias inadecuadas.
			18. SS.HH Caballeros	1. Verificación de instalaciones sanitarias. 2. Deterioro de pintura en muros.
			19. SS.HH Damas	1. Verificación de instalaciones sanitarias. 2. Deterioro de pintura en muros.

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
LABORATORIO DE POST COSECHA INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	PRIMER NIVEL	1. Dirección y coordinación	1. Señalética de papel. 2. Requiere tapas ciegas en puntos eléctricos.	
		2. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.	
		3. SS.HH Damas	1. Fluxómetro en mal estado. 2. Llave de paso se encuentra roto.	
		4. Lab. Síntesis química péptico	1. Presencia de humedad en muros y losa.	
		5. Área de cromatografía	1. Puntos de internet expuestos. 2. Tuberías expuestas en muros.	
		6. Sala de enseñanza	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Canaletas expuestas en el piso.	
		7. Pasadizo	1. Deterioro de pintura en muros.	
		8. Sala de espera	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Mantenimiento de puerta eléctrica	
	SEGUNDO NIVEL	1. Lab. postcosecha y cuarta gama	1. Deterioro de pintura en muros.	
		2. Lab. Microbiología de alimentos	1. Deterioro de pintura en muros.	
		3. Lab. Tecnologías emergentes	1. Deterioro de bisagras en puertas.	
		4. Lab. Análisis avanzado de alimentos	1. Deterioro de caños en lavadero.	
		5. Lab. Análisis fisicoquímico	1. Se encuentra en buen estado.	
		6. Lab. Análisis sensorial 02	1. Verificación de instalaciones sanitarias (realizar verificación). 2. Deterioro de pintura en muros. 3. Limpieza de vidrios.	
		7. SS.HH Damas	1. Se encuentra en buen estado.	
		8. SS.HH Caballeros	1. Se encuentra en buen estado.	
	SOTANO	1. Área de chocolates	1. Deterioro de bisagras en puertas.	
		2. Lab. biología molecular	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Deterioro de bisagras en puertas.	
	AMBIENTES COMUNES	1. Escaletas del sótano al segundo nivel	1. Deterioro de pintura en muros.	



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
ESTACION EXPERIMENTAL AGUA DULCE		PRIMER NIVEL	1. Ambientes en general	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luces de emergencia no se encuentra en funcionamiento. 3. Fluxómetros y duchas oxidadas. 4. Cerraduras oxidadas.
ESTACION EXPERIMENTAL HUAMBO		PRIMER NIVEL	1. Ambientes en general	1. Deterioro de pintura en muros. 2. Luces de emergencia no se encuentra en funcionamiento. 3. Fluxómetros y duchas oxidadas. 4. Vidrio de ventanas rotos. 5. Cerraduras oxidadas.




FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
CENTRO DE ESTACION		UN SOLO NIVEL	1. Área de atención	1. En buen estado

FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
EXPERIMENTAL (E45)	PLANTA DE NITROGENO (E45-A)		2. Área de máquina y almacén	1. En buen estado
	GRANJA DE CUYES (E45-B)	UN SOLO NIVEL	1. Área de atención	1. Luminarias en mal estado 2. Tomacorrientes en mal estado 3. Un grifo flojo
			2. Área de crianza	1. Cuatro luminarias malogradas 2. Pintura de la pared manchada
	ALMACEN CENTRAL (E45-C)	UN SOLO NIVEL	1. Área de insumos	1. Manchas en la pintura de la pared 2. La puerta cierra bien
			2. Área de alimentos balanceados	1. La puerta no quiere cerrar 2. Tres luminarias no funcionan 3. Manchas en la pared
	GRANJA DE AVES 1 (E45-D)	UN SOLO NIVEL	1. Área de atención	1. Luminarias en mal estado 2. Tomacorrientes en mal estado 3. Un grifo flojo
			2. Área de crianza	1. Cuatro luminarias malogradas 2. Pintura de la pared manchada 3. Chapa malograda
	GRANJA DE AVES 2 (E45-E)	UN SOLO NIVEL	1. Área de crianza	1. Tres interruptores malogrados 2. Diez luminarias no funcionan 3. Pintura de la pared con manchas
	CENTRO DE COLECTA DE SEMEN (E45-H)	UN SOLO NIVEL	1. Banco de semen	1. Luminarias en regular estado 2. Cielorraso en regular estado
			2. Oficina de colecta	1. Una luminaria no funciona 2. Cielorraso en mal estado
			3. Vestuario	1. SS.HH en mal estado 2. una luminaria no funciona
			4. Almacén	1. Manchas en la pintura de la pared 2. La puerta cierra bien
			5. Área de recolecta de semen y descanso de animales	1. Luminarias en pésimo estado 2. Tomacorrientes malogrados 3. Pintura en mal estado
	ESTABLO DE VACAS (E45-G)	UN SOLO NIVEL	1. Área de recolección de leche	1. Luminarias en pésimo estado 2. Tomacorrientes malogrados 3. Pintura en mal estado
2. Área de establo			1. Luminarias en pésimo estado 2. Tomacorrientes malogrados 3. Pintura en mal estado	
ADMINISTRACIÓN	UN SOLO NIVEL	1. SS.HH	1. Puerta no cierra 2. Inodoro mal colocado 3. Ducha malograda 4. Luminarias mal estado	
		2. Cocina	1. Pintura en mal estado 2. Luminaria en mal estado	



FACULTAD - LABORATORIO	MODULO	NIVEL	AMBIENTE	OBSERVACIONES
			3. Área de ventas	1. Interruptor en mal estado 2. Luminarias en mal estado 3. Manchas en la pintura de la pared
			4. Oficina	1. Interruptor en mal estado 2. Luminarias en mal estado 3. Manchas en la pintura de la pared
			5. Almacén	1. Interruptor en mal estado 2. Luminarias en mal estado 3. Manchas en la pintura de la pared



Mobiliario

La situación del mobiliario existentes en le Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas requieren de mantenimiento correctivo permanente lo cual es un factor determinante para mantener dicho mobiliario para que se encuentre en óptimas condiciones.

El mobiliario que cuentan la Universidad actualmente se encuentra en estado regular de funcionamiento, por lo que se encuentra en constante verificación por parte de su dependencia y la unidad de servicios generales y gestión ambiental, con la finalidad de preservan su estado y optimizar su funcionamiento para el uso de estudiantes, docentes e investigadores.

En lo que respecta al Plan de Mantenimiento de bienes e inmuebles estará sujeto a modificaciones por eventualidades que se puedan presentar, además de los recursos que sean asignados para la ejecución del plan.

Se ha clasificado el mobiliario según facultad, laboratorio, filiales y estaciones experimentales que pertenecen a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas siendo los siguientes:



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Diagnóstico de mobiliario
Ficha de identificación de necesidades

Ficha de identificación: 17, 18, 19, 20, 21, 30 de mayo de 2024

a) Sede Chachapoyas

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES					
PROYECCIÓN SOCIAL	SECRETARIA			PRIME R NIVEL	Sillones	2	-					
					Escritorios	5	1. Deterioro de pintura.					
					Estantes	4	-					
					Sillas unipersonales	2	-					
					Sillas de plástico	2	-					
					Butacas de espera de 4 cuerpos	1	-					
					ÁREA DE MUSICA Y CANTO					Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.
										Estantes de metal	3	1. Algunas partes oxidadas.
										Pizarra	1	-
										Sillas de madera	2	-
	ÁREA DE TEATRO				SEGUN DO NIVEL	Escritorios	2	-				
						Sillas de plástico	17	1. Deterioro por limpieza.				
						Bancos de plástico	5	1. Deterioro por limpieza.				
						Sillas de madera	4	-				
						Bancos de madera	2	-				
						Mesa de madera	1	-				
						Parantes de dibujo	18	1. Deterioro de pintura.				
						Pizarra	1	1. Pizarra roto en la esquina.				
	ÁREA DE DANZA				TERCE R NIVEL	Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.				
						Sillas de madera	2	1. Deterioro de pintura y limpieza.				
						Sillas de plástico	19	-				
ESCUELA DE POSGRADO - EPG	CONTRALORÍA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Jefatura	PRIME R NIVEL	Sillones	1	-					
					Escritorios	1	-					
					Estantes	2	-					
					Archivador	1	1. Deterioro de pintura.					
					Mesa de melamina	1	-					
					Sillas de metal	6	1. Deterioro de pintura y partes					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES		
							oxidadas. 2. Sin uso por su deterioro.		
			Sala de auditores		Módulo de melamina	1	-		
				Sillones	10	-			
				Escritorios	11	-			
				Estantes	7	-			
				Pizarra	2	-			
				Archivador	3	-			
				Mesa de melamina	1	-			
				Guillotina	1	-			
				Módulo de melamina	1	-			
				Sillas de metal	2	-			
			Secretaría		Sillones	2	-		
				Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.			
				Estantes	2	-			
				Archivador	1	-			
				Mesa de madera	2	1. Deterioro de pintura.			
				Módulo de melamina	1	-			
				Sillas de metal	5	-			
				Sillones	1	-			
				Escritorios	2	-			
				Oficina de control concurrente		Escritorios de madera	4	1. Deterioro de pintura.	
			Sillas de metal		7	-			
			Silla fija de madera		1	1. Deterioro de pintura.			
			Mesa de madera		2	1. Deterioro de pintura. 2. Sin uso por su deterioro.			
			INFORMES Y COMUNICACIONES		-		Escritorios	6	1. Colocado de cintas protectoras en los escritorios
			SECRETARÍA DIRECCIÓN EPG		-		Escritorios	7	1. Colocado de cintas protectoras en los escritorios
			ALMACÉN			Sillones	1	1. Tapizar silla gerencial con brazos	
						Sillones	1	1. Reparación de sistema de giro de sillón gerencial	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	ADMINISTRACIÓN DE FACULTAD DE ENFERMERIA	E.P PSICOLOGIA	-	PRIMER NIVEL	Sillones	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	3	-
					Estantes	5	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	2	-
					Muebles	1	-
		Sillones	2		1. Sin uso por su deterioro.		
		Escritorios	2		-		
		Estantes	2		-		
		Mesa	1		-		
		Sillones	2		-		
		Escritorios	1		-		
		Estantes	1		-		
	Sillas unipersonales	1	-				
	Muebles	2	-				
	Pizarra	1	-				
	Sillones	1	-				
	Escritorios	5	1. Deterioro de pintura.				
	Estantes	2	-				
	Sillas unipersonales	1	-				
	Sillones	1	-				
	Escritorios	1	-				
	Estantes	1	-				
	Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.				
	Sillas unipersonales	1	-				
	Sillones	1	-				
	Escritorios	2	-				
	Sillas unipersonales	1	-				
	Sillones	1	-				
	Escritorios	2	-				
	Estantes	1	-				
Sillas unipersonales	1	-					
Butacas de espera de 4 cuerpos	1	1. Necesita tapizar, color deteriorado.					
Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.					
Estantes	3	1. Deterioro de pintura.					
Sillones	1	-					




FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		SERVICIO DE NUTRICIÓN		SEGUNDO NIVEL	Escritorios	1	-
					Estantes	4	-
		UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DEPORTE	-		Sillones	2	-
					Escritorios	3	-
					Estantes	1	-
		OBSERVACIÓN	-		Sillas unipersonales	1	-
					Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
		CONSULTORIO PSICOLOGICO	-		Escritorios	1	-
					Sillones	3	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	4	-
					Sillas unipersonales	4	-
		SECRETARIA	-		Muebles	3	-
					Sillones	1	-
	ADMINISTRACIÓN DE FACULTAD DE ENFERMERIA	ACREDITACIÓN	-	Escritorios	2	-	
				Estantes	1	-	
		DIRRECCIÓN	-	Sillas unipersonales	2	-	
				Sillones	1	-	
				Escritorios	2	-	
				Estantes	1	-	
				Sillas unipersonales	1	-	
				Muebles	3	-	
		SALA DE SESIONES	-	Mesa de centro	1	-	
				Estantes	2	1. Deterioro de pintura.	
		SECRETARIA	-	Sillas unipersonales	26	-	
				Mesa de madera	1	-	
				Escritorios	3	-	
				Estantes	2	1. Deterioro de pintura.	
				Sillas unipersonales	3	-	
		SEGUNDA ESPECIALIDADES	-	Butacas de espera de 3 cuerpos	1	1. Necesita tapizar, color deteriorado.	
				Sillones	1	-	
				Escritorios	1	-	
					Sillas unipersonales	1	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
		ENFERMERIA			Butacas de espera de 3 cuerpos	1	1. Necesita tapizar, color deteriorado.	
		ACERVO DOCUMENTARIO				Estantes	4	1. Deterioro de pintura.
					-	Estantes de metal	10	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
						Sillas de plástico	20	-
					-	Sillones	7	-
					-	Escritorios	9	-
					-	Estantes	5	-
		PASADIZO	-		Butacas de espera de 3 cuerpos	2	1. Necesita tapizar, color deteriorado.	
	AULAS FACULTAD DE ENFERMERIA	AULA 201		-	TERCER NIVEL	Sillas unipersonales	45	1. Deterioro de protector y pintura.
						Pizarra	1	-
						Atril	1	-
						Tarima	1	1. Deterioro de pintura.
		AULA 202		-		Sillas unipersonales	45	1. Deterioro de protector y pintura.
						Pizarra	1	-
						Atril	1	-
						Tarima	1	1. Deterioro de pintura.
		AULA 203		-		Sillas unipersonales	45	1. Deterioro de protector y pintura.
						Pizarra	1	-
						Atril	1	-
						Tarima	1	1. Deterioro de pintura.
		AULA 204		-		Sillas unipersonales	45	1. Deterioro de protector y pintura.
						Pizarra	1	-
						Atril	1	-
						Tarima	1	1. Deterioro de pintura.
	ADMINISTRACIÓN DE FACULTAD DE ENFERMERIA	AUDITORIO		-	Sillones	8	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.	
					Escritorios	2	-	
					Sillas unipersonales	97	-	
				Atril	1	-		
				Mesa de madera	1	-		
AULAS FACULTAD DE	AULA 301		-	Sillas unipersonales	48	1. Deterioro de protector y pintura.		
				Pizarra	1	-		
				Atril	1	-		



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
	ENFERMERIA	AULA 302	-	CUARTO NIVEL	Tarima	1	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	48	1. Deterioro de protector y pintura.
					Pizarra	1	-
					Atril	1	-
		Tarima	1		1. Deterioro de pintura.		
		Sillas unipersonales	48		1. Deterioro de protector y pintura.		
		Pizarra	1		-		
		Atril	1		-		
		Tarima	1		1. Deterioro de pintura.		
		Sillas unipersonales	48		1. Deterioro de protector y pintura.		
		Pizarra	1		-		
		Atril	1		-		
	Tarima	1	1. Deterioro de pintura.				
	Sillas unipersonales	50	1. Deterioro de protector y pintura.				
	Pizarra	1	-				
	Atril	1	-				
	Tarima	1	1. Deterioro de pintura.				
	Sillas unipersonales	50	1. Deterioro de protector y pintura.				
	Pizarra	1	-				
	Atril	1	-				
Tarima	1	1. Deterioro de pintura.					
Sillas unipersonales	50	1. Deterioro de protector y pintura.					
Pizarra	1	-					
Atril	1	-					
Tarima	1	1. Deterioro de pintura.					
Sillas unipersonales	50	1. Deterioro de protector y pintura.					
Pizarra	1	-					
Atril	1	-					
Tarima	1	1. Deterioro de pintura.					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES			
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA	AULA MH101	-	-	PRIMER NIVEL	Carpetas unipersonales	45	-			
					Mesa de docente	1	-			
					Silla de Metal	1	-			
		AULA MH102			-	-	PRIMER NIVEL	Carpetas unipersonales	44	-
								Mesa de docente	1	-
								Silla de Metal	1	-
		AULA MH103			-	-	PRIMER NIVEL	Carpetas unipersonales	45	-
								Mesa de docente	1	-
								Silla de Metal	1	-
	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA	-	-	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorio de Melamina/ 2 cajones	1	-		
						Sillón Giratorio de cuero	1	1. Presentan desgaste en el cuero del asiento del sillón.		
						Estante de Madera /5 divisiones	1	1. Deterioro de pintura.		
						Estante de Madera/ 4 divisiones	1	1. Deterioro de pintura.		
						Escritorio de melamine en L	1	-		
						Sillón Giratorio de cuero	1	-		
						Silla fija de madera/tapizada	1	-		
						Silla fija de madera/tapizada	1	-		
						Silla fija de madera/tapizada	1	-		
						Estante Archivador de Melamina	1	-		
Sofá de madera 3 cuerpos	1	-								
Escritorio de Melamina/ 4 cajones	1	1. Deterioro de pintura.								



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
					Silla de Metal	1	-	
					Sillón giratorio de metal con brazos	10	-	
					Silla amoblada de madera	2	-	
					Casillero de melamina	3	-	
					Mesa de melamina	1	-	
					Escritorio de madera en forma de L	1	-	
					Escritorio de Melamina	4	-	
					Credenza	1	-	
					Silla de visitantes	1	-	
					Credenza de madera	1	-	
					Estante de melamina	1	-	
					Escritorios de melamina	2	-	
					Sillas de madera	1	-	
	Silla de metal de 3 asientos	1	-					
	Silla de madera	1	-					
	Estante Archivador de Melamina	3	-					
	DIRECCION DE ESCUELA					Estantes de melamina	1	-
						Estantes de madera con puertas	2	-
						Escritorios de melamina	3	-
						Sillón giratorio	1	-
						Sillas de metal	2	-
						Bancos de madera	14	-
	ALMACEN					Estantes de madera con puertas	1	-
						Estantes de melamina	1	-
						Estantes de melamina	1	-
	LABORATORIO DE HISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA Y PATOLOGIA				TERCER NIVEL	Estantes de melamina	1	-
						Estantes de madera con puertas	2	-
Escritorios de melamina						3	-	
Sillón giratorio						1	-	
Sillas de metal						2	-	
Bancos de madera						14	-	
Estantes de madera con puertas						1	-	
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y					Estantes de melamina	1	-	
					Estantes de melamina	1	-	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES					
	PARASITOL OGIA				Sillón giratorio	1	-					
					Escritorios de melamina	1	-					
					Bancos de madera	15	-					
					Banco de madera	15	-					
					Mesa rodante para anestesia	1	-					
					Camilla	1	-					
					Mesa de madera	3	-					
					Escritorio de melamina	1	-					
					Sillón giratorio	1	-					
					Casillero de melamina	1	-					
	Taburete giratorio de metal	1	-									
	LABORATO RIO DE FISIOLOGÍA Y FARMACOL OGÍA					Vitrinas de vidrio corredizas	4	-				
						Mesa de madera	3	-				
						Mesa rodable para anestesia	1	-				
						Banco circular giratoria	1	-				
						Escritorio de melamina	1	-				
						Sillón giratorio	1	-				
						Banco de madera	1	-				
						Casillero de melamina	1	-				
						Camilla simple de metal	4	-				
Vitrinas de vidrio corredizas						1	-					
LABORATO RIO DE SIMULACI ÓN				CUARTO NIVEL	Cama quirúrgica	1	-					
					Escritorio de melamina	1	-					
					Mesa de madera	1	-					
					Coche de curaciones	2	-					
					LABORATO RIO DE CIRUGÍA EXPERIMEN TAL				CUARTO NIVEL	Vitrinas de vidrio corredizas	1	-
										Cama quirúrgica	1	-
										Escritorio de melamina	1	-
										Mesa de madera	1	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES				
		LABORATORIO DE BIOQUIMICA	-		Sillón giratorio	1	-				
					Mesa quirúrgica	8	-				
					Banco de madera	14	-				
					Casillero de melamina	1	-				
					Mesa de madera	3	-				
					Mesas de metal	3	-				
					Escritorio de melamina	1	-				
					Estantes de madera	1	-				
					Sillón giratorio	4	1. Presentan desgaste en el cuero del asiento del sillón.				
					Bancos de madera	14	-				
CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA		PROYECTOS	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	5	-				
					Sillas unipersonales	1	-				
					Sillones	3	-				
					Escritorios	3	-				
					Estantes	6	-				
					Sillas unipersonales	2	-				
					Estantes	2	1. Deterioro de pintura.				
					Butacas de espera de 3 cuerpos	1	1. Sin uso por su deterioro.				
					Sillones	6	-				
					Escritorios	2	-				
					Estantes	1	-				
					Sillas unipersonales	2	-				
					Sillones	6	-				
					Escritorios	6	-				
					Estantes	1	-				
					PASADIZO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Muebles	1	-
									Butacas de espera de 4 cuerpos	1	-
									Sillones	2	-
									Escritorios	2	-
									Estantes	3	-
DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS	-	-	-	Sillas unipersonales	2	-					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
					Mesa de centro	1	-
		REPOSITORIO INSTITUCIONAL	-		Sillones	2	-
					Escritorios	2	-
		PROYECTO PROCEPITT	-		Estantes	1	-
					Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	2	-
		DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA TECNOLÓGICA	-		Sillones	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	4	-
					Estantes	7	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	4	-
					Muebles	1	-
					Sillones	3	-
					Escritorios	6	-
					Estantes	3	1. Deterioro de pintura.
		DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Almacén		Sillas unipersonales	2	-
					Muebles	1	-
					Sillas de plástico	2	-
					Bancos	2	1. Deterioro de pintura.
					Sillones	3	-
					Escritorios	6	-
					Estantes	1	-
		UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES	-		Sillas unipersonales	4	-
					Muebles	1	-
					Sillones	2	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	3	1. Deterioro de protector y pintura.
		ESPECIALISTA DID	-		Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	2	-
					Bancos	1	-
		LABORATORIO 01	-	TERCER NIVEL	Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	6	1. Deterioro de pintura.
		LABORATORIO 02	-		Escritorios	6	1. Deterioro de pintura.
					Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.
		LABORATORIO 03	-		Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES		
		LABORATORIO 04	-		Estantes	2	-		
					Sillas unipersonales	1	1. Sin uso por su deterioro.		
		Bancos	3		1. Deterioro de pintura.				
		Escritorios	3		-				
		Sillas de plástico	1		-				
		ÁLMACEN 01	-		Sillones	6	1. Sin uso por su deterioro.		
					Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.		
					Estantes	2	1. Deterioro de pintura.		
					Sillas unipersonales	1	-		
					Sillas de plástico	4	-		
					Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales .		
		ÁLMACEN 02	-		Estantes	1	1. Deterioro de pintura.		
					Mesa de madera	1	1. Deterioro de pintura.		
					Sillas de plástico	4	-		
					Estantes de metal	1	-		
		AUDITORIO	-			CUARTO NIVEL	Escritorios	9	-
							Sillas unipersonales	4	1. Deterioro de protector.
							Bancos	1	-
							Sillas de plástico	5	-
							Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales .
CAFETIN	-			Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.			
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA		SALA DE SUSTENTACIONES		PRIMER NIVEL	Podio de madera	1	-		
					Escritorios de melamina	1	-		
					Sillas de metal	3	-		
					Carpetas unipersonales	6	-		
					Butacas de 10 asientos por fila	4	-		
					Escritorios de madera	1	-		
					Sillas de metal	1	-		
		AULA 103			-				



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
	SALA DE SIMULACIONES		-		Carpetas unipersonales	44	1. Presentan rayaduras.	
					Escritorios de madera	3	-	
					Podio de madera	1	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.	
					Carpetas unipersonales	3	-	
					Butacas de 10 asientos por fila	5	-	
					Sillas de metal	4	-	
	SECRETARIA 2265439			-		Escritorios de madera	1	1. Presenta desgaste de pintura y rayaduras.
						Escritorios de melamina		-
						Estante de madera con puerta	1	-
						Sillas de metal	2	-
						Carpetas unipersonales	1	-
	AMBIENTE DE COORDINACION			-		Escritorios de melamina	1	-
						Sillas de metal	4	-
	PASADIZO			-		Escritorios de melamina	1	-
						Estantes de melamina con puerta	1	-
						Silla de metal de 3 asientos	3	-
	SECRETARIA DE FACULTAD			-	SEGUNDO NIVEL	Escritorios de melamina	3	-
						Estantes de melamina con puerta	3	-
						Estantes de madera con puerta	2	-
						Escritorios de madera	2	-
Sillas giratorias						3	-	
Banco de madera						1	-	
Escritorios de melamina						1	-	
DECANATO			-					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
					Estantes de madera con puerta	1	-
					Sillas giratorias	1	-
					Silla de metal	2	-
					Muebles	3	-
		DIRECCION DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO	-		Escritorios de melamina	1	-
					Estantes de madera con puerta	1	-
					Sillas de metal	3	-
					Sillas giratorias	1	-
					Mesas de madera	2	-
					Sillas giratorias	23	1. EL asisnte del sillon presenta desgaste del cuero.
					Muebles	3	-
					Escritorios de melamina	4	-
		SALA DE DOCENTES 01	-		Estantes de melamina con puerta	6	-
					Escritorios de madera	7	-
					Sillas de metal	8	-
					Estantes de madera	1	-
					Estantes de melamina	3	-
					Escritorios de madera	7	-
					Escritorios de melamina	2	-
		SALA DE DOCENTES 02	-		Estantes de melamina con puerta	7	-
					Sillas de metal	20	-
					Sillas giratorias	4	-
					Estantes de madera con puerta	1	-
		AULA 301	-	TERCER NIVEL	Escritorios de madera	1	-
					Sillas de metal	1	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
	AULA 302		-		Carpetas unipersonales	39	-	
					Podio de madera	1	-	
					Escritorios de madera	1	-	
					Sillas de metal	1	-	
					Carpetas unipersonales	41	-	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO		-		CUARTO NIVEL	Escritorios de madera	1	-
						Escritorios de melamina	2	1. Los cojones de los escritorios no se abren.
						Sillas de metal	3	-
	SALA DE LECTURA		-		CUARTO NIVEL	Escritorios de madera	2	-
						Mesas de madera	1	-
						Sillas de metal	6	-
						Estantes de melamina con puerta	1	-
	BIBLIOTECA		-		CUARTO NIVEL	Escritorios de madera	1	1. Faltan los cajones del escritorio.
						Estantes de madera	4	-
						Estantes de metal	6	-
						Sillas de metal	2	-
ARCHIVO		-		CUARTO NIVEL	Estantes de madera	4	-	
					Estantes de melamina	1	-	
AULA 402		-		CUARTO NIVEL	Escritorios de madera	4	-	
					Estantes de melamina	1	-	
CENTRO DE INTERPRETACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTRAPOLOGIA KUELAP INAAK	BIBLIOTECA		-	PRIMER NIVEL	Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.	
					Estantes	1	-	
	Sillas unipersonales	3	1. Deterioro de protector.					
	Escritorios	1	-					
	Sillas unipersonales	29	-					
	Muebles	1	-					
	Atril	1	-					
AUDITORIO		-		Escritorios	2	-		



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		ÁLMACEN	-	SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	6	-
					Atril	1	-
					Sillas de madera	1	-
					Sillones	2	-
					Escritorios	1	-
					Estantes	4	-
					Sillas unipersonales	1	-
		SECRETARIA INAAK	-		Sillones	2	-
		Escritorios			2	-	
		Estantes			4	-	
		SALA DE TRABAJO	-		Sillas unipersonales	1	-
					Sillones	3	-
					Escritorios	4	-
		SALA DE JUNTAS	-		Estantes	2	-
				Sillas unipersonales	1	-	
				Escritorios	6	-	
		LABORATORIO DE ANTROPOLOGIA	-	Estantes	3	-	
				Sillas unipersonales	13	1. Deterioro de protector y pintura.	
				Sillones	1	-	
				Escritorios	4	-	
				Estantes	2	1. Deterioro de pintura.	
				Sillas unipersonales	10	-	
				Pizarra	1	-	
		PASADIZO	-	Mueble	1	-	
				Mesa de centro	1	-	
				Sillones	1	-	
				Escritorios	2	-	
				Estantes	1	-	
				Muebles	1	-	
				Pizarra	1	-	
LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA	-	Butacas de espera de 4 cuerpos	1	-			
		Sillones	12	-			
		Escritorios	13	-			
		Estantes	1	1. Deterioro de pintura.			
		Pizarra	2	-			
		Sillas de plástico	24	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
	SEMINARIO Y ESTUDIOS DE CASOS		-		Sillones	5	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	6	-
					Estantes	5	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	8	-
	DIRECCIÓN		-		Sillones	1	-
					Escritorios	1	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	1	-
					Muebles	3	-
	SECRETARIA DE ANTROPOLOGIA		-		Sillones	4	-
					Escritorios	7	-
					Estantes	5	-
					Sillas unipersonales	7	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
COMEDOR UNIVERSITARIO	ALMACEN		-	PRIMER NIVEL	Andamios de metal	2	-	
					Mesas de metal	6	-	
					Dispensador de comida	2	-	
					Estantes de metal	4	-	
					Mesas de metal	1	-	
	ALMACENO 1		-			Sillas de metal y plástico	232	1. Las patas de las sillas presentan oxido.
						Mesas de comedor	38	-
	SALON DE COMEDOR		-		SEGUNDO NIVEL	Estantes de melamina	5	1. La parte trasera del estante se



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
							encuentra desclavada.
					Escritorios de madera	3	1. Presenta desgaste de pintura y rayaduras.
		VESTIDORES	-		Casilleros de metal	3	1. Las puertas de los casilleros presentan oxido.
LABORATORIO DE ESTOMATOLOGIA	OFINA 01		-	PRIMER NIVEL	Sillones	2	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	2	-
	OFICINA 02		-		Sillas unipersonales	2	-
					Sillones	1	-
					Escritorios	1	-
					Estantes	1	-
					Muebles	1	-
					Muebles bajos	19	-
	CLINICA INTEGRAL 01		-		Estantes	2	-
					Muebles altos	5	-
					CLINICA INTEGRAL 02		-
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL, REPRODUCCION Y MEJORAMIENTO GENETICO	RECEPCIÓN		-	PRIMER NIVEL	Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	1	-
					Sillas unipersonales	1	-
					Lokers	1	-
	PASADIZO		-		Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Estantes	6	1. Deterioro de pintura.
					Muebles bajos	12	1. Deterioro de pintura.
	ÁREA DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN		-		Sillones	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	1	-
					Estantes	1	-
	PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO		-		Sillones	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	4	1. Deterioro de pintura.
					ÁREA DE MANIPULACIÓN Y CULTIVO DE EMBRIONES		-
	Estantes	3	-				
	Muebles bajos	18	1. Deterioro de pintura.				




FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		ÁREA DE CROGENIZACIÓN	-		Muebles bajos	3	1. Sin uso por su deterioro.
		SECRETARIA	-		Sillones	5	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
	Escritorios				2	-	
	Estantes				2	-	
	Sillas unipersonales				1	-	
	Lokers				1	-	
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Lokers	1	-
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Lokers	1	-
		SALA DE REUNIONES	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorios	16	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	36	1. Deterioro de protector y pintura.
					Atril	1	-
		Muebles bajos	28		1. Deterioro de pintura y no cuenta con bisagras.		
		Sillones	1		1. Necesita tapizar sillones gerenciales.		
		JEFATURA DE LABORATORIO	-		Escritorios	1	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	1	-
		OFICINA	-		Sillones	2	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	1	-
					Bancos	4	1. Deterioro de pintura.
		LABORATORIO 01	-		Sillas unipersonales	5	-
					Muebles bajos	15	1. Deterioro de pintura y no cuenta con bisagras.
		LABORATORIO 02	-	Escritorios	4	-	
				Sillas unipersonales	12	1. Deterioro de protector y pintura.	
				Muebles bajos	18	1. Deterioro de pintura y no cuenta con bisagras.	
		SALA REUNIONES DE	-	Sillones	4	-	
				Escritorios	3	-	
				Estantes	1	-	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DATA CENTER		INVESTIGADORES			Sillas unipersonales	2	-
					Pizarra	2	-
		AMBIENTE 01	-	SÓTANO	Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	1	1. Deterioro de protector y pintura.
		AMBIENTE 02	-		Estantes	1	1. Sin uso por su deterioro.
		AMBIENTE 04	-		Escritorios	4	1. Sin uso por su deterioro.
					Estantes	1	1. Sin uso por su deterioro.
					Banco	1	1. Deterioro de pintura.
					Atril	2	1. Sin uso por su deterioro.
		AMBIENTE 05	-		Sillas de plástico	1	-
				Mesa de madera	1	1. Deterioro de pintura.	
		JEFATURA DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA	-	PRIMER NIVEL	Sillones	2	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	6	-
		UNIDAD DE SOPORTE TECNICO	-		Sillones	1	-
					Escritorios	4	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	4	-
					Mesa	2	1. Deterioro de pintura.
		ÁLMACEN	-		Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	1	-
		DATA CENTER	-		Escritorios	4	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	3	-
		CENTRO DE ENTRETIMIENTO	-		Sillones	1	-
				Escritorios	2	-	
	Estantes			4	-		
			Sillas unipersonales	4	-		
	SECRETARIA	-	Sillones	1	-		
			Escritorios	2	-		
			Estantes	2	-		



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
				SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	2	-	
					Butacas de espera de 4 cuerpos	1	-	
					UNIDAD DE DESARROLLO DE APLICACIONES	Sillones	4	-
						Escritorios	6	-
						Estantes	1	-
						Sillas unipersonales	1	-
					UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	Sillones	1	-
						Escritorios	2	-
						Estantes	1	1. Deterioro de pintura.
						Sillas unipersonales	4	-
						Pizarra	1	-
					UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	Butacas de espera de 3 cuerpos	1	-
						Sillones	1	-
						Escritorios	1	-
					AMBIENTE DE DESARROLLO	Estantes	1	-
						Sillas unipersonales	2	-
						Sillones	3	-
					SALA DE ENTRETENIMIENTO EN TICS	Escritorios	7	-
						Estantes	1	-
						Sillas unipersonales	4	-
Sillones	10	-						
	Sillas unipersonales	7	-					
	Mesa de trabajo grande	1	-					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		PASADIZO	-		Escritorios	1	-

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MÓBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
LABORATORIO DE FISILOGIA MOLECULAR		AUDITORIO	-	PRIMER NIVEL	Lokers	1	-
					Escritorios	9	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	15	-
					Sillas de madera	3	-
					Latril	1	-
		Sillones	6		1. Necesita tapizar sillones gerenciales.		
		Escritorios	6		-		
		Sillas unipersonales	5		-		
		Sillones	3		-		
		Escritorios	4		-		
		Estantes	2		-		
		Sillas unipersonales	3		-		
		Muebles	2		-		
		Sillones	3		-		
		Escritorios	5		-		
		Estantes	1		-		
		Sillas unipersonales	3		-		
		Sillones	6	-			
		Escritorios	7	-			
		Estantes	4	-			
		Banco	1	-			
		Sillones	1	-			
		Escritorios	5	-			
		Sillas unipersonales	6	-			
		Muebles	1	-			
		Pizarra	1	-			
Mueble alto	1	1. Deterioro de pintura y partes hongeadas por la humedad.					
Lokers	1	-					
Mueble alto	1	1. Deterioro de pintura y partes hongeadas por la humedad.					
Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.					
Muebles	4	-					
PASADIZO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	1	-	
	-	-		Escritorios	1	-	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		ÁREA DE PRE - POR MALARIA Y DENGUE			Sillas unipersonales	1	-
		ÁREA DE CULTIVO			Sillones	2	-
					Escritorios	1	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	1	-
					Bancos	1	-
					Mesa de metal	1	-
					Mesa de metal	1	-
		ÁREA DE EXTRACCIÓN DE ADN Y ARN			Sillones	3	-
					Estantes	3	-
					Mesa de metal	1	-
		ÁREA DE AMPLIFICACIÓN			Sillones	2	-
					Escritorios	1	-
		ÁREA DE ELECTROQUÍMICA			Sillas unipersonales	1	-
					Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
		ÁREA DE COVID			Sillones	4	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Muebles bajos	8	1. Deterioro de pintura.
		PCR COVID			Sillones	3	-
					Muebles bajos	6	-
					Bancos	1	-
Mesa de metal	1			-			
ÁREA DE ELECTROFÓRENCE		Sillones	1	-			
		Banca de metal	1	-			
SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES		Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes hongoeadas por la humedad.			
		Lokers	1	-			
SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES		Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.			
		Lokers	1	-			
LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA	SALA DE PROFESORES			PRIMER NIVEL	Sillones	2	-
					Escritorios	3	-
					Estantes	3	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES		
					Sillas unipersonales	3	-		
					Banco	1	-		
		ÁREA DE ENSEÑANZA	-		Escritorios	4	1. Deterioro de pintura.		
				Estantes	8	-			
				Sillas unipersonales	5	-			
				Banco	7	-			
				Sillones	1	-			
				Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.			
		DIRECCIÓN	-		Estantes	2	1. Deterioro de pintura.		
				Sillas unipersonales	9	-			
				Muebles	3	-			
				Pizarra	1	-			
				Mesa de centro	1	-			
				Muebles altos	2	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.			
				PASADIZO	-		Estantes	2	-
				INGRESO	-		Escritorios	1	-
						Sillas unipersonales	1	-	
						Butacas de espera de 4 cuerpos	1	1. Necesita tapizar, color deteriorado.	
		Banco	1			-			
		Sillones	3			-			
		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	-		Escritorios	4	-		
				Estantes	2	-			
				Sillas unipersonales	2	-			
				Banco	2	-			
				Escritorios	1	-			
		ÁLMACEN	-		Estantes	4	-		
				Sillas unipersonales	1	-			
				Sillas de plastico	4	-			
				Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.			
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de		
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de		



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
							moho por la humedad.
		ÁREA INVESTIGADORES 01	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Bancos	1	-
		ÁREA INVESTIGADORES 02	-		Sillones	1	-
					Escritorios	4	-
					Sillas unipersonales	3	-
		ÁREA INVESTIGADORES 03	-		Sillones	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	4	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	2	-
		ÁREA DE DIGESTIBILIDAD DE PASTOS Y FORRAJES	-		Sillones	1	-
					Escritorios	1	-
					Estantes	1	-
					Bancos	1	-
		SALA DE EXPOSICIÓN Y DESERTACIONES ACADÉMICAS	-		Escritorios	10	-
					Sillas unipersonales	14	-
					Bancos	4	-
					Sillas de plástico	7	-
		ÁREA DE CONSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN FORRAJERAS	-	Escritorios	1	-	
				Estantes	3	-	
				Bancos	7	-	
		ÁREA DE ECOLOGIA DE PRADERAS	-	Sillones	3	1. Sin uso por su deterioro.	
				Escritorios	7	-	
				Estantes	1	-	
				Sillas unipersonales	1	-	
				Sillas de plástico	1	-	
		ÁLMACEN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE	-	Sillones	1	-	
				Escritorios	3	-	
				Sillas de plástico	2	-	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		LABORATORIO					
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Lokers	1	-
					Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.
LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIOS DE ANIMALES DOMESTICOS		INGRESO	-	PRIMER NIVEL	Lokers	1	-
					Escritorios	1	-
		Muebles	1		1. Necesita tapizar muebles.		
		Sillones	3		-		
		Escritorios	5		-		
		Estantes	4		-		
		Sillas unipersonales	2		-		
		Sillones	1		-		
		Escritorios	4		-		
		Estantes	4		-		
		Sillas unipersonales	3		-		
		Muebles	2		-		
		Muebles altos	2		-		
		Mesa de centro	1		-		
		Escritorios	1		-		
		Estantes	3		-		
		Sillas unipersonales	2		-		
		Sillones	2		1. Necesita tapizar sillones gerenciales.		
		Estantes	2		-		
		Bancos	22		1. Deterioro de pintura.		
		Sillones	1		-		
		Escritorios	2		-		
		Estantes	1		-		
		Sillas unipersonales	4		-		
		Sillones	2		-		
		Escritorios	5		-		
		Estantes	4		-		
		Sillas unipersonales	1		-		
ÁLMACEN (VESTIDOR)	-						
ADMINISTRACIÓN PROSAN	-						
COORDINACIÓN PROSAN	-						
ANATOMIA Y PATOLOGIA ANIMAL	-						
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS	-						
ÁREA DE INVESTIGADORES	-						



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-	SEGUNDO NIVEL	Estante	1	-
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Mueble alto	1	-
		ÁREA DE BIOSEGURIDAD	-		Estantes	1	1. Deterioro de pintura.
			-		Sillas unipersonales	4	-
			-		Mesa de metal	2	-
		INVESTIGADORES 01	-		Sillones	1	-
			-		Escritorios	1	-
			-		Estantes	2	-
			-		Sillas unipersonales	3	-
		ÁLMACEN	-		Escritorios	1	-
			-		Sillas unipersonales	1	-
		VIROLOGIA Y PARASITOLOGÍA	-		Sillones	6	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
			-		Estantes	6	-
			-		Bancos	1	-
		SALA DE REUNIONES	-		Escritorios	8	-
			-		Estantes	1	-
			-		Sillas unipersonales	7	-
		ÁREA DE INVESTIGACIÓN	-		Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
			-		Escritorios	2	-
			-		Estantes	1	-
-	Sillas unipersonales		3	-			
AUDITORIO	-	Escritorios	3	-			
	-	Sillas unipersonales	32	1. Deterioro de protector y pintura.			
	-	Latril	2	-			
LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE LECHE	-	Sillones	5	-			
	-	Estantes	2	-			
SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-	Mubles altos	1	-			
	-	Estante	1	-			
	-	Muebles altos	1	-			
	-	Estantes	1	-			
SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-	Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.			
	-						
ESTACIÓN DE BUSES		ÁLMACEN 01	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES	
					Estantes	1	1. Deterioro de pintura.	
					Butacas de espera de 3 cuerpos	1	1. Sin uso por su deterioro.	
					Sillas de plastico	2	1. Limpieza de sillas.	
ÁLMACEN DE ÁREAS VERDES	ÁLMACEN DE ABASTECIMIENTO			PRIMER NIVEL	Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.	
					Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.	
					Estantes	4	1. Deterioro de pintura.	
					Estantes de metal	8	1. Algunas partes oxidadas.	
	ÁLMACEN DE USGYGA					Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
						Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.
						Estantes	4	1. Deterioro de pintura.
						Sillas unipersonales	1	-
						Pizarra	1	-
						Estantes de metal	14	1. Algunas partes oxidadas.
						Sillones	4	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
						Escritorios	4	1. Deterioro de pintura.
						Estantes	6	1. Deterioro de pintura.
						Sillas unipersonales	1	1. Deterioro de pintura.
Pizarra	1	-						
LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y ALIMENTOS BALANCEADOS	RECEPCIÓN			PRIMER NIVEL	Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.	
					Sillas unipersonales	2	-	
					Lokers	1	-	
	OFICINA DE DOCENTES - INVESTIGADORES					Sillones	3	-
						Escritorios	2	-
						Estantes	3	-
	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE					Sillas unipersonales	1	-
						Mueble	1	-
						Sillones	2	-
						Escritorios	3	-
						Estantes	1	-
						Mueble	1	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		ANÁLISIS POR IMÁGENES Y ESPECTROCOPIA	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	6	-
					Pizarra	1	-
		SALA DE ENSEÑANZA	-		Sillas unipersonales	15	-
					Pizarra	1	-
					Muebles bajos	20	-
		OFICINA	-		Escritorios	1	-
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	1	-
		ÁLMACEN DE MUESTRAS	-		Escritorios	3	-
					Estantes	2	-
		CAFETIN	-		Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	4	-
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Mueble alto	2	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Mueble alto	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.
		CROMATOGRAFIA	-		Sillas unipersonales	4	-
					Muebles bajos	13	-
		ANÁLISIS DE MICRONUTRIENTES Y COMPUESTOS FUNCIONALES	-		Sillas unipersonales	5	-
					Muebles bajos	18	-
		OFICINA	-		Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	1	-
		ÁLMACEN	-		Estantes	2	-
Sillas unipersonales	1			-			
ANÁLISIS DE FIBRAS Y	-	Sillones	1	-			
		Escritorios	2	-			
		Estantes	1	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		DIGESTIBILIDAD			Sillas unipersonales	5	-
		PROCESAMIENTO	-		Escritorios	2	-
		ÁLMACEN	-		Escritorios	2	1. Sin uso por su deterioro.
			-		Estantes	2	-
		MATERIAL Y REACTIVOS	-		Estantes	6	-
			-		Sillas unipersonales	1	-
		ANÁLISIS PROXIMAL	-		Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
			-		Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.
			-		Estantes	2	-
			-		Sillas unipersonales	4	-
			-		Muebles bajos	13	-
			-		Escritorios	10	-
		AUDITORIO	-		Sillas unipersonales	32	-
			-		Pizarra	1	-
SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-	Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.			
SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-	Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes de moho por la humedad.			
LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS		ÁREA DE ANÁLISIS FISIQUÍMICO DE SUELOS	-	PRIMER NIVEL	Sillones	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
			-		Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.
			-		Estantes	4	-
			-		Sillas unipersonales	5	-
			-		Muebles bajos	3	-
		VESTUARIOS DE MUJERES	-		Muebles bajos	1	-
			-		Lokers	1	-
		ÁREA DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS	-		Muebles bajos	2	-
			-		Sillones	1	-
		RECEPCIÓN	-		Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.
-	Estantes		1	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
					Sillas unipersonales	1	-
					Muebles	1	1. Necesita tapizar muebles.
					Lokers	1	-
					Sillones	1	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	4	-
					Sillas unipersonales	3	-
					Muebles	1	1. Necesita tapizar muebles.
					Pizarra	1	-
					Sillones	2	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Pizarra	1	-
					Muebles bajos	1	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	2	1. Deterioro de protector y pintura.
					Muebles bajos	2	-
					Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Sillas unipersonales	3	1. Deterioro de protector y pintura.
					Estantes de metal	2	-
					Muebles bajos	1	-
					Lokers	1	-
					Sillones	1	1. Sin uso por su deterioro.
					Escritorios	3	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	12	-
					Estantes de metal	2	-
					Muebles bajos	3	-
					Sillas de madera	17	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	2	-
		OFICINA PRINCIPAL	-				
		ÁREA DE ANALISIS ESPECTROMETRICO DE EMISIÓN ATÓMICA	-				
		ÁREA DE ANÁLISIS FISICO DE SUELOS	-				
		ÁLMACEN	-				
		VESTUARIOS DE HOMBRES	-				
		ÁREA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	-	SEGUNDO NIVEL			
		ÁREA DE ANÁLISIS MICROBIOL	-				








FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
PABELLON DE LABORATORIOS		ÓGICO DE AGUAS		PRIMER NIVEL	Muebles bajos	4	-
					Pizarra	1	-
					Sillas de madera	1	1. Deterioro de pintura.
		ÁREA DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE AGUAS			Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Estantes	1	-
					Sillas de madera	1	1. Deterioro de pintura.
		ÁREA DE ANÁLISIS DE BIOINDICADORES DE SUELOS Y AGUAS			Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Estantes	2	-
					Muebles bajos	2	-
		ÁLMACEN			Lokers	1	1. Deterioro de pintura.
					Estantes de metal	3	-
					Sillas de madera	1	1. Deterioro de pintura.
		VESTUARIOS DE HOMBRES			Mubles bajos	1	-
					Lokers	1	-
		VESTUARIOS DE MUJERES			Muebles bajos	1	-
					Lokers	1	-
		ÁREA DE INVESTIGADORES			Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.
					Escritorios	3	-
					Sillas unipersonales	4	-
		LABORATORIO DE INGENIERIA			OFICINA ADMINISTRATIVA		Sillones
Estantes	4			-			
Sillas unipersonales	1			-			
LABORATORIO HPCL	Muebles altos			1	1. Deterioro de pintura.		
	Muebles bajos			6	-		
	Estantes			3	-		
LABORATORIO DE INGENIERIA				Muebles bajos	5		-
				Bancos	1		1. Deterioro de pintura.
				Muebles bajos	14		1. Deterioro de pintura.
				Bancos	8		1. Deterioro de pintura.
		Mesas de madera	1	1. Deterioro de pintura.			
		Lokers	1	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES									
	LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	OFICINA		SEGUNDO NIVEL	Escritorios	1	-									
					Estantes	1	1. Deterioro de pintura.									
					Muebles bajos	1	1. Deterioro de pintura.									
					Sillas de plastico	3	-									
					Estantes de metal	2	1. Sin uso por su deterioro.									
					Estantes	1	1. Deterioro de pintura.									
		ÁLMACEN			Estantes de metal	6	1. Sin uso por su deterioro.									
					Muebles bajos	7	1. Deterioro de pintura.									
					Bancos	6	1. Deterioro de pintura.									
					Lokers	1	-									
					Pizarra	1	-									
					LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL		Sillones	6	-							
	Escritorios	2	-													
	Estantes	4	-													
	Pizarra	1	-													
	Muebles bajos	4	1. Deterioro de pintura.													
	Mesa de metal	1	-													
	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA				SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.								
						Escritorios	2	-								
						Sillas unipersonales	2	-								
						Muebles altos	4	-								
						Muebles bajos	4	-								
						Estantes	4	-								
						LABORATORIO DE BIOLOGIA	ÁLMACEN			SEGUNDO NIVEL	Estantes de metal	1	1. Algunas partes oxidadas.			
											LABORATORIO DE BIOLOGIA			Muebles altos	4	-
														Muebles bajos	12	-
														Bancos	29	1. Deterioro de pintura.
														Pizarra	1	-
														Lokers	1	1. Sin uso por su deterioro.
	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	OFICINA			SEGUNDO NIVEL	Sillones	2	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.								
						Escritorios	3	-								
						Sillas unipersonales	2	-								



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES		
    		LABORATORIO DE QUÍMICA	ÁLMACEN	TERCER NIVEL	Muebles altos	6	-		
					Muebles bajos	6	-		
					Estantes	5	-		
					Estantes de metal	3	1. Algunas partes oxidadas.		
			Estantes		1	-			
			Muebles altos		2	-			
			Muebles bajos		8	-			
			Pizarra		1	-			
			Bancos		40	1. Deterioro de pintura.			
			Lokers		1	1. Deterioro de pintura.			
			Sillones		1	-			
			Escritorios		3	1. Deterioro de pintura.			
			Estantes		1	-			
			Sillas unipersonales		1	-			
		Estantes	2	1. Deterioro de pintura.					
		Mesa de madera	1	-					
		Estantes	1	1. Deterioro de pintura.					
		Muebles bajos	14	-					
		Bancos	35	1. Deterioro de pintura.					
		Lokers	1	1. Deterioro de pintura.					
		ANATOMIA FISIOLÓGICA HUMANA				TERCER NIVEL	Estantes	1	-
							Lokers	1	-
		LABORATORIO ENFERMERÍA		RECEPCIÓN		TERCER NIVEL	Muebles altos	1	-
							Pizarra	1	-
							Bancos	18	1. Deterioro de pintura.
							Escritorio	1	1. Deterioro de pintura.
							Muebles	1	1. Necesita tapizar muebles.
Lokers	1			1. Deterioro de pintura.					
Butacas de espera de 3 cuerpos	1			-					
Sillones	2			-					
Escritorios	3			1. Deterioro de pintura.					
LABORATORIO DE QUÍMICA				ÁLMACEN			TERCER NIVEL	Estantes	2
		Mesa de madera	1			-			
		Estantes	1			1. Deterioro de pintura.			

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
			ÁLMACEN		Estantes	2	-	
						Sillas unipersonales	2	-
						Estantes	7	1. Deterioro de pintura.
						Camilla de madera Estándar (3 piezas)	3	1. Deterioro de pintura.
						Coche porta historia de metal	1	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
						Coche metalico para curaciones	2	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
						Armario de madera	1	1. Deterioro de pintura.
						Mesa de noche de metal	1	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	2	1. Deterioro de pintura.
						Mesa de madera	1	1. Deterioro de pintura.
						Escalera de 3 peldaños	1	1. Deterioro de pintura.
						Escalera de 2 peldaños	2	1. Deterioro de pintura.
						Vitrinas de metal color melón	3	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
				ESTERILIZACION		Muebles bajos	1	-
							Bancos	8
						Mesa de madera	1	-
						Mesa de metal rodable nacional	1	-
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1	1. Deterioro de pintura.
			PASADIZO			Lokers	1	1. Deterioro de pintura.
			ALOJAMIENTO CONJUNTO			Pizarra	1	-
							Bancos	8



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
			SALA DE PARTO ATENCIÓN INMEDIATA		Lámpara de luz halógena	1	1. Deterioro de pintura.	
						Balanza de pie con tallimetro	1	1. Deterioro de pintura.
						Coche Metalico para curaciones	1	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
						Mesa de mayo	1	1. Deterioro de pintura.
						Porta suero - soporte Estándar	1	1. Deterioro de pintura.
						Pizarra	1	-
						Bancos	6	1. Deterioro de pintura.
						Lámpara de luz halógena	1	1. Deterioro de pintura.
						Coche Metálico para curaciones	1	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
						Mesa de mayo	1	1. Deterioro de pintura.
						Porta suero - soporte Estándar	1	1. Deterioro de pintura.
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1	1. Deterioro de pintura.
			UCI - UCIN NEONATAL		Escalinata de dos peldaños	1	-	
						Bancos	6	1. Deterioro de pintura.
						Mesa de metal	1	-
						Pizarra	1	-
						Biombo de dos cuerpos estándar	1	1. Deterioro de pintura.
						Porta suero - soporte Estándar	1	1. Deterioro de pintura.
			CENTRO QUIRURGICO		Cuna de metal	1	-	
						Bancos	6	1. Deterioro de pintura.
						Mesa de metal	1	-
						Biombo de dos cuerpos estándar	1	1. Deterioro de pintura.



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
			UCI ADULTO		Soporte de suero de 02 piezas	1	-	
						Mesa de mayo estándar	1	1. Deterioro de pintura.
						Pizarra	1	-
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1	1. Deterioro de pintura.
						Bancos	8	1. Deterioro de pintura.
						Lokers	1	1. Deterioro de pintura.
						Lámpara de luz halógena, Lampara cuello de ganso,c/ruedas	1	1. Deterioro de pintura.
						Carro para transportar balón de oxígeno	1	-
						Porta suero	1	1. Deterioro de pintura.
						Taburete giratorio rodante s/respaldo, c/4 ruedas	1	1. Deterioro de pintura.
						Silla de ruedas plegable de metal resistente de 90Kg	1	-
						Pizarra	1	-
						Estantes	1	-
		UNIDAD DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA		-		Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	18	1. Deterioro de protector y pintura.	
					Pizarra	1	-	
					Parantes de dibujo	1	-	
		UNIDAD DE BIENESTAR	UNIDAD DE BIENESTAR		Estantes	2	1. Deterioro de pintura.	
					Lokers	1	1. Deterioro de pintura.	
					Atril	1	1. Deterioro de pintura.	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES		
					Mesa de metal	3	-		
					Silla de ruedas	1	1. Deterioro de pintura.		
					Biombo de dos cuerpos estándar	3	1. Deterioro de pintura.		
					Carro para transportar balón de oxígeno	2	-		
					Bancas	3	1. Deterioro de pintura.		
					Sillones	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.		
					Tallímetro estándar (escolar adolescente)	1	1. Deterioro de pintura.		
					Mesas de madera	4	-		
					Sillas de madera	12	-		
					Pizarra	1	-		
		ESCOLAR ADOLESCENTE					Módulo de madera para retroproyector	1	1. Deterioro de pintura.
		Lokers					1	-	
		Archivador de melamine de 4 gavetas					1	-	
		Mesa plegable de madera para niños					2	-	
		Mueble de melamine con 20 casilleros de diferentes colores					1	-	
		Silla fija de madera para niño					8	1. Deterioro de pintura.	
		Tallímetro de madera					4	1. Deterioro de pintura.	
		Escritorios					2	-	
		Sillas unipersonales					1	1. Deterioro de pintura.	
		Bancas					1	-	
PRE ESCOLAR					Infantometro	2	1. Deterioro de pintura.		
INMUNIZACIONES									



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES					
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIA AGRARIAS - FICA	UCHIGMI-KATAI			PRIMER NIVEL	Mesa de madera	1	1. Deterioro de pintura.					
					Mesa de mayo estándar color verde	1	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.					
					Porta lavatorio metálico	1	1. Deterioro de pintura.					
					Soporte de suero de 02 piezas	1	-					
					Camilla rodable (otras)	2	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.					
					Archivador de cuatro cajones de metal	1	-					
					Camilla metálica para examen ginecológico	1	1. Deterioro de pintura.					
					Estante de madera aéreo con dos tableros divisorios	1	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.					
					Vitrina de vidrio y metal con divisiones	1	1. Deterioro de pintura. 2. Sin uso por su deterioro.					
					Lámpara de luz halógena	3	1. Deterioro de pintura.					
					Bancas	3	1. Deterioro de pintura.					
					Biombo de dos cuerpos estándar	1	1. Necesita tapizar, color deteriorado.					
					Butacas de espera de 3 cuerpos	2	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.					
					LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA					Escritorios de madera	2	-
										Escritorios de melamina	5	1. Las puertas rotas.
					Estantes de melamina	17	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.					
					Bancos de madera	52	-					
					Silla de metal	1	-					
					Escritorios de melamina	1	-					
	SALA DE PROFESORES AF - 103											




FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES		
					Estantes de madera	1	-		
					Sillas unipersonales	21	-		
					SALA DE PROFESORES AF - 102	-	Silla de metal	1	-
							Escritorios de melamina	1	-
							Estantes de madera	1	-
							Sillas unipersonales	38	-
					AF - 101	-	Silla de metal	1	-
							Escritorios de melamina	1	-
							Estantes de madera	1	-
							Sillas unipersonales	35	1. Presenta desgaste en el asiento del sillón.
					INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INGENIERIA CIVIL	-	Sillón giratorio	4	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
							Escritorios de madera	3	-
							Escritorios de melamina	2	-
							Estantes de melamina	2	-
							Sillón giratorio	2	-
					SALA DE PROFESORES	-	Escritorios de melamina	2	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
							Estantes de madera	1	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
					ALMACEN - ARCHIVO		Estantes de madera	5	1. Los estantes presentan oxidos.
							Estantes de metal	4	
				BIENESTAR UNIVERSITARIO	-	Escritorios de melamina	4	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.	
	Estantes de madera	2	-						
CA - 201	-	LABORATORIO DE TOPOGRAFIA	-	SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	41	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.		
				Estantes de madera	1	1. Los estantes presentan oxidos.			
				Estantes de metal	4	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
		DIRECCION DE ESCUELA DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL	-		Sillon giratorio	2	-
					Escritorios de melamina	3	-
					Estantes de madera	1	1. Presenta desgaste en el asiento del sillón.
		SECRETARIA DE DIRECCION DE ESCUELA	-		Sillon giratorio	2	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
					Escritorios de madera	2	-
					Estantes de melamina	3	-
		DIRECCION DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO	-		Escritorios de melamina	1	-
					Estantes de madera	1	-
		SALA DE REUNIONES	-		Sillas de metal	8	-
					Sillas de madera acolchada	3	-
					Mesa de madera	1	1. Presenta desgaste en el asiento del sillón.
		SECRETARIA DECANATO	-		Sillon giratorio	1	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
					Escritorios de madera	1	-
					Escritorios de melamina	2	-
					Estantes de melamina	4	-
					Sillas de metal	2	1. Presenta desgaste en el asiento del sillón.
					Sillon giratorio	1	-
		DECANATO	-		Escritorios de madera	1	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
					Estantes de madera	2	1. Presenta desgaste en el asiento del sillón.
					Sillon giratorio	4	-
SALA DE PROFESORES F6	-	Escritorios de melamina	7	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES		
					Escritorios de madera	1	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.		
					Estantes de madera	2	-		
					Sillas de metal	6	-		
		SALA DE PROFESORES F7				Sillon giratorio	4	-	
						Escritorios de melamina	6	-	
						Estantes de melamina	2	-	
						SALA DE SUSTENTACIONES			Escritorios de melamina
		Sillas de metal	13		-				
		SALA DE TUTORIA DE INGENIERIA CIVIL							Escritorios de melamina
						Estantes de madera	1	-	
		SALA DE TUTORIA AMBIENTAL					Sillas de metal	2	1. Presenta rayaduras y desgaste de pintura.
							Escritorios de madera	1	-
							Estantes de melamina	2	1. Falta los respaldales de las carpetas.
CA - 301				Sillas unipersonales	33	1. Necesita tapizar juego de muebles.			
FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA + AGRONEGOCIOS Y BIOTECNOLOGIA	ADMINISTRACION DE FIZAB	OFICINA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FIZAB		PRIMER NIVEL	Juego de muebles de sala 1 y 2	2	-		
					Mesa de centro para sala de madera	1	-		
					Escritorio de melamina	1	1. Deterioro de pintura.		
					Escritorio de melamina en L	1	-		
					Sillon giratorio de metal	1	-		
					Silla fija de madera tapizada	1	-		
					Armario de melamina	1	-		
					Escritorio de melamina	3	-		
		OFICINA SECRETARIA ACADÉMICA FIZAB					Silla fija de madera tapizada	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
					Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.
	AULAS DE FIZAB	AULA 201	-	SEGUNDO NIVEL	Sillas unipersonales	45	-
Pizarra					1	-	
Atril					1	1. Deterioro de pintura.	
Tarima					1	1. Deterioro de protector y pintura.	
Sillas unipersonales		45	-				
Pizarra		1	-				
Atril		1	1. Deterioro de pintura.				
Tarima		1	1. Deterioro de protector y pintura.				
Sillas unipersonales		45	-				
Pizarra		1	-				
Atril		1	1. Deterioro de pintura.				
Tarima		1	1. Deterioro de protector y pintura.				
Sillas unipersonales	45	-	TERCER NIVEL				
Pizarra	1	-					
Atril	1	1. Deterioro de pintura.					
Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.					
Sillas unipersonales	45	-					
Pizarra	1	-					
Atril	1	1. Deterioro de pintura.					
Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.					
Sillas unipersonales	45	-					
Pizarra	1	-					
Atril	1	1. Deterioro de pintura.					
Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.					




FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB. AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
AULAS DE FIZAB	AULA 304	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas unipersonales	45	-
					Pizarra	1	-
					Atril	1	1. Deterioro de pintura.
					Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.
	AULA 401	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas unipersonales	45	-
					Pizarra	1	-
					Atril	1	1. Deterioro de pintura.
					Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.
	AULA 402	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas unipersonales	45	-
					Pizarra	1	-
					Atril	1	1. Deterioro de pintura.
					Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.
	AULA 403	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas unipersonales	45	-
					Pizarra	1	-
					Latril	1	1. Deterioro de pintura.
					Tarima	1	1. Deterioro de protector y pintura.
AULA 404	-	-	CUARTO NIVEL	Sillas unipersonales	45	-	
				Pizarra	1	-	
				Latril	1	1. Deterioro de pintura.	
				Tarima	1	-	
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS - INNA	PASADIZO	-	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	1	-
					Sillas unipersonales	1	-
					Muebles	2	-
					Mesa de madera	1	-
	Mesa de centro	1	-				
	Sillones	1	-				
	Escritorios	1	-				
	Estantes	2	-				
	Sillas unipersonales	1	-				
	Muebles	2	-				
Mesa de centro	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.					
SECRETARIA	-	-	-	PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	1	-
					Muebles	2	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
		DIRECCIÓN	ÁLMACEN		Sillones	1	-	
					Escritorios	2	-	
					Estantes	1	-	
					Sillas unipersonales	1	-	
					Muebles	2	-	
					Mesa de centro	1	-	
		SALA DE CONFERENCIAS	-		-	Latril	1	-
						Mesa de conferencias	1	-
						Butacas	42	-
		CONTROL AUDIOVISUAL	-		-	Estantes	2	-
						Sillas unipersonales	2	-
						Sillas de plastico	2	1. Deterioro de pintura.
						Mesa plegable	1	-
		PROJECTS	-		-	Sillones	1	-
						Escritorios	2	-
						Estantes	1	-
						Sillas unipersonales	1	-
						Muebles	2	-
						Mesa de centro	1	-
		SMART COWORKING	-		-	Sillones	4	-
						Escritorios	3	-
						Estantes	6	-
						Muebles	3	-
		LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN EN AGRONEGOCIOS	-		-	Sillones	4	-
						Escritorios	9	-
						Estantes	2	-
						Sillas unipersonales	2	-
						Muebles altos	4	-
Mesa de madera	1			1. Deterioro de pintura.				
ÁLMACEN	-	-	Estantes	1	-			
			Muebles altos	2	-			
			Muebles bajos	2	-			
PROTOTYPING	-	-	Escritorios	5	-			
			Estantes	3	-			
			Estantes de metal	1	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		AULA MENTOR	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorios	3	-
					Estantes	4	-
					Sillas unipersonales	25	-
					Pizarra	1	-
					Lokers	20	1. Sin uso por su deterioro.
		Sillones	1		-		
		Escritorios	4		-		
		Estantes	7		-		
		Sillas unipersonales	16		-		
		Pizarra	1		-		
		Sillones	1		-		
		Escritorios	2		-		
		Estantes	2		-		
		Sillas unipersonales	1		-		
		Muebles	1		-		
		Estantes de metal	5		-		
		Butacas de espera de 3 cuerpos	2		-		
		Escritorios	3		-		
		Estantes	1		-		
		Sillas unipersonales	7		-		
		Escritorios	1		-		
		Sillas unipersonales	1		1. Sin uso por su deterioro.		
		Muebles	1		-		
		Pizarra	1		-		
		Sillones	5		-		
		Escritorios	5		-		
		Estantes	4		-		
		Escritorios	1		1. Sin uso por su deterioro.		
Sillas unipersonales	3	-					
Muebles	2	-					
Muebles altos	6	-					
Escritorios	2	-					
Muebles altos	4	-					
Estantes	1	-					
Muebles altos	2	1. Sin uso por su deterioro.					
		COORDINACIÓN DE PROYECTOS	-				
		PASADIZO	-				
		MARKETING SENSORIAL 01	-				
		MARKETING SENSORIAL 02	-				
		ZONA DE EMPRENDIMIENTO	-				
		MARKETING DIGITAL	-				
		COCINA	-				
		ÁLMACEN	-				



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
LABORATORIO DE FISILOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL				PRIMER NIVEL	Muebles bajos	2	-
					Sillones	2	-
					Escritorios	3	-
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	2	1. Necesita tapizar muebles.
					Muebles	1	-
					Bancos	2	-
					Estantes	1	1. Necesita tapizar muebles.
					Muebles	2	-
					Lokers	2	1. Deterioro de pintura.
					Bancos	3	1. Deterioro de pintura.
					Muebles altos	6	1. Deterioro de pintura.
					Muebles bajos	10	-
					Estantes	5	-
					Sillas unipersonales	3	1. Sin uso por su deterioro.
					Bancos	6	1. Deterioro de pintura.
					Muebles bajos	8	-
					Muebles altos	5	1. Deterioro de pintura.
					Muebles bajos	8	-
					Muebles bajos	4	-
					Sillones	1	-
					Bancos	1	-
					Muebles bajos	6	1. Sin uso por su deterioro.
					Estantes	1	1. Deterioro de protector y pintura.
					Sillas unipersonales	2	1. Deterioro de pintura.
					Bancos	1	-
					Muebles bajos	4	-
					Sillas unipersonales	4	1. Deterioro de pintura.
Bancos	1	-					










FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
		ÁLMACEN DE PREPARACIÓN DE MEDIOS	-		Estantes	6	1. Sin uso por su deterioro.
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Lokers	1	-
		ÁREA DE FITÓQUIMICA	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Muebles bajos	6	-
					Bancos	2	-
					Sillones	2	-
		ÁREA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES	-		Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	4	-
					Muebles bajos	3	-
					Bancos	2	-
		OFICINA DE INVESTIGADORES 01	-		Sillones	1	-
					Escritorios	5	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	5	-
					Pizarra	1	-
		OFICINA DE INVESTIGADORES 02	-		Muebles bajos	6	-
					Sillones	5	1. Sin uso por su deterioro.
					Escritorios	6	-
		OFICINA DE INVESTIGADORES 03	-	Estantes	1	-	
				Bancos	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.	
				Sillones	2	-	
		ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÓMICA	-	Escritorios	4	-	
				Estantes	4	-	
				Sillas unipersonales	4	-	
				Estantes	1	-	
				Sillas unipersonales	1	-	
				Muebles altos	3	-	
		Muebles bajos	8	-			
					Bancos	4	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES							
LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA		SALA DE REUNIONES	-		Escritorios	13	-							
					Sillas unipersonales	29	-							
					Pizarra	10	-							
					Mesas de madera	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.							
		OFICINA DE INVESTIGADORES 01	-		PRIMER NIVEL	Sillones	1	-						
						Escritorios	2	-						
						Estantes	4	-						
						Sillas unipersonales	4	-						
						SALA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 01	-			PRIMER NIVEL	Escritorios	1	-	
											Estantes	2	-	
											Sillas unipersonales	3	-	
											Mesa de madera	1	1. Deterioro de pintura.	
											Muebles bajos	12	-	
											Estantes	1	-	
						SALA DE ENSEÑANZA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	-			PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	7	1. Deterioro de pintura y no cuenta con visagras.	
											Muebles bajos	16	-	
		ÁREA DE RECEPCIÓN	-								PRIMER NIVEL	Escritorios	1	-
												Estantes	2	-
		MUSEO ENTOMOLOGICO	-			PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	2	-					
							Lokers	3	-					
							Escritorios	3	-					
							Estantes	10	-					
		ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR	-			PRIMER NIVEL	Sillas unipersonales	8	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.					
							Sillones	1	-					
							Estantes	2	-					
							Sillas unipersonales	2	-					
							Muebles altos	6	1. Deterioro de pintura, no cierra bien los cajones y no cuenta con algunas visagras.					
Muebles bajos							13	-						
PASADIZO		-			PRIMER NIVEL	Sillon de espera	2	-						
						Escritorios	1	-						
						Estantes	1	-						
	Estantes					1	-							



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES						
      	ÁREA DE PROPAGACIÓN MASIVA	SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Sillas unipersonales	1	-						
					Muebles bajos	2	1. Deterioro de pintura y partes hongeadas por la humedad.						
					Muebles altos	1	-						
					Sillon de espera	1	1. Deterioro de pintura y partes hongeadas por la humedad.						
					Muebles altos	1	-						
					Sillon de espera	1	1. Sin uso por su deterioro.						
	SALA DE AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 02	ÁREA DE PREPARACIÓN DE CULTIVOS	-	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	-					
						Estantes	2	-					
						Sillas unipersonales	1	1. Deterioro de pintura.					
						Estantes	2	1. Deterioro de pintura y no cuenta con visagras.					
						Muebles bajos	14	-					
						Escritorios	11	-					
						Estantes	3	-					
						Sillas unipersonales	18	-					
						Atril	1	-					
						Muebles bajos	17	-					
						Estantes de metal	4	-					
						Sillones	1	-					
						Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.					
						Estantes	2	-					
						Sillas unipersonales	3	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.					
						OFICINA DE INVESTIGADORES 02	OFICINA DE CULTIVO MICROORGANISMO	-	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	1	-
											Escritorios	4	-
Estantes	1	-											
Sillas unipersonales	4	-											
Sillones	1	-											
OFICINA DE INVESTIGADORES 03	ÁREA MICROSCOPIA Y ESTEREOSCOPIA	-	-	SEGUNDO NIVEL	Escritorios	4	-						
					Estantes	1	-						
					Sillas unipersonales	4	-						
					Sillones	1	-						
					Estantes	1	-						
					Sillas unipersonales	2	-						
					Muebles bajos	23	-						

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES					
		ÁREA DE REFRIGERIOS	-		Muebles altos	4	1. Deterioro de pintura y no cuenta con visagras.					
					Muebles bajos	6	-					
		CLINICA FITOPATOLOGIA	-		Sillones	2	-					
					Estantes	1	-					
					Muebles bajos	23	-					
					Sillas de madera	2	1. Deterioro de protector y pintura.					
		ÁREA DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN	-		Sillas unipersonales	2	1. Deterioro de pintura y no cuenta con visagras.					
					Muebles bajos	6	1. Deterioro de pintura.					
		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Muebles altos	1	-					
					Lokers	1	-					
		SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-		Sillón de espera	2	1. Deterioro de pintura.					
					Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura.					
		LABORATORIO DE GEOMATICA Y TELEDETECCIÓN					PRIMER NIVEL	Lokers	1	-		
								Sillón de espera	2	-		
								SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-	Muebles	1	-
										Muebles altos	1	-
								SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	-	Lokers	1	-
										Muebles	1	-
SALA DE REUNIONES	-			Muebles altos				1	-			
				Lokers				1	-			
				Sillones				14	-			
				Escritorios				5	-			
SALA DE ENSEÑANZA A DIBUJO Y CARTOGRAFIA	-			Estantes				1	-			
				Bancos				1	-			
SALA DE TRABAJO	-			Bancos				19	-			
				Mesa de dibujo				24	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.			
				Sillones				3	-			
				Escritorios				6	-			
				Estantes				2	-			
				Sillas unipersonales				2	-			
	-	Muebles	1	-								
		Sillones	1	-								
					Escritorios	4	-					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
	ÁREA ADMINISTRATIVA	COCINA	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	4	-
					Sillas unipersonales	1	-
					Muebles	1	1. Deterioro de pintura.
		ÁLMACEN	-		Escritorios	1	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	1	-
		SERVICIOS HIGENICOS HOMBRES	-		Estantes de metal	3	-
					Muebles	1	-
					Muebles altos	1	-
		SERVICIOS HIGENICOS MUJERES	-		Lokers	1	-
					Muebles	1	-
					Muebles altos	1	-
	ÁREA DE ANÁLISIS ESPACIAL	-	Lokers	1	-		
			Sillones	10	-		
			Escritorios	10	-		
	OFICINA	-	Estantes	4	-		
			Sillones	1	-		
			Escritorios	1	-		
	PASADIZO	-	Estantes	4	-		
			Sillas unipersonales	1	-		
			Muebles	1	-		
	SALA DE ENSEÑANZA	-	Muebles	3	-		
			Mesa de centro	1	-		
			Sillones	1	-		
	ÁREA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA	-	Escritorios	29	-		
			Sillas unipersonales	35	-		
			Bancos	1	-		
	BIODIVERSIDAD	-	Estantes	4	-		
Sillas unipersonales			3	-			
Sillones			2	-			
LABORATORIO DE MECANICA SUELOS Y PAVIMENTOS	ÁLMACEN	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	8	-	
				Estantes	2	-	
				Silas unipersonales	6	-	
LABORATORIO DE MECANICA SUELOS Y PAVIMENTOS	PASADIZO	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	1	-	
				Estantes	5	-	
				Sillones	1	-	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES		
					Escritorios	1	-		
					Estantes	5	-		
					Muebles	1	-		
					Mesa de centro	1	-		
					ÁREA DE PAVIMENTO RÍGIDO	-	Muebles altos	7	-
					SERVICIOS HIGENICOS DISCAPACITADOS	-	Muebles bajos	4	1. Deterioro de pintura.
						-	Escritorios	1	-
						-	Estantes	1	-
					ÁREA DE ESTUDIO DE BASES DE PAVIMENTOS	-	Sillas unipersonales	2	-
						-	Sillones	1	1. Deterioro de pintura.
						-	Escritorios	1	-
						-	Bancos	1	-
					ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS	-	Muebles altos	5	-
						-	Muebles bajos	8	-
						-	Bancos	1	-
					ÁREA DE DETERMINACIÓN DE HUMEDAD	-	Muebles altos	3	-
						-	Muebles bajos	12	-
					ÁREA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS CUARTEO Y MOLDEO DE PROBETA	-	Muebles bajos	8	-
						-	Mesa de metal	1	-
					SECRETARIA	-	Muebles altos	3	-
						-	Sillones	3	-
						-	Escritorios	2	-
					ÁREA TECNICA	-	Estantes	4	-
						-	Sillones	3	1. Deterioro de pintura.
						-	Escritorios	3	-
						-	Estantes	4	-
						-	Sillas unipersonales	1	-
						-	Muebles altos	4	-
ÁREA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	-	Muebles bajos	10	-					
	-	Sillas unipersonales	2	-					



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES		
		ÁREA DE VERIFICACIÓN			Muebles altos	3	-		
					Muebles bajos	8	-		
		ÁREA ACADÉMICA	-		Escritorios	2	-		
					Estantes	1	-		
		ÁREA DE ENSAYO TRIAXIAL	-		Sillas unipersonales	6	-		
					Muebles altos	3	-		
		SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES	-		Muebles bajos	9	1. Deterioro de pintura.		
		PASADIZO	-		Lokers	1	1. Deterioro de pintura.		
		Escritorio	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.					
LABORATORIO DE HIDRAULICAS Y FLUIDOS		H - 1	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1	-		
					Estantes	5	-		
					Pizarra	1	1. Deterioro de pintura.		
					Mesa de madera	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.		
		H-3	-		Sillones	2	1. Deterioro de pintura.		
					Escritorios	1	-		
					Estantes	4	-		
					Pizarra	1	1. Deterioro de pintura.		
Mesa de dibujo	1	-							
POLIDEPORTIVO		ÁLMACEN 02	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	3	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.		
					Lokers	2	1. Deterioro de pintura.		
		SALA DE GIMNASIO 02	-		Escritorio	2	-		
					Estantes	3	-		
		SALA DE GIMNASIO 05	-		Lokers	5	1. Deterioro de pintura.		
					Postes de arcos	2	1. Deterioro de pintura.		
		COLISEO	-		Postes de voley	2	-		
PABELLON DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL - CEPRE				PRIMER NIVEL	Carpetas unipersonales	57	-		
					AULA 101	-	Podio de madera	1	-
					AULA 102	-	Carpetas unipersonales	57	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
					Podio de madera	1	-
		AULA 103	-		Carpetas unipersonales	57	-
					Podio de madera	1	-
		AULA 104	-		Carpetas unipersonales	57	-
					Podio de madera	1	1. Presenta desgaste de pintura y rayaduras.
		AMBIENTE DE MUSICA	-		Escritorios de madera	2	1. Las puertas se encuentran rotas.
					Estantes de madera	1	1. Presenta desgaste de pintura y rayaduras.
					Escritorios de madera	2	1. Presenta desgaste de pintura y rayaduras.
		PROYECCION SOCIAL	-		Estantes de madera	3	1. Las lunas de los paneles se encuentran rotas y el sistema eléctrico no funciona.
					Paneles publicitarios	3	1. Los sillones presentan descaste del asiento y rotura del cuero.
					Sillón giratorio	8	-
		SALA DE PROFESORES	-		Escritorios de melamina	2	-
					Estantes de melamina	1	1. Tapizado de sillón.
		COORDINACION	-		Sillon giratorio	3	-
					Escritorios de melamina	3	-
					Sillas de metal	4	1. Tapizado de sillón.
		SALA DE ESTUDIANTES	-		Sillon giratorio	1	1. Requiere barnizado.
					Escritorios de madera	3	-
					Sillas de metal	5	-
					Sillon giratorio	1	1. Requiere barnizado.
		DEFENSORIA UNIVERSITARIA	-		Escritorios de madera	2	-
					Escritorios de melamina	2	-
					Sillas de metal	5	1. Tapizado de sillón.
		SECRETARIA	-		Sillon giratorio	2	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
					Escritorios de melamina	2	-
					Estantes de melamina	8	1. Tapizado de sillón.
		DIRECCION	-		Sillon giratorio	3	1. Requiere barnizado.
		DIRECCION	-		Escritorios de madera	1	-
		DIRECCION	-		Escritorios de melamina	1	-
		ARCHIVO	-		Sillon giratorio	1	-
		ARCHIVO	-		Estantes de melamina	4	-
		AULA 1A CENTRO DE IDIOMAS	-	SEGUNDO NIVEL	Carpetas unipersonales	29	-
		AULA 2A CENTRO DE IDIOMAS	-		Carpetas unipersonales	26	-
		AULA 3A CENTRO DE IDIOMAS	-		Carpetas unipersonales	70	-
		AULA 201	-		Carpetas unipersonales	55	-
		AULA 201	-		Podio de madera	1	-
		AULA 202	-		Carpetas unipersonales	55	-
		AULA 202	-		Podio de madera	1	-
		AULA 203	-		Carpetas unipersonales	54	-
		AULA 203	-		Podio de madera	1	-
		AULA 204	-		Carpetas unipersonales	54	-
		AULA 204	-		Podio de madera	1	-
		DIRECCION CENTRO DE IDIOMAS	-		Sillon giratorio	2	-
		DIRECCION CENTRO DE IDIOMAS	-		Escritorios de melamina	4	-
		DIRECCION CENTRO DE IDIOMAS	-		Estantes de melamina	9	-
		DIRECCION CENTRO DE IDIOMAS	-		Sillas de metal	1	1. El cuero del sillón se encuentra desgastado.
		SECRETARIA CENTRO DE IDIOMAS	-		Sillon giratorio	1	-
		SECRETARIA CENTRO DE IDIOMAS	-		Escritorios de melamina	2	-
		SECRETARIA CENTRO DE IDIOMAS	-		Estantes de melamina	5	1. Presenta desgaste de pintura.



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES				
	SALA DE PROFESORES CENTRO DE IDIOMAS		-		Estantes de madera	2	-				
					Sillas de metal	2	1. El cuero del sillón se encuentra roto.				
					Sillon giratorio	1	1. Las puertas se encuentran rotas.				
					Escritorios de melamina	3	-				
					Estantes de melamina	4	1. Las puertas se encuentran rotas.				
					Estantes de madera	3	-				
					Sillas de metal	6	-				
					Escritorios de melamina	1	-				
					Estantes de melamina	1	-				
					Sillas de metal	4	-				
					AULA A3	-	-	TERCER NIVEL	Carpetas unipersonales	33	-
					AULA 301	-	-		Carpetas unipersonales	54	-
					AULA 302	-	-		Podio de madera	1	-
	Carpetas unipersonales	60	-								
	AULA 303	-	-	Podio de madera	1	-					
				Carpetas unipersonales	54	-					
	AULA 304	-	-	Podio de madera	1	-					
				Carpetas unipersonales	54	-					
	AMBIENTE DE VESTIMENTA	-	-	-	Podio de madera	1	-				
					Estantes de madera	2	-				
					Estantes de metal	2	1. Presenta óxidos en las patas.				
					Colgadores para ropa de metal	8	1. Se requiere cambio de lunas por que se encuentran rotas.				
	AUDITORIO	-	-	-	Marcos publicitarios	3	1. Presenta rayaduras, desgaste de pintura.				
Escritorios de madera					1	-					
Estantes de melamina					2	1. Algunas carpetas presentas rayaduras.					
					Carpetas unipersonales	44	-				



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES			
		AULA 401	-		Carpetas unipersonales	54	-			
					Podio de madera	1	-			
		AULA 402	-		Carpetas unipersonales	55	-			
					Podio de madera	1	-			
		AULA 403	-		Carpetas unipersonales	54	-			
					Podio de madera	1	-			
		AULA 404	-		Carpetas unipersonales	54	-			
					Podio de madera	1	1. Necesita tapizar sillones gerenciales.			
		FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVA		CONTABILIDAD	-	PRIMER NIVEL	Sillones	1	-
								Escritorios	3	1. Sin uso por su deterioro.
								Estantes	6	-
					Sillas unipersonales	5		-		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS	-			Sillones	3	-				
				Escritorios	2	-				
				Estantes	3	-				
PASADIZO	-			Sillas unipersonales	2	-				
				Sillones	5	-				
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO	-			Sillas unipersonales	2	-				
				Sillones	5	-				
				Escritorios	5	-				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO, ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN Y TURISMO	-			Estantes	2	-				
				Sillas unipersonales	4	-				
				Sillones	4	-				
DEPARTAMENTO ACADÉMICO, ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN Y TURISMO	-			Escritorios	3	1. Deterioro de pintura.				
				Estantes	7	-				
				Sillas unipersonales	6	-				
CUBICULOS DE DOCENTES	-			Muebles	1	-				
				Sillones	9	-				
				Escritorios	3	-				
AULA	-			Estantes	7	-				
				Sillas unipersonales	2	-				
				Escritorios	2	1. Deterioro de protector y pintura.				



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
					Sillas unipersonales	45	-
	ADMINISTRATIVA	CUBICULOS DE DOCENTES DE ECONOMIA	-	SEGUNDO NIVEL	Sillones	8	-
Escritorios					8	-	
Estantes					4	-	
Sillas unipersonales					4	1. Deterioro de pintura.	
PASADIZO		Estantes	1		1. Necesita tapizar, color deteriorado.		
		Butacas de espera de 3 cuerpos	3		-		
CUBICULOS DE DOCENTES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		Sillones	4		-		
		Escritorios	7		1. Deterioro de pintura.		
		Estantes	4		-		
		Sillas unipersonales	11		-		
		Pizarra	1		1. Necesita tapizar, color deteriorado.		
		Butacas de espera de 3 cuerpos	1		-		
		SALA DE SESIONES	Sillones		1	1. Deterioro de pintura.	
			Estantes		1	-	
			Sillas unipersonales		10	-	
		ÁREA DE GRADOS Y TITULOS - FACEA	Butacas de espera de 4 cuerpos		3	1. Deterioro de pintura.	
Mesa de madera			1		1. Necesita tapizar sillones gerenciales.		
Sillones			2		-		
Escritorios			2		1. Deterioro de pintura.		
Estantes			2		-		
Sillas unipersonales			2		-		
CUBICULOS DE DOCENTES ADMINISTRACIÓN EN TURISMO		Estantes de metal	5		-		
		Sillones	8		-		
		Escritorios	8		1. Deterioro de pintura.		
		Estantes	5		-		
		Sillas unipersonales	4		-		
DECANATO	Bancos	1	-				
	Sillones	1	-				
					Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
		SECRETARIA DEL DECANATO	-		Estantes	3	-	
					Sillas unipersonales	1	-	
					Muebles	1	-	
					Mueble bajo	1	-	
					Butacas de espera de 3 cuerpos	1	-	
					Sillones	2	-	
					Escritorios	4	-	
					Estantes	2	-	
					Sillas unipersonales	2	-	
					Muebles	1	1. Deterioro de pintura.	
					Bancos	1	-	
	ADMINISTRATIVA	SALA DE COMPUTO	-		TERCER NIVEL	Sillones	1	-
						Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.
						Estantes	1	1. Deterioro de pintura.
					Sillas unipersonales	41	1. Deterioro de pintura.	
					Atril	1	-	
					Pizarra	1	-	
					Sillas de plástico	20	1. Deterioro de pintura.	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMIA Y DESARROLLO		ÁLMACEN	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	2	-
					Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	4	1. Pizarra roto en la esquina.
					Pizarra	3	1. Deterioro de pintura.
					Lokers	3	1. Deterioro de protector y pintura.
					Sillas unipersonales	26	-

FACULTAD / LABORATORIO	MÓDULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
		AULA DE MULTISERVICIOS		SEGUNDO NIVEL	Atril	1	-
					Mesa de madera	2	-
		RECEPCIÓN			Sillones	2	-
					Escritorios	4	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Muebles	4	-
					Lokers	1	-
					Sillones	19	-
					Estantes	6	-
		SALA DE REUNIONES			Pizarra	1	1. Deterioro de pintura.
					Mesa de madera	2	1. Deterioro de protector y pintura.
		LABORATORIO FINANCIERO			Sillas unipersonales	25	1. Deterioro de pintura.
					Lokers	1	-
		PASADIZO			Estantes de metal	3	-
					Muebles	3	-
		PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO			Sillones	8	-
					Escritorios	11	1. Deterioro de pintura.
					Estantes	3	1. Deterioro de pintura.
					Sillas de madera	2	-
					Sillones	5	-
		UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN			Escritorios	9	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	1	-
		DIRECCIÓN			Sillones	2	-
					Escritorios	4	-
					Estantes	5	-
	Sillas unipersonales		3	-			
	Muebles		1	-			
	Pizarra		1	-			
	Mesa de centro		1	-			



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES							
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL					Mesa de madera	1	-							
					PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	-	Sillones	6	-					
					Escritorios		8	-						
					Estantes		2	-						
					Sillas unipersonales		5	-						
					Lokers		1	-						
					Sillones		9	-						
					UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS	-	Escritorios	9	-					
					Estantes		5	1. Sin uso por su deterioro.						
					Silla de madera		3	-						
					Estante de metal		1	-						
					FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL				PRIMER NIVEL	Estantes de madera	2	-		
										SALA DE PROFESORES 1	-	Estantes de melamina	2	1. Presenta descoloración y rayaduras.
										Escritorios de madera		4	1. El cuero del sillón se encuentran rotos.	
SALA DE PROFESORES 2	-	Sillón giratorio	2	-										
		Sillas de metal	4	-										
		Escritorios de madera	3	-										
		Escritorios de melamina	1	-										
		Estantes de melamina	3	-										
		Estantes de madera	3	-										
		Sillón giratorio	1	-										
		Sillas de metal	5	1. Presenta descoloración y rayaduras.										
AULA PE 102	-	Escritorio de madera	1	-										
Carpetas unipersonales		48	-											
DEPARTAMENTO ACADÉMICO Y ESCUELAS PROFESIONALES			-	SEGUNDO NIVEL						Estantes de madera	4	-		
					Escritorios de madera	1	1. El cuero del sillón se encuentra desgastado y roto.							
					Sillón giratorio	3	-							
					Sillas de metal	4	-							



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES	
	SECRETARIA		-		Escritorios de melamina	4	-	
					Estantes de melamina	2	1. Presenta descoloración y rayaduras.	
					Estantes de madera	1	1. Presenta descoloración y rayaduras.	
					Escritorios de madera	2	-	
					Escritorios de melamina	1	1. El cuero del sillón se encuentra desgastado.	
					Sillón giratorio	1	-	
					Escritorios de melamina	2	-	
					Escritorios de madera	1	-	
					Estantes de melamina	1	-	
					Estantes de madera	2	-	
					Sillón giratorio	2	-	
	Estantes de metal	9	-					
	Escritorios de melamina	4	-					
	Escritorios de madera	2	-					
	Sillón giratorio	3	-					
	Estantes de madera	4	-					
	Sillas de metal	8	1. Presenta descoloración y rayaduras.					
	Escritorio de madera	1	-					
	Carpetas unipersonales	58	1. Presenta descoloración y rayaduras.					
	Escritorio de madera	1	1. Falta el respaldo de la carpeta.					
	Carpetas unipersonales	40	-					
	AULA PE 304				TERCER NIVEL	Carpetas unipersonales	48	1. Presenta descoloración y rayaduras.
						Escritorios de madera	1	-
						Silla de metal	1	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES		
		AULA PE 303	-		Carpetas unipersonales	54	-		
					Escritorios de madera	1	-		
					Silla de metal	1	-		
		AULA PE 302			Carpetas unipersonales	57	1. Presenta descoloración y rayaduras.		
					Escritorios de madera	1	-		
					Silla de metal	1	-		
		AULA PE 301			Carpetas unipersonales	69	1. Presenta descoloración y rayaduras		
					Escritorios de madera	1	-		
					Silla de metal	1	-		
	SALA DE PROFESORES		-		CUARTO NIVEL	Estantes de madera	6	-	
						Escritorios de melamina	8	1. Presenta descoloración y rayaduras.	
						Escritorios de madera	1	1. El cuero del sillón esta roto.	
						Sillon giratorio	3	-	
						Sillas de metal	4	1. Presenta descoloración y rayaduras.	
						HERVARIO KUELAP	Escritorios de madera	1	-
							Escritorios de madera	4	-
							Estantes de madera	1	-
							Bitrinas	4	-
							Sillon giratorio	1	-
	LABORATORIO DE DENDROLOGIA	Sillas de metal	4	1. Presentan descoloración y rayaduras.					
Escritorios de madera		3	-						
Escritorios de melamina		4	1. El cuero del sillón está roto.						
Sillon giratorio		3	-						
Sillas de metal		4	1. El asiento del banco está roto.						
Bancos de madera	20	-							




FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		XILOTECA GOCTA			Mesas de madera	4	1. Presenta descoloración y rayaduras.
					Estantes de madera	1	-
					Andamios de metal	2	-
					Estantes de madera	2	-
					Estantes de melamina	5	1. El cuero del sillón esta desgastado.
					Sillon giratorio	3	1. Presenta descoloración y el asiento esta roto.
					Bancos de madera	14	1. Presenta descoloración y rayaduras.
					Mesas de madera	4	-
					Escritorios de madera	1	-
					Estantes de metal	4	-
MODULO DE PLANTA PILOTO FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL		SALA DE PROCESO	-	PRIMER NIVEL	Mesa de madera	2	1. Deterioro de pintura y partes oxidadas.
		ÁREA DE ENFRIAMIENTO	-		Estantes	3	1. Deterioro de pintura.
		ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO	-		Mesa de metal	2	1. Deterioro de pintura.
		LINEA DE FRUTAS Y ORTALIZAS	-		Mesa de metal	2	1. Deterioro de pintura.
		LINEA DE LACTEOS	-		Mesa de metal	2	1. Sin uso por su deterioro.
		PASADIZO	-		Estantes	3	1. Deterioro de pintura.
		OFICINA	-		Escritorios	2	1. Deterioro de pintura.
			-		Estantes	1	1. Deterioro de protector y pintura.
			-		Sillas unipersonales	2	-
			-				
LABORATORIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST CONSECHA		ÁREA DE CHOCOLATES	ÁLMACEN	SÓTANO	Sillones	6	-
		LABORATORIO DE	ÁLMACEN		Estantes	4	-
					Sillones	3	-
					Escritorios	1	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		BIOLOGIA MOLECULAR DE PLANTAS			Estantes	4	-
		SALA DE INVESTIGADORES	-	PRIMER NIVEL	Sillones	5	-
					Escritorios	5	-
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	4	-
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	-		Sillones	2	-
					Escritorios	4	-
					Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Sillones	2	-
		CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN Y ENVASADO AL VACÍO	-		Escritorios	2	1. Sin uso por su deterioro.
		ÁREA DE CROMATOLOGIA	-		Escritorios	3	1. Sin uso por su deterioro.
		ÁREA DE CUBICULOS	-		Estantes	2	-
		SALA DE ENSEÑANZAS	-	Sillones	3	-	
				Escritorios	2	-	
				Sillas unipersonales	12	-	
				Pizarra	1	-	
		RECEPCIÓN	-	Sillas unipersonales	5	-	
				Mesa de centro	1	-	
		LABORATORIO POSTCOSECHA Y CUARTA GAMA	-	Escritorios	1	-	
				Estantes	3	-	
		LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	-	SEGUNDO NIVEL	Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Estantes	2	-
		LABORATORIO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES	-		Sillas unipersonales	4	-
			-		Estantes	3	-



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		LABORATORIO DE ANÁLISIS AVANZADO DE ALIMENTOS			Sillas unipersonales	1	-
		LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO			Estantes	3	-
		LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL P1			Sillas unipersonales	1	-
		LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL P2			Sillas unipersonales	6	-
		SALA ESTAR - LABORATORIO SENSORIAL P1			Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	1	-




FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA (INDES - CES)		ÁREA DE FOTOCOPIADOS	-	PRIMER NIVEL	Escritorios	1	-
		AGROPRODUCCIÓN SUSTENTABLE	-		Sillones	1	-
					Escritorios	2	-
		DIRECCIÓN EJECUTIVA	-		Estantes	1	-
					Sillas unipersonales	2	-
					Escritorios	2	-
					Estantes	3	-
					Escritorios	5	-

FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		ÁREA DE INVESTIGADORES		SEGUNDO NIVEL	Estantes	2	-
					Sillas unipersonales	7	-
					Sillones	2	-
		ÁREA DE PROYECTOS	-		Escritorios	3	-
					Estantes	3	-
					Sillas unipersonales	1	-
		SECRETARIA	-		Escritorios	2	-
					Estantes	3	-
					Muebles	3	1. Deterioro de pintura.
		COCINA	-		Estantes	1	-
	Sillas unipersonales			1	-		
	Muebles altos			1	-		
	ESCALERAS AL SEGUNDO PISO	-	-	-	Estantes	1	-
	SALA REUNIONES	-			Sillones	15	-
					Sillas unipersonales	1	1. Deterioro de pintura y partes moho por la humedad.
					Muebles altos	1	1. Deterioro de pintura y partes moho por la humedad.
					Muebles altos	1	-
					Sillones	4	-
					Escritorios	4	-
					Estantes	2	-
Sillas unipersonales					3	-	
Sillones					6	-	
Escritorios					6	-	
ÁREA DE GEOMÁTICA	-			Estantes	3	-	
				Sillas unipersonales	3	-	
				Sillones	2	-	
ÁLMACEN	-			Escritorios	6	-	
				Estantes	4	-	
				Sillas unipersonales	1	-	
INCORPORACIÓN DE	-			Sillones	5	-	
				Escritorios	6	-	
				Estantes	3	-	



FACULTAD / LABORATORIO	MODULO	AMBIENTE	SUB AMBIENTES	NIVEL	MOBILIARIO	TOTAL	OBERVACIONES
		INVESTIGADORES			Sillas unipersonales	4	-



XII. SITUACION ACTUAL DE VEHICULOS

A continuación, se presenta el estado real de vehículos mediante una descripción cualitativa general.

Vehículos

El mantenimiento de un auto se refiere a las actividades realizadas en un vehículo para mantenerlo en condiciones óptimas de funcionamiento. Estas actividades pueden incluir inspecciones rutinarias, revisiones programadas y sustitución de piezas desgastadas o dañadas. Un mantenimiento regular puede ayudar a evitar averías, alargar la vida útil de un vehículo, mejorar la eficiencia del combustible y mantener su valor de reventa.

1. Mantenimiento preventivo automotriz

Consiste en llevar a cabo revisiones periódicas del vehículo para detectar y corregir problemas menores antes de que se conviertan en averías costosas. Esto incluye cambios de aceite, revisión del sistema de frenos, estado de las llantas, entre otros aspectos.

2. Mantenimiento correctivo automotriz

Por otro lado, el mantenimiento correctivo se lleva a cabo cuando ya ha ocurrido una avería o falla en el vehículo. En este caso, se realiza la reparación o sustitución de las piezas necesarias para que el vehículo vuelva a funcionar correctamente.

CH_VEHICULOS_AÑO	VC_VEHICULOS_CLASE	VC_VEHICULOS_RECORRIDO	VC_VEHICULOS_SOAT_FEC_VEN	VC_VEHICULOS_PLACA	ESTADO		
					B	R	D
2019	MERCEDES BENZ	886 KILOMETROS	20/06/2024	EAB - 773		X	
2019	MERCEDES BENZ	1338 KILOMETROS	20/06/2024	EAB - 760		X	
2004	MERCEDES BENZ	NO REGISTRA KILOMETRAJE POR TENER MALGRADO EL MARCADOR DE KILOMETRAJE	12/11/2024	EGD-254		X	
2010	MERCEDES BENZ	SE ENCUENTRA EN MANT. 05/06/2024	20/11/2024	EGB-593		X	
2016	CAMIONETA	2875 KILOMETROS	19/07/2024	EGW-031		X	
2022	CAMIONETA	1726 KILOMETROS	24/12/2023	EAG-394		X	
2019	CAMIONETA	335 KILOMETROS	22/04/2025	EAD-192		X	

2022	CAMIONETA	233 KILOMETROS	23/04/2025	EAJ-117		X	
2016	CAMIONETA	1445 KILOMETROS	10/07/2024	EGW-262		X	
2024	MINIBUS	915 KILOMETROS	EN TRAMITE	EAK-948	X		
2024	MINIBUS	340 KILOMETROS	19/03/2024	EAL-099	X		
2023	CISTERNA	50 KILOMETROS	EN TRAMITE	EN TRAMITE	X		
2024	CAMIONETA	1085 KILOMETROS	07/05/2025	EAL-428			
2015	MINIBUS	778 KILOMETROS	13/04/2024	EGS - 575		X	
2020	CAMION	1259 KILOMETROS	11/04/2024	EAE - 821		X	
2022	CAMIONETA	2851 KILOMETROS	25/09/2024	EAH - 447		X	
2012	CAMION FURGON	1662 KILOMETROS	12/09/2024	EGF - 506		X	
2023	CAMIONETA	1470 KILOMETROS	10/08/2024	EAI - 862	X		
2017	CAMIONETA	107 KILOMETROS	22/04/2024	EGH - 176		X	
2022	CAMIONETA	20 KILOMETROS	17/02/2024	EAI-336		X	
2020	CAMIONETA	3853 KILOMETROS	27/12/2024	EAE-474		X	
2023	CAMIONETA	1767 KILOMETROS	12/10/2024	EAH-468	X		
2014	MINIBUS	0.00 KILOMETROS	EN TRAMITE	EGT-032		X	
2024	MINIBUS	1617 KILOMETROS	19/3/2025	EAK-973	X		
2024	CAMION FURGON	1662 KILOMETROS	12/09/2024	EGF -506	X		
2024	MINIVAN	0.00 KILOMETROS	8/3/2024	D7G - 147	X		
2024	CAMIONETA	631 KILOMETROS	28/6/2024	EGS - 193	X		
2024	OMNIBUS	10 KILOMETROS	22/12/2024	EAH-921	X		
2023	CAMIONETA	335 KILOMETROS	7/2/2025	EAE - 964	X		



XIII. ANEXO

Anexo N° 01: Mantenimiento de infraestructura pabellón de facultades - (Ambientes académicos y pabellón de aulas) de la UNTRM

Anexo N° 02: Mantenimiento de infraestructura en edificios complementarios y laboratorios de la UNTRM

Anexo N° 03: Mantenimiento de infraestructura de filiales y estaciones experimentales de la UNTRM

Anexo N° 04: Mantenimiento de obras exteriores de la UNTRM

Anexo N° 05: Mantenimiento de ascensores de la UNTRM

Anexo N° 06: Unidades móviles de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Anexo N° 07: Personal unidad de servicios generales y gestión ambiental

Anexo N° 08: Mantenimiento de mobiliario de la UNTRM

